Galaxy VX

ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт, 400/480 В

Установка

```
300 кВт/кВА, 300 кВт/кВА N+1, 400 кВт/кВА N+1, 500 кВт/кВА, 500 кВт/кВА N+1, 625 кВт/кВА, 625 кВт/кВА N+1, 500 кВт/кВА с возможностью расширения до 750 кВт/кВА, 750 кВт/кВА, 750 кВт/кВА N +1, 500 кВт/кВА с возможностью расширения до 1000 кВт/кВА, 625 кВт/кВА с возможностью расширения до 1000 кВт/кВА, 625 кВт/кВА с возможностью расширения до 1000 кВт/кВА, 750 кВт/кВА с возможностью расширения до 1000 кВт/кВА, 1000 кВт/кВА, 1000 кВт/кВА N+1
```

10.2019





Правовая информация

Торговая марка Schneider Electric и любые товарные знаки Schneider Electric SE и ее дочерних компаний, упоминаемые в данном руководстве, являются собственностью компании Schneider Electric SE или ее дочерних компаний. Все остальные торговые марки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Данное руководство и его содержимое защищены действующим законодательством об авторском праве и предоставляются только для информационных целей. Запрещается воспроизводить или передавать любую часть данного руководства в любой форме или любыми средствами (включая электронные, механические, фотокопирование, запись или иные) для любых целей без предварительного письменного разрешения компании Schneider Electric.

Компания Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на коммерческое использование руководства или его содержимого, за исключением неисключительной и персональной лицензии на консультирование по нему на условиях "как есть".

Установка, эксплуатация, сервисное и техническое обслуживание оборудования Schneider Electric должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

Поскольку стандарты, спецификации и конструкции периодически изменяются, информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, компания Schneider Electric и ее дочерние компании не несут ответственности за любые ошибки или упущения в информационных материалах или последствия, возникшие в результате использования содержащейся в настоящем документе информации.

Содержание

Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ ЭТИ	
ИНСТРУКЦИИ	5
Электромагнитная совместимость	6
Заявление о соответствии требованиям FCC	6
Правила техники безопасности	6
Электробезопасность	9
Правила техники безопасности при работе с батареями	10
Гехнические характеристики	12
Технические характеристики для ИБП на 300 кВт	12
Технические характеристики для ИБП на 400 кВт	13
Технические характеристики для ИБП на 500 кВт	15
Технические характеристики для ИБП на 625 кВт	17
Технические характеристики для ИБП на 750 кВт	18
Технические характеристики для ИБП на 1000 кВт	20
Масса и габариты ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт	21
Требования к моменту затяжки болтов	22
Технические характеристики ИБП со шкафом ввода-вывода на	
1000 кВт	
Руководство по упорядочению батарейных кабелей	23
Гехнические характеристики систем на 380 В, 400 В, 415 В и	
440 B	25
Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей	
Рассеиваемое тепло	27
Гехнические характеристики для систем 480 B	30
Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей	
Рекомендуемые размеры болтов и наконечников для медных	
кабелей	32
Рекомендуемые размеры болтов и наконечников для алюминиевых	
кабелей	32
Рассеиваемое тепло	33
Зведение	35
Обзор конфигураций	
Обзор ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт – система с	
одиночным вводом питания	35
Обзор ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт – система с	
двойным вводом питания	36
	26
Общие сведения о поставляемых комплектах установки	ან
Общие сведения о поставляемых комплектах установкиКомплекты установки, поставляемые со шкафом ввода-	30
Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода-	36
Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода- вывода	36 39
Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода- вывода Комплекты установки, поставляемые с силовым шкафом	36 39 40
Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода- вывода Комплекты установки, поставляемые с силовым шкафом Процедура установки	36 39 40
Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода- вывода	36 39 40 42
Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода- вывода Комплекты установки, поставляемые с силовым шкафом Процедура установки Механическая установка Как снять шкаф ввода-вывода с поддона	36 39 40 42 42

Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым	
шкафом	65
Установка шин между силовыми шкафами	69
Подключение силовых кабелей питания	72
Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки кабелей питания в	
системах с верхним кабельным вводом	72
Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки кабелей питания в	
системах с нижним кабельным вводом	74
Установка комплекта для электросети или энергосистемы общего	
пользования с одним вводом	77
Подключение силовых кабелей питания	79
Установка переднего кронштейна для крепления	83
Подключите сигнальные кабели	84
Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей	
в системах с верхним кабельным вводом	84
Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей	
в системах с нижним кабельным вводом	88
Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и силовых	
шкафов	92
Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и	
распределительного устройства	97
. Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений	
Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и	
шкафов стандартных батарей	99
Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и	
шкафа автоматического выключателя батареи	. 100
Подключение аварийного выключателя питания (ЕРО)	. 100
Подключение внешней синхронизации	. 101
Базовая синхронизация ИБП с фиксированным источником	
напряжения	. 101
Синхронизация двух ИБП с помощью метода плавающей	
синхронизации	. 102
Метод фиксированной параллельной синхронизации	. 103
Подключение оборудования к входным контактам и выходным	
реле	. 103
Обзор входных контактов и выходных реле	. 103
Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП	. 106
Внешняя связь	. 108
Подключение кабелей Modbus	. 109
Окончательная механическая сборка	. 112
Окончательная механическая сборка шкафа ввода-вывода	. 112
Окончательная механическая сборка силовых шкафов	. 115

Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием данного оборудования необходимо внимательно изучить данные инструкции и ознакомиться с оборудованием. Настоящее руководство содержит текст примечаний, которые также встречаются на оборудовании, и предназначены для информирования о возможных угрозах для здоровья пользователя или для акцентирования внимания на тех или иных сведениях, которые поясняют те или иные действия или процедуры.



Использование данного знака вместе с примечанием вида «Опасно» или «Осторожно» говорит об опасности поражения электротоком при несоблюдении требований настоящего руководства.



Этот знак предупреждает об опасности. Он используется для того, чтобы предупредить вас о потенциальной угрозе травмы. Соблюдайте все правила техники безопасности с этим символом, чтобы избежать возможных травм или смерти.

Α ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНО указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **приведет** к серьезным травмам или даже летальному исходу.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **может привести** к серьезным травмам или даже летальному исходу.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

АВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **может привести** к травмам легкой и средней степени тяжести.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ используется для сообщений о процедурах, не связанных с телесными повреждениями. Этот символ не используется в сообщениях об опасности.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Обратите внимание

Установку, эксплуатацию, обслуживание и техническое обслуживание оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал. Schneider Electric не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с использованием данного материала.

Квалифицированный специалист — это профессионал, который имеет знания и навыки по выполнению монтажных, установочных и эксплуатационных работ с электрооборудованием и прошел обучение по технике безопасности, позволяющее распознавать и избегать возможных видов опасности.

Электромагнитная совместимость

Уведомление

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Этот продукт относится к категории С2 продуктов ИБП. В жилой зоне этот продукт может стать причиной электромагнитных помех, вследствие чего могут потребоваться дополнительные меры.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Заявление о соответствии требованиям FCC

Примечание: Данное устройство было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса А в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения при эксплуатации оборудования в производственной зоне. Данное изделие генерирует, использует и излучает электромагнитные волны в РЧ-диапазоне. В случае если данное устройство установлено и используется с отклонениями от требований, изложенных в руководствах по установке и эксплуатации, оно может стать источником радиопомех. Эксплуатация данного устройства может привести к возникновению критических помех. В этом случае ответственность за устранение таких помех ложится на пользователя.

Изменения, вносимые без одобрения стороны, ответственной за соблюдение предъявляемых требований, могут привести к утрате права на использование оборудования.

Правила техники безопасности

ДОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Необходимо прочитать и понять все содержащиеся в данном документе меры предосторожности и следовать им.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Перед установкой данной системы ИБП или работой с ней внимательно изучите все указания, содержащиеся в руководстве по установке.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Устанавливайте систему ИБП только после завершения всех строительных работ и уборки помещения.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

- Установка продукта должна производиться в соответствии с техническими условиями и требованиями, определенными компанией Schneider Electric. Они касаются, в частности, внешней и внутренней защиты (выключатели на входе ИБП, автоматические выключатели батарей, прокладка кабеля и т. д.) и требований к внешним условиям. В случае невыполнения данных требований компания Schneider Electric снимает с себя любую ответственность.
- Не запускайте систему ИБП после того, как она была подсоединена к электросети. Запуск должен выполняться исключительно специалистами компании Schneider Electric.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Установка системы ИБП должна проводиться с соблюдением местных и государственных норм. Установка ИБП должна проводиться в соответствии с одним из следующих стандартов:

- МЭК 60364 (в том числе 60364—4—41 защита от поражения электрическим током, 60364—4—42 защита от теплового воздействия и 60364—4—43 защита от перегрузки по току) **или**
- NEC NFPA 70, или
- Электротехнические нормы и правила Канады (С22.1, Часть 1),

в зависимости от того, какой стандарт применяется в месте установки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

№ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

- Устанавливайте систему ИБП в помещении с регулируемой температурой, в котором отсутствуют токопроводящие загрязняющие вещества и влажность.
- Систему ИБП необходимо установить на огнестойкую, ровную и устойчивую поверхность (например, бетонную), способную выдержать вес системы.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Система ИБП не рассчитана на следующие нестандартные условия эксплуатации, и, следовательно, не должна устанавливаться в помещениях, где присутствуют:

- вредоносные испарения;
- взрывчатые пылевые или газовые смеси, коррозионные газы, токопроводящие частицы или излучаемое тепло от других источников;
- влага, абразивная пыль, пар или чрезмерная влажность;
- плесень, насекомые, паразиты;
- насыщенный солями воздух или загрязненные охлаждающие вещества;
- загрязнение окружающей среды выше уровня 2 по стандарту МЭК 60664-1:
- воздействие аномальных вибраций, толчков и наклонов;
- воздействие прямых солнечных лучей, источников тепла или сильных электромагнитных полей;

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Α ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА.

Запрещается сверлить или прорезать отверстия для кабелей или изоляционных труб при установленных фланш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Запрещается вносить не предусмотренные данным руководством по установке механические изменения в продукт (в том числе запрещается снимать детали шкафа, сверлить и прорезать отверстия).

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление

РИСК ПЕРЕГРЕВА

Соблюдайте требования по пространственному расположению системы ИБП и не закрывайте вентиляционные отверстия продукта во время эксплуатации системы ИБП.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Уведомление

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не подключайте выход ИБП к системам с восстанавливающейся нагрузкой, в том числе к фотоэлектрическим системам и скоростным приводам.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Электробезопасность

В настоящем руководстве имеются важные инструкции по безопасности, которых необходимо придерживаться при установке и техническом обслуживании системы ИБП.

ΔΑΟΠΑ**CHO**

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

- Установку, эксплуатацию, проверку и техническое обслуживание электрического оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.
- Используйте соответствующие индивидуальные средства защиты (ИСЗ) и соблюдайте технику безопасности при выполнении электротехнических работ.
- Устройства отключения переменного тока и постоянного тока должны находиться в свободном доступе. На устройстве отключения должна быть пометка о его назначении.
- Перед работой с оборудованием отключите все источники питания системы ИБП.
- Перед работой на системе ИБП проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая защитное заземление.
- ИБП содержит внутренний источник энергии. Даже после отключения от электрической сети устройство может находиться под высоким напряжением. Перед установкой или обслуживанием системы ИБП убедитесь, что все компоненты системы выключены и отключены от сети, а аккумуляторные батареи отсоединены. Перед тем как открыть ИБП, следует подождать не менее пяти минут для разрядки конденсаторов.
- ИБП должен иметь правильное заземление, при этом из-за высокого тока утечки провод заземления следует подсоединить первым.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Когда вход ИБП подсоединен через внешние выключатели, которые в разомкнутом положении изолируют нейтраль, или когда автоматическая изоляция системы от обратного питания является внешней по отношению к оборудованию или подсоединена к системе распределения питания ИТ, необходимо обеспечить наличие на входных разъемах ИБП

соответствующих обозначений, а также на всех разъединителях первичной цепи, установленных на удаленном расстоянии от места установки ИБП, и на внешних точках доступа между такими выключателями и ИБП (обеспечивает пользователь), со следующим текстом (или эквивалентного содержания на языке, принятом в стране установки системы ИБП):

ΑΑΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Риск обратного напряжения. Перед работой на этой цепи: Изолируйте ИБП и проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая клемму защитного заземления.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Правила техники безопасности при работе с батареями

ΔΑΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

- Установка автоматических выключателей батарей должна производиться в соответствии с техническими условиями и требованиями, определенными компанией Schneider Electric.
- Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться или контролироваться исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с аккумуляторными батареями, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен иметь доступа к батареям.
- Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, поскольку они могут взорваться.
- Запрещается деформировать, вскрывать и модифицировать аккумуляторные батареи. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Он может также вызвать отравление.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Δ Δ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

- Снять часы, кольца и другие металлические предметы.
- Использовать инструменты с изолированными ручками.
- Надеть защитные очки, перчатки и обувь.
- Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
- Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
- Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями заземленной батареи может привести к поражению электрическим током. Вероятность такого поражения будет уменьшена при отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания (только для оборудования и удаленных источников батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

ΑΑΟΠΑCHO

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

При замене батарей используйте батареи или аккумуляторы того же типа и количества.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Уведомление

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
- Срок хранения батарей не должен превышать 6 месяцев в связи с необходимостью их перезарядки. Если батареи системы ИБП находятся в разряженном состоянии в течение длительного времени, рекомендуется ставить их на подзарядку на сутки с периодичностью не менее одного раза в месяц. При этом батареи заряжаются, что предотвращает их необратимое повреждение.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Технические характеристики

Технические характеристики для ИБП на 300 кВт

Напряжение (В)	380	400	415	440	480		
Подключения	3-проводные (I	_1, L2, L3, PE) ¹	1		1		
Диапазон входного напряжения (B) ²	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
Частота (Гц)	40–70	40–70					
Номинальный входной ток (А)	480	456	439	411	380		
Максимальный входной ток (A) ³	531	510	491	460	437		
Ограничение входного тока (А)	534			499	456		
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)	< 4 % при нагр	< 3 % при нагрузке 100 % < 4 % при нагрузке 50 % < 9 % при нагрузке 25 %					
Входной коэффициент мощности	0,99 при нагрузке > 40 % 0,98 при нагрузке >20 % 0,97 при нагрузке >10 %						
Защита							
	Настраиваемый 1–40 сек.						
Подключения	4-проводные (L1, L2, L3, N, PE)	или 3–проводные	(L1, L2, L3, PE) ¹			
Диапазон напряжений байпаса (В)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528		
Частота (Гц)	50 или 60						
Диапазон частот (Гц)	Программируе	мо: +/-0,1, +/-3, +/	-10. Значением по	умолчанию явля	иется +/-3.		
Номинальный ток байпаса (А)	460	437	422	398	363		
Максимальный номинал тока короткого замыкания	100 кА RMS (ср	реднеквадратична	ая величина) ⁴				
Тиристор I²t (kA*s²), Дж			ода-вывода на 100 вода-вывода на 19				
Магнитный выключатель BF2	39 кА						
Защита	Единый перекл токов	початель c функц	ией аварийной ос	тановки для защі	иты от обратных		
Подключения	4-проводные (L1, L2, L3, N, PE)	или 3–проводные	(L1, L2, L3, PE)			
Перегрузочная способность	125 % на 10 ми 115 % на 1 мин 110 % длитель	нуту (штатный реж инут (штатный рех иуту (питание от б но (режим байпас мс (режим байпас	ким работы́) атареи) :a)				
Допустимое отклонение выходного напряжения		нная нагрузка: +/- ванная нагрузка:					
Динамическая реакция на нагрузку	+/- 5 % через 2 +/- 1% через 50						
Коэффициент выходной мощности	1						
Номинальный выходной ток (А)	456	433	417	394	361		
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)		йной нагрузке 100 нейной нагрузке 1		•			
Выходная частота (Гц)	50/60 (синх. с б	байпасом), 50/60 [Tц +/-0,1 % (без си	нхронизации)			

^{1.} Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается.

Система может функционировать при напряжении 600 В в течение 1 мин.

^{3.} При номинальном входном напряжении и полной зарядке.

^{4.} Компенсируется внутренним единым переключателем с пиковым аварийным магнитным выключателем мощностью 90 кА

^{5.} При превышении этого значения на тиристорах может возникнуть короткое замыкание.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480			
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с)	Программир	уемый: 0,25, 0,5	5, 1, 2, 4, 6					
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3)	С двойным преобразованием: VFI-SS-111							
Коэффициент амплитуды нагрузки	До 3 (общее	До 3 (общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 5 %)						
Коэффициент мощности нагрузки	от 0,7 оперез	от 0,7 опережающего до 0,5 отстающего без снижения полной мощности						
Мощность зарядки в % от выходной мощности	35 % при нагрузке ≤ 80 % 12 % при нагрузке ≤ 100 %							
Максимальная мощность зарядки (кВт)		36 при нагрузке 100 % 105 при нагрузке < 80 %						
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)	480	480						
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)	546							
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)	384							
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока)	420							
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)	654	654	654	654	654			
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)	817	817	817	817	817			
Максимальное время резервного питания от батарей	Без ограниче	ений	1	1	1			
Температурная компенсация (на ячейку)		°C для T ≥ 25 °C для T < 25 °C						
Пульсация тока	< 5 % C20 (B	ремя работы от	батарей 5 минут)				
Тестирование батареи	Ручное/авто	матическое (на	выбор)					
Защита от глубокого разряда	Да							
Термокомпенсация при заряде батарей	Да							

Технические характеристики для ИБП на 400 кВт

Напряжение (В)	380	400	415	440	480		
Подключения	3-проводные (L	3-проводные (L1, L2, L3, PE) ⁶					
Диапазон входного напряжения (B) ⁷	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
Частота (Гц)	40–70						
Номинальный входной ток (А)	640	608	585	548	506		
Максимальный входной ток (A) ⁸	708	681	655	614	582		
Ограничение входного тока (А)	712	712 666 608					
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)	< 3 % при нагрузке 100 % < 4 % при нагрузке 50 % < 9 % при нагрузке 25 %						
Входной коэффициент мощности	0,99 при нагрузке > 40 % 0,98 при нагрузке >20 % 0,97 при нагрузке >10 %						

^{6.} Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается.

^{7.} Система может функционировать при напряжении 600 В в течение 1 мин.

^{8.} При номинальном входном напряжении и полной зарядке.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480		
Защита		Į.		·			
	Настраиваемый	1–40 сек.					
Подключения	4-проводные (L	1, L2, L3, N, PE) и	ли 3–проводные ((L1, L2, L3, PE)9			
Диапазон напряжений байпаса (В)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528		
Частота (Гц)	50 или 60						
Диапазон частот (Гц)	Программируем	10: +/-0,1, +/-3, +/-1	10. Значением по	умолчанию являє	ется +/-3.		
Номинальный ток байпаса (А)	614	583	562	530	485		
Максимальный номинал тока короткого замыкания	100 кА RMS (среднеквадратичная величина) ¹⁰						
Тиристор I²t (kA*s²), Дж		7220 ¹¹ для систем со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт 16245 ¹¹ для систем со шкафом ввода-вывода на 1500 кВт					
Магнитный выключатель BF2	39 KA						
Защита	Единый перекль токов	очатель с функци	ей аварийной ост	ановки для защит	гы от обратных		
Подключения	4-проводные (L	1, L2, L3, N, PE) и	ли 3–проводные ((L1, L2, L3, PE)			
Перегрузочная способность	150 % на 1 минуту (штатный режим работы) 125 % на 10 минут (штатный режим работы) 115 % на 1 минуту (питание от батареи) 110 % длительно (режим байпаса) 1000 % на 100 мс (режим байпаса)						
Допустимое отклонение выходного напряжения	Сбалансированная нагрузка: +/- 1 % Несбалансированная нагрузка: +/- 3 %						
Динамическая реакция на нагрузку	+/- 5 % через 2 м +/- 1% через 50						
Коэффициент выходной мощности	1						
Номинальный выходной ток (А)	608	577	557	525	481		
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)		ной нагрузке 100 ч ейной нагрузке 10		•	•		
Выходная частота (Гц)	50/60 (синх. с ба	айпасом), 50/60 Г	ц +/-0,1 % (без син	хронизации)			
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с)	Программируем	ıый: 0,25, 0,5, 1, 2	, 4, 6				
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3)	С двойным прес	образованием: VF	I-SS-111				
Коэффициент амплитуды нагрузки	До 3 (общее гар	моническое исках	кение напряжения	я (THDU) < 5 %)			
Коэффициент мощности нагрузки	от 0,7 опережаю	ощего до 0,5 отста	ющего без сниже	ния полной мощн	ости		
Мощность зарядки в % от выходной мощности	35 % при нагруз 12 % при нагруз						
Максимальная мощность зарядки (кВт)	48 при нагрузке 140 при нагрузк						
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)	480						
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)	546						
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)	384						
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока)	420						
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)	872						

Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается. Компенсируется внутренним единым переключателем с пиковым аварийным магнитным выключателем мощностью 90 кА При превышении этого значения на тиристорах может возникнуть короткое замыкание.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480		
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)	1090						
Максимальное время резервного питания от батарей	Без ограничений						
Температурная компенсация (на ячейку)	-3,3 мВ на 1 °C для T ≥ 25 °C 0 мВ на 1 °C для T < 25 °C						
Пульсация тока	< 5 % С20 (врем	я работы от ба	тарей 5 минут)				
Тестирование батареи	Ручное/автомат	ическое (на вы	бор)				
Защита от глубокого разряда	Да						
Термокомпенсация при заряде батарей	Да						

Технические характеристики для ИБП на 500 кВт

Напряжение (В)	380	400	415	440	480			
Подключения	3-проводные (L	3-проводные (L1, L2, L3, PE) ¹²						
Диапазон входного напряжения (B) ¹³	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576			
Частота (Гц)	40–70	1	1	"	1			
Номинальный входной ток (А)	800	760	731	685	633			
Максимальный входной ток (A) ¹⁴	886	851	819	767	725			
Ограничение входного тока (А)	890	1	-	832	760			
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)	< 4 % при нагру	< 3 % при нагрузке 100 % < 4 % при нагрузке 50 % < 9 % при нагрузке 25 %						
Входной коэффициент мощности	0,98 при нагруз	0,99 при нагрузке > 40 % 0,98 при нагрузке >20 % 0,97 при нагрузке >10 %						
Защита	Контакторы							
	Настраиваемы	й 1–40 сек.						
Подключения	4-проводные (l	1, L2, L3, N, PE)	или 3–проводнь	ie (L1, L2, L3, PE))12			
Диапазон напряжений байпаса (В)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528			
Частота (Гц)	50 или 60							
Диапазон частот (Гц)	Программируем	ио: +/-0,1, +/-3, +	/-10. Значением і	по умолчанию яв	ляется +/-3.			
Номинальный ток байпаса (А)	767	729	703	663	606			
Максимальный номинал тока короткого замыкания	100 кА RMS (ср	еднеквадратичн	ая величина) ¹⁵	<u> </u>				
Тиристор I²t (kA*s²), Дж			вода-вывода на ввода-вывода на					
Магнитный выключатель BF2	39 кА							
Защита	Единый перекл токов	ючатель с функц	цией аварийной с	остановки для за	щиты от обратных			
Подключения	4-проводные (l	_1, L2, L3, N, PE)	или 3–проводнь	ie (L1, L2, L3, PE)			
Перегрузочная способность	125 % на 10 ми	уту (штатный ре: нут (штатный ре: уту (питание от б	жим работы)					

Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается. Система может функционировать при напряжении 600 В в течение 1 мин.

При номинальном входном напряжении и полной зарядке.

Компенсируется внутренним единым переключателем с пиковым аварийным магнитным выключателем мощностью 90 кА

^{16.} При превышении этого значения на тиристорах может возникнуть короткое замыкание.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480			
		о (режим байпас ис (режим байпас			•			
Допустимое отклонение выходного напряжения		ная нагрузка: +/- анная нагрузка: +						
Динамическая реакция на нагрузку		+/- 5 % через 2 мс +/- 1% через 50 мс						
Коэффициент выходной мощности	1							
Номинальный выходной ток (А)	760	722	696	656	601			
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)	<2 % при линей <3 % при нелин	ной нагрузке 100 ейной нагрузке 1	% 00 %		•			
Выходная частота (Гц)	50/60 (синх. с ба	айпасом), 50/60 Г	ц +/-0,1 % (без син	нхронизации)				
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с)	Программируем	ный: 0,25, 0,5, 1, 2	2, 4, 6					
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3)	С двойным прес	образованием: VI	FI-SS-111					
Коэффициент амплитуды нагрузки	До 3 (общее гар	моническое иска	жение напряжени	ıя (THDU) < 5 %)				
Коэффициент мощности нагрузки	от 0,7 опережак	ощего до 0,5 отст	ающего без сниже	ения полной мощн	ости			
Мощность зарядки в % от выходной мощности	35 % при нагрузке ≤ 80 % 12 % при нагрузке ≤ 100 %							
Максимальная мощность зарядки (кВт)	60 при нагрузке 100 % 175 при нагрузке < 80 %							
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)	480							
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)	546							
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)	384							
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока)	420							
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)	1090	1090	1090	1090	1090			
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)	1362	1362	1362	1362	1362			
Максимальное время резервного питания от батарей	Без ограничени	й						
Температурная компенсация (на ячейку)	-3,3 мВ на 1 °C для T ≥ 25 °C 0 мВ на 1 °C для T < 25 °C							
Пульсация тока	< 5 % С20 (врем	я работы от бата	арей 5 минут)					
Тестирование батареи	Ручное/автоматическое (на выбор)							
Защита от глубокого разряда	Да							
Термокомпенсация при заряде батарей	Да							

Технические характеристики для ИБП на 625 кВт

Напряжение (В)	380	400	415	440	480			
Подключения	3-проводные (L	3-проводные (L1, L2, L3, PE) ¹⁷						
Диапазон входного напряжения (B) ¹⁸	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576			
Частота (Гц)	40–70	40–70						
Номинальный входной ток (А)	1001	950	914	853	791			
Максимальный входной ток (A) ¹⁹	1107	1063	1024	956	910			
Ограничение входного тока (А)	1113	I	•	1040	950			
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)	< 4 % при нагру:	< 3 % при нагрузке 100 % < 4 % при нагрузке 50 % < 9 % при нагрузке 25 %						
Входной коэффициент мощности	0,99 при нагрузн 0,98 при нагрузн 0,97 при нагрузн	e >20 %						
Защита	Контакторы							
	Настраиваемый	Настраиваемый 1–40 сек.						
Подключения	4-проводные (L	1, L2, L3, N, PE) <i>v</i>	ли 3-проводные	(L1, L2, L3, PE) ¹⁷				
Диапазон напряжений байпаса (В)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528			
Частота (Гц)	50 или 60							
Диапазон частот (Гц)	Программируем	10: +/-0,1, +/-3, +/-	10. Значением по	умолчанию явля	ется +/-3.			
Номинальный ток байпаса (А)	959	911	878	828	757			
Максимальный номинал тока короткого замыкания	100 кА RMS (сре	еднеквадратична:	я величина) ²⁰		•			
Тиристор I²t (kA*s²), Дж	722021							
Магнитный выключатель BF2	39 кА							
Защита	Единый переклютоков	очатель с функци	ей аварийной ост	ановки для защи	ты от обратных			
Подключения	4-проводные (L	1, L2, L3, N, PE) <i>v</i>	ли 3-проводные	(L1, L2, L3, PE)				
Перегрузочная способность	125 % на 10 мин 115 % на 1 мину 110 % длительн	ту (штатный реж нут (штатный реж ту (питание от ба о (режим байпаса нс (режим байпаса	им работы) тареи) а)					
Допустимое отклонение выходного напряжения		ная нагрузка: +/- анная нагрузка: +						
Динамическая реакция на нагрузку	+/- 5 % через 2 м +/- 1% через 50							
Коэффициент выходной мощности	1							
Номинальный выходной ток (А)	950	902	870	820	752			
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)		ной нагрузке 100 ейной нагрузке 10						
Выходная частота (Гц)	50/60 (синх. с ба	айпасом), 50/60 Г	ц +/-0,1 % (без син	нхронизации)				
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с)	Программируем	ый: 0,25, 0,5, 1, 2	, 4, 6					
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3)	С двойным прес	образованием: VF	FI-SS-111					

Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается. Система может функционировать при напряжении 600 В в течение 1 мин.

^{18.}

^{19.} При номинальном входном напряжении и полной зарядке.

Компенсируется внутренним единым переключателем с пиковым аварийным магнитным выключателем мощностью 90 кА

^{21.} При превышении этого значения на тиристорах может возникнуть короткое замыкание.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480			
Коэффициент амплитуды нагрузки	До 3 (общее гар	До 3 (общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 5 %)						
Коэффициент мощности нагрузки	от 0,7 опережаю	ощего до 0,5 отста	нющего без сниже	ния полной мощн	ости			
Мощность зарядки в % от выходной мощности	35 % при нагрузке ≤ 80 % 12 % при нагрузке ≤ 100 %							
Максимальная мощность зарядки (кВт)	75 при нагрузке 100 % 218,75 при нагрузке < 80 %							
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)	480							
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)	546							
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)	384							
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока)	420							
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)	1362	1362	1362	1362	1364			
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)	1703	1703	1703	1703	1705			
Максимальное время резервного питания от батарей	Без ограничени	й						
Температурная компенсация (на ячейку)	-3,3 мВ на 1 °C д 0 мВ на 1 °C для							
Пульсация тока	< 5 % С20 (врем	я работы от бата	рей 5 минут)					
Тестирование батареи	Ручное/автомат	ическое (на выбо	p)					
Защита от глубокого разряда	Да							
Термокомпенсация при заряде батарей	Да							

Технические характеристики для ИБП на 750 кВт

Напряжение (В)	380	400	415	440	480		
Подключения	3-проводные	(L1, L2, L3, PE) ²²					
Диапазон входного напряжения (B) ²³	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
Частота (Гц)	40–70				·		
Номинальный входной ток (А)	1201	1139	1097	1029	950		
Максимальный входной ток (A) ²⁴	1328	1276	1229	1153	1092		
Ограничение входного тока (А)	1335		1248	1140			
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)	< 3 % при наг < 4 % при наг < 9 % при наг	рузке 50 %					
Входной коэффициент мощности	0,98 при нагр	0,99 при нагрузке > 40 % 0,98 при нагрузке >20 % 0,97 при нагрузке >10 %					
Защита	Контакторы	Контакторы					
	Настраиваем	Настраиваемый 1–40 сек.					
Подключения	4-проводные	(L1, L2, L3, N, Pi	Е) или 3–проводны	ые (L1, L2, L3, PE)	22		

^{22.} Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается. 23. Система может функционировать при напряжении 600 В в течение 1 мин. 24. При номинальном входном напряжении и полной зарядке.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480				
Диапазон напряжений байпаса (В)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528				
Частота (Гц)	50 или 60			1	•				
Диапазон частот (Гц)	Программируем	10: +/-0,1, +/-3, +/-	10. Значением по	умолчанию являє	ется +/-3.				
Номинальный ток байпаса (А)	1151	1093	1054	994	909				
Максимальный номинал тока короткого замыкания	100 кА RMS (сре	еднеквадратичная	я величина) ²⁵	1	1				
Тиристор I²t (kA*s²), Дж		ем со шкафом вво тем со шкафом ві							
Магнитный выключатель BF2	39 кА								
Защита	Единый переклитоков	очатель с функци	ей аварийной ост	ановки для защит	гы от обратных				
Подключения	4-проводные (L	1, L2, L3, N, PE) и	ли 3–проводные ((L1, L2, L3, PE)					
Перегрузочная способность	125 % на 10 мин 115 % на 1 мину 110 % длительн	ту (штатный режи нут (штатный режи ту (питание от ба о (режим байпаса ис (режим байпаса	им работы́) гареи))						
Допустимое отклонение выходного напряжения		ная нагрузка: +/- ´ анная нагрузка: +,							
Динамическая реакция на нагрузку	+/- 5 % через 2 мс +/- 1% через 50 мс								
Коэффициент выходной мощности	1								
Номинальный выходной ток (А)	1140	1083	1043	984	902				
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)		ной нагрузке 100 ч ейной нагрузке 10							
Выходная частота (Гц)	50/60 (синх. с ба	айпасом), 50/60 Г	ц +/-0,1 % (без син	хронизации)					
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с)	Программируем	ный: 0,25, 0,5, 1, 2	, 4, 6						
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3)	С двойным прес	образованием: VF	I-SS-111						
Коэффициент амплитуды нагрузки	До 3 (общее гар	моническое исках	кение напряжени:	я (THDU) < 5 %)					
Коэффициент мощности нагрузки	от 0,7 опережак	ощего до 0,5 отста	ющего без сниже	ния полной мощн	ости				
Мощность зарядки в % от выходной мощности	35 % при нагруз 12 % при нагруз								
Максимальная мощность зарядки (кВт)	90 при нагрузке 262 при нагрузк								
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)	480								
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)	546								
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)	384								
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока)	420								
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)	1634	1634	1634	1634	1634				
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)	2043	2043	2043	2043	2043				
Максимальное время резервного питания от батарей	Без ограничени	й		•	•				

^{25.} Компенсируется внутренним единым переключателем с пиковым аварийным магнитным выключателем мощностью 90 кА26. При превышении этого значения на тиристорах может возникнуть короткое замыкание.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480		
Температурная компенсация (на ячейку)	-3,3 мВ на 1 °С д 0 мВ на 1 °С для						
Пульсация тока	< 5 % С20 (время работы от батарей 5 минут)						
Тестирование батареи	Ручное/автомат	ическое (на выбо	p)				
Защита от глубокого разряда	Да						
Термокомпенсация при заряде батарей	Да						

Технические характеристики для ИБП на 1000 кВт

Напряжение (В)	380	400	415	380 400 415 440					
Подключения	3-проводные (L ²	1, L2, L3, PE) ²⁷							
Диапазон входного напряжения (B) ²⁸	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576				
Частота (Гц)	40–70								
Номинальный входной ток (А)	1601	1519	1463	1370	1266				
Максимальный входной ток (A) ²⁹	1771	1702	1638	1534	1456				
Ограничение входного тока (А)	1780			1664	1520				
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)	< 3 % при нагруз < 4 % при нагруз < 9 % при нагруз	вке 50 %							
Входной коэффициент мощности	0,99 при нагрузк 0,98 при нагрузк 0,97 при нагрузк	e >20 %							
Защита	Контакторы								
	Настраиваемый	1–40 сек.							
Подключения	4–проводные (L1, L2, L3, N, PE) или 3–проводные (L1, L2, L3, PE) ²⁷								
Диапазон напряжений байпаса (В)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528				
Частота (Гц)	50 или 60								
Диапазон частот (Гц)	Программируем	0: +/-0,1, +/-3, +/-	10. Значением по	умолчанию являе	тся +/-3.				
Номинальный ток байпаса (А)	1535	1458	1405	1325	1211				
Максимальный номинал тока короткого замыкания	100 кА RMS (сре	еднеквадратичная	я величина) ³⁰						
Тиристор I²t (kA*s²), Дж			ода-вывода на 100 вода-вывода на 19						
Магнитный выключатель BF2	39 кА								
Защита	Единый перекли токов	очатель с функци	ей аварийной ост	ановки для защит	ы от обратных				
Подключения	4-проводные (L	1, L2, L3, N, PE) и	ли 3–проводные (L1, L2, L3, PE)					
Перегрузочная способность	150 % на 1 минуту (штатный режим работы) 125 % на 10 минут (штатный режим работы) 115 % на 1 минуту (питание от батареи) 110 % длительно (режим байпаса) 1000 % на 100 мс (режим байпаса)								
Допустимое отклонение выходного напряжения		ная нагрузка: +/- ′ анная нагрузка: +/							

Поддерживаются системы распределения электроэнергии TN, TT и IT. Угловое (линейное) заземление не поддерживается.

Система может функционировать при напряжении 600 В в течение 1 мин. При номинальном входном напряжении и полной зарядке.

Компенсируется внутренним единым переключателем с пиковым аварийным магнитным выключателем мощностью 90 кА

При превышении этого значения на тиристорах может возникнуть короткое замыкание.

Напряжение (В)	380	400	415	440	480					
Динамическая реакция на нагрузку	+/- 5 % через +/- 1% через									
Коэффициент выходной мощности	1									
Номинальный выходной ток (А)	1519	1443	1391	1312	1203					
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)		нейной нагрузке пинейной нагруз								
Выходная частота (Гц)	50/60 (синх.	с байпасом), 50	/60 Гц +/-0,1 % (бе	ез синхронизации)						
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с)	Программир	уемый: 0,25, 0,5	5, 1, 2, 4, 6							
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3)	С двойным п	іреобразование	м: VFI-SS-111							
Коэффициент амплитуды нагрузки	До 3 (общее	До 3 (общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 5 %)								
Коэффициент мощности нагрузки	от 0,7 оперез	от 0,7 опережающего до 0,5 отстающего без снижения полной мощности								
Мощность зарядки в % от выходной мощности		35 % при нагрузке ≤ 80 % 12 % при нагрузке ≤ 100 %								
Максимальная мощность зарядки (кВт)		120 при нагрузке 100 % 350 при нагрузке < 80 %								
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)	480									
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)	546									
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)	384									
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока)	420									
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)	2179	2179	2179	2179	2179					
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)	2724	2724	2724	2724	2724					
Максимальное время резервного питания от батарей	Без ограниче	ЭНИЙ								
Температурная компенсация (на ячейку)		°C для T ≥ 25 °C для T < 25 °C	;							
Пульсация тока	< 5 % C20 (B	ремя работы от	батарей 5 минут)							
Тестирование батареи	Ручное/авто	матическое (на	выбор)							
Защита от глубокого разряда	Да									
Термокомпенсация при заряде батарей	Да									

Масса и габариты ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт

Номер изделия	Детали	Масса, кг (фунты)	Высота, мм (дюймы)	Ширина, мм (дюймы)	Глубина, мм (дюймы)
GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS	В совокупности — Силовые шкафы — Шкаф ввода- вывода	1880 (4145) 2 x 540 (2x1190) 800 (1764)	1970 (77,6)	2700 (106) 2 X 600 (2x23.6) 1500 (59,1)	900 (35,4)
GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS	В совокупности — Силовые шкафы — Шкаф ввода- вывода	2420 (5335) 3 x 540 (3x1190) 800 (1764)	1970 (77,6)	3300 (130.0) 3 X 600 (3x23.6) 1500 (59,1)	900 (35,4)

Номер изделия	Детали	Масса, кг (фунты)	Высота, мм (дюймы)	Ширина, мм (дюймы)	Глубина, мм (дюймы)
GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS	В совокупности – Силовые шкафы – Шкаф ввода- вывода	2960 (6526) 4 x 540 (4 x 1190) 800 (1764)	1970 (77,6)	3900 (153,5) 4 x 600 (4 x 23,6) 1500 (59,1)	900 (35,4)
GVX1250K1000HS	В совокупности – Силовые шкафы – Шкаф ввода- вывода	3500 (7716) 5 x 540 (5 x 1190) 800 (1764)	1970 (77,6)	4500 (177,2) 5 x 600 (5 x 23,6) 1500 (59,1)	900 (35,4)

Требования к моменту затяжки болтов


Размер болтов	Момент затяжки
M6	5 Нм (3,69 фунто-футов)
M8	17,5 Нм (12,91 фунто-футов)
M10	30 Нм (22 фунто-футов)
M12	50 Нм (36,87 фунто-футов)

Технические характеристики ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями, существующими в вашем регионе, изучите местные требования по безопасности.

Примечание: Требования относительно доступа к системе ИБП сзади или сбоку отсутствуют, поэтому эти системы могут быть расположены вплотную к стене.

Шкаф ввода-вывода и пять силовых шкафов - вид спереди



Руководство по упорядочению батарейных кабелей

Примечание: При использовании батарей сторонних поставщиков в ИБП выбирайте только высокопроизводительные батареи.

Примечание: Если массив батарей размещается удаленно, упорядочение кабелей имеет важное значение для снижения потери напряжения и индуктивного сопротивления. Расстояние между массивом батарей и ИБП не должно превышать 200 м (656 футов). Если планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.

Примечание: Чтобы минимизировать опасность электромагнитного излучения, настоятельно рекомендуется следовать нижеизложенным инструкциям и использовать заземленные металлические опоры поддонов.

Длина кабеля	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(+++	(1)	+ + +
< 30 м	Не рекомендуется	Допустимо	Рекомендуется	Рекомендуется
31–75 м	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Допустимо	Рекомендуется

Длина кабеля	(+++) (3-3-3-3-1)	(+++	(+++	
76–150 м	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Допустимо	Рекомендуется
151–200 м	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Рекомендуется

Технические характеристики систем на 380 B, 400 B, 415 B и 440 B

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей

ΑΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Для защиты входной сети требуется выключатель со свободным доступом. Максимальное время отключения от источника тока при аварии: 46 сек. при перегрузке на входе в 200 %.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Примечание: Защита от перегрузки по току осуществляется другими устройствами.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблицах В.52.12 и В.52.13 стандарта МЭК 60364–5–52 со следующими дополнениями:

- Проводники 90 °C
- Температура окружающей среды 30 °C
- Использование медных или алюминиевых проводников
- Метод установки F4 для кабелей постоянного тока и метод установки F5 для кабелей переменного тока, скорректированные для одного слоя в перфорированном кабельном лотке.

Сечение кабелей РЕ соответствует IEC 60364-5-54, таблица 54.2 "Минимальная площадь поперечного сечения защитных проводников".

Примечание: Всегда учитывайте сечение проводников заземляющего электрода в соответствии с полной электрической установкой.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 300 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)				Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)				Заземляющий провод (мм²)			
	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
Вход	63032	63033	63032	630 ³⁴	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 185 / 2 x 120	1 x 120 / 1 x 150	1 x 120 / 1 x 150	1 x 120 / 1 x 150	1 x 95 / 1 x 120
Байпас	630 ³⁴	63035	63036	40037	1 x 185 / 2 x 120	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 95 / 1 x 120	1 x 95 / 1 x 120	1 x 95 / 1 x 120	1 x 95 / 1 x 120
Выход	630 ³⁴	63035	63036	40037	1 x 185 / 2 x 120	1 x 150/ 1 x 240	1 x 150/ 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 95 / 1 x 120	1 x 95 / 1 x 120	1 x 95 / 1 x 120	1 x 95 / 1 x 120
Батар- ея	1000	1000	1000	1000	2 x 120/ 2 x 185	2 x 120/ 2 x 185	2 x 120/ 2 x 185	2 x 120/ 2 x 185	1 x 120 / 1 x 185	1 x 120 / 1 x 185	1 x 120 / 1 x 185	1 x 120 / 1 x 185

^{32.} Настройка защиты (I_r) = 0,90.

^{33.} Настройка тепловой защиты (I_r) = 0,90.

^{34.} Настройка защиты $(I_r) = 0.80$.

^{35.} Настройка тепловой защиты (I_r) = 0,70.

^{36.} Настройка защиты (I_r) = 0,70.

^{37.} Настройка защиты (I_г) = 1,0.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 400 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)				Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)				Заземляющий провод (мм²)			
	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
Вход	80038	80038	80038	80038	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240
Байпас	630 ³⁹	63040	63041	63041	2 x 120 / 2 x 185	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 120 / 1 x 185	1 x 120 / 1 x 150	1 x 120 / 1 x 150	1 x 120 / 1 x 150
Выход	630 ³⁹	63040	63041	63041	2 x 120 / 2 x 185	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 120 / 1 x 185	1 x 120 / 1 x 150	1 x 120 / 1 x 150	1 x 120 / 1 x 150
Батар- ея	1000	1000	1000	1000	2 x 185 / 3 x 185	2 x 185 / 3 x 185	2 x 185 / 3 x 185	2 x 185 / 3 x 185	1 x 185 / 2 x 150	1 x 185 / 2 x 150	1 x 185 / 2 x 150	1 x 185 / 2 x 150

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 500 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)				Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)				Заземляющий провод (мм²)			
	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
Вход	100042	100043	100043	100042	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150
Байпас	80044	80045	80046	80038	2 x 185 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	1 x 185/ 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240
Выход	80044	80045	80046	80038	2 x 185 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	1 x 185/ 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240	1 x 150 / 1 x 240
Батар- ея	2000	2000	2000	2000	3 x 185/ 3 x 185	3 x 185/ 3 x 185	3 x 185/ 3 x 185	3 x 185/ 3 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 625 кВт

	Макс. ус перегру:	•	защиты о	т	Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)				Заземляющий провод (мм²)			
	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
Вход	125038	125038	125038	125038	3 x 185 / 3 x 240	3 x 185 / 3 x 240	3 x 185 / 3 x 240	3 x 185 / 3 x 240	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185
Байпас	100044	100047	100038	100038	2x240/ 3x240	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	1 x 240 / 2 x 185	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150
Выход	100044	100047	100038	100038	2 x 240/ 3x240	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	2 x 240/ 3 x 185	1 x 240 / 2 x 185	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150	1 x 240 / 2 x 150
Батар- ея	2000	2000	2000	2000	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 185 / 2 x 240

^{38.} Настройка защиты $(I_r) = 0.9$.

^{39.} Настройка защиты (I_г) = 0,98.

^{40.} Настройка защиты (I_r) = 0,95.
41. Настройка защиты (I_r) = 0,9.
42. Настройка защиты (I_r) = 0,90.

^{43.} Настройка тепловой защиты (I_r) = 0,90.
44. Настройка защиты (I_r) = 0,98.

^{45.} Настройка тепловой защиты (I_r) = 0,95.

^{46.} Настройка тепловой защиты $(I_r) = 0.9$.

^{47.} Настройка защиты (I_r) = 0,95.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 750 кВт

		Макс. устройство защиты от перегрузок (A)				Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)				Заземляющий провод (мм²)			
	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
Вход	160048	160049	160049	125050	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 185 4 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 150 / 2 x 240	
Байпас	125051	125048	125048	100052	3 x 185 / 4 x 185	3 x 185 / 3 x 240	3 x 185 / 3 x 240	2x240/ 3x240	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	1 x 240 / 2 x 185	
Выход	1250 ⁵¹	125048	125048	100052	3 x 185 / 4 x 185	3 x 185 / 3 x 240	3 x 185 / 3 x 240	2x240/ 3x240	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	2 x 150 / 2 x 185	1 x 240 / 2 x 185	
Батар- ея	2000	2000	2000	2000	4 x 240/ 5 x 240	4 x 240/ 5 x 240	4 x 240/ 5 x 240	4 x 240/ 5 x 240	2 x 240/ 3 x 240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 1000 кВт

	Макс. ус перегру		защиты о	т	Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)				Заземляющий провод (мм²)			
	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
Вход	200048	200049	200049	200049	4 x 240/ 6 x 240	4 x 240/ 6 x 240	4 x 240/ 6 x 240	4 x 240/ 6 x 240	2 x 240/ 3 x 240	2 x 240/ 3 x 240	2 x 240/ 3 x 240	2x240/ 3x240
Байпас	160053	160051	160048	160048	4 x 185 / 5 x 240	4 x 185 / 5 x 240	3 x 240 / 4 x 240	3 x 240 / 4 x 240	2 x 185 / 3 x 240	2 x 185 / 3 x 240	2 x 185 / 2 x 240	2 x 185 / 2 x 240
Выход	160053	160054	160049	160048	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	3 x 240 / 6 x 240	3 x 240 / 6 x 240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240
Батар- ея	4000	4000	4000	4000	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240	3 x 240/ 4 x 240

Рассеиваемое тепло

Рассеиваемое тепло для ИБП на 300 кВт (британские тепловые единицы в час)

	Нормальны	ый режим раб	оты		Режим ЕС	Режим ЕСО				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B		
25 %	12334	11773	11773	11773	5000	5000	5000	5361		
50 %	19463	18362	18362	19149	6095	6095	6095	6341		
75 %	27906	26260	26260	27335	7513	7513	7513	7616		
100 %	38417	36217	36217	37128	9170	9170	9170	9107		

	Режим ECOn	version			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	5704	6004	5978	5978	12353	12353	12353	12353	
50 %	6586	6857	6742	6742	20392	20392	20392	20392	

^{48.} Настройка защиты (I_r) = 0,9.

^{49.} Настройка тепловой защиты (I_r) = 0,9.

¹ настройка тепловой защиты (I_r) = 1,0.
1 настройка тепловой защиты (I_r) = 1,0.
1 настройка защиты (I_r) = 0,95.
2 настройка защиты (I_r) = 1,0.

^{53.} Настройка защиты (I_r) = 0,98.

^{54.} Настройка тепловой защиты (I_r) = 0,98.

	Режим ECOn	version			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
75 %	7785	8012	7766	7766	29227	29227	29227	29227	
100 %	9283	9436	9032	9032	39199	39199	39199	39199	

Рассеиваемое тепло для ИБП на 400 кВт (британские тепловые единицы в час)

	Нормальный	й режим работ	ы		Режим ЕСО				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	99517	98778	98778	98778	89794	89794	89794	90145	
50 %	196084	194618	194618	195350	176797	176797	176797	176797	
75 %	293025	290832	290832	292476	265196	265196	265196	264675	
100 %	414545	411521	411521	406259	352206	352206	352206	352206	

	Режим ECOn	version			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	92906	93305	93271	93271	101770	101770	101770	101770	
50 %	179381	179742	179590	179590	197789	197789	197789	197789	
75 %	266280	266583	266255	266255	294870	294870	294870	294870	
100 %	353577	353782	353243	353243	393465	393465	393465	393465	

Рассеиваемое тепло для ИБП на 500 кВт (британские тепловые единицы в час)

	Нормальный	й режим работ	ы		Режим ЕСО				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	17309	16387	16387	16387	5618	5618	5618	6056	
50 %	32774	30938	30938	31396	7747	7747	7747	7747	
75 %	53313	50542	50542	50542	11620	11620	11620	10969	
100 %	86017	82260	82260	75723	13758	13758	13758	13758	

	Режим ECOn	version			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	6495	6495	6495	7155	18234	18234	18234	18234	
50 %	7747	7747	7747	7747	31855	31855	31855	31855	
75 %	11620	11620	11620	10969	53313	53313	53313	53313	
100 %	15493	13758	13758	13758	78519	78519	78519	78519	

Рассеиваемое тепло для ИБП на 625 кВт (британские тепловые единицы в час)

	Нормальный	і режим работ	Ы		Режим ЕСО				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	22793	21636	21636	21636	7570	7570	7570	7022	
50 %	40967	38672	38672	38672	10770	10770	10770	10227	
75 %	64907	61451	61451	59728	14525	14525	14525	13711	
100 %	95818	91170	91170	86543	19367	19367	19367	17198	

	Режим ECOn	version			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B	
25 %	8119	8119	8119	8944	22793	22793	22793	22793	
50 %	10770	10770	10770	10770	39818	39818	39818	39818	
75 %	14525	14525	14525	13711	66641	66641	66641	66641	
100 %	19367	19367	19367	18282	98149	98149	98149	98149	

Рассеиваемое тепло для ИБП на 750 кВт (британские тепловые единицы в час)

	Нормальный режим работы			Режим ЕСО				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
25 %	26656	25271	25271	25271	9084	9084	9084	9413
50 %	51926	49160	49160	47782	12924	12924	12924	12272
75 %	86236	82053	82053	77888	17430	17430	17430	16453
100 %	134684	129025	129025	117778	23240	23240	23240	21938

	Режим ECOnversion			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
25 %	9742	9742	9742	10733	27351	27351	27351	27351
50 %	12924	12924	12924	12924	47782	47782	47782	47782
75 %	17430	17430	17430	16453	79969	79969	79969	79969
100 %	23240	23240	23240	21938	117778	117778	117778	117778

Рассеиваемое тепло для ИБП на 1000 кВт (британские тепловые единицы в час)

	Нормальный режим работы			Режим ЕСО				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
25 %	36468	34617	34617	33888	12112	12112	12112	12112
50 %	71083	67389	67389	60137	17232	17232	17232	16362
75 %	123390	117778	117778	98514	23240	23240	23240	21938
100 %	187156	179579	179579	149141	30987	30987	30987	29251

	Режим ECOnversion			Режим работы от батареи				
Нагрузка	380 B	400 B	415 B	440 B	380 B	400 B	415 B	440 B
25 %	13334	13334	13334	14313	36468	35819	36468	36468
50 %	17254	17254	17254	16956	63710	62976	63710	63710
75 %	24358	24358	24358	22496	106625	104128	106625	106625
100 %	31342	31342	31342	29428	157038	156664	157038	157038

Технические характеристики для систем 480 В

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей

№ ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

- Подключайте только к цепям с нижеуказанными техническими характеристиками.
- Подключайте только к ветви цепи с защитой от перегрузки не более 1600 A, согласно NEC, ANSI/NFPA70 и электротехническим нормам и правилам Канады, Часть I, C22.1.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.

Примечание: Защита от перегрузки по току осуществляется другими устройствами.

Примечание: Все кабели должны соответствовать применяемым государственным и/или местным электротехническим правилам и нормам (Государственный электрический стандарт, ANSI/NFPA 70).

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 Государственного электрического стандарта (NEC), 2014 г., со следующими дополнениями:

- Проводники 90 °С (ТННN) для подключаемого контакта 75 °С
- Не более трех токопроводящих проводников в каждой изоляционной трубке
- Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C
- Использование медных или алюминиевых проводников
- Номинальные выключатели (100 %)
- Номинальные условия работы

Если окружающая температура выше 30 °C, используйте проводники большего размера или дополнительные параллельные проводники в соответствии с поправочными коэффициентами NEC. Максимально допустимое сечение провода составляет 600 круговых милов.

Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC "Минимальное сечение проводников для оборудования для заземления".

Примечание: Всегда учитывайте сечение проводников заземляющего электрода в соответствии с полной электрической установкой.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 300 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Проводники на фазу медь / алюминий (круг. милы)	Проводник заземляющего электрода ⁵⁵
Вход	500 ⁵⁶	2 x 250 / 2 x 500	2 AWG / 1/0 AWG
Байпас	400 ⁵⁶	1 x 500 / 2 x 250	3 AWG / 1/0 AWG
Выход	400 ⁵⁶	1 x 500 / 2 x 250	3 AWG / 1/0 AWG
Батарея	1000 ⁵⁷	3 x 350 / 3 x 500	2/0 AWG / 4/0 AWG

^{55.} Если необходимо поместить проводники в изоляционные трубы, то в каждой из них должен быть один проводник

^{56.} Настройка защиты (I_г) = 1,0.

^{57.} Настройка защиты $(I_r) = 0.9$.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 400 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Проводники на фазу медь / алюминий (круг. милы)	Проводник заземляющего электрода ⁵⁸
Вход	700 ⁵⁹	2 x 350 / 2 x 500	1/0 AWG / 3/0 AWG
Байпас	500 ⁵⁹	2 x 300 / 2 x 500	2 AWG / 1/0 AWG
Выход	500 ⁵⁹	2 x 300 / 2 x 500	2 AWG / 1/0 AWG
Батарея	1200 ⁵⁹	3 x 600 / 4 x 500	3/0 / 250

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 500 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Проводники на фазу медь / алюминий (круг. милы)	Проводник заземляющего электрода ⁵⁸
Вход	80059	2 x 600 / 3 x 400	1/0 AWG / 3/0 AWG
Байпас	700 ⁵⁹	2 x 350 / 2 x 500	1/0 AWG / 3/0 AWG
Выход	700 ⁵⁹	2 x 350 / 2 x 500	1/0 AWG / 3/0 AWG
Батарея	160060	4 x 500 / 5 x 500	4/0 AWG/350 кр.мил.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 625 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)	Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода ⁶¹
Вход	1000 ⁵⁹	3 x 400 / 3 x 600	2/0 AWG / 4/0 AWG
Байпас	800 ⁵⁹	2 x 600 / 3 x 400	1/0 AWG / 3/0 AWG
Выход	800 ⁵⁹	2 x 600 / 3 x 400	1/0 AWG / 3/0 AWG
Батарея	200060	5 x 500 / 6 x 600	250 кр.мил. / 400 кр.мил.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 750 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)	Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода ⁶¹
Вход	1200 ⁵⁹	3 x 600 / 4 x 500	3/0 AWG / 250 кр.мил.
Байпас	1000 ⁵⁹	3 x 400 / 3 x 600	2/0 AWG / 4/0 AWG
Выход	1000 ⁵⁹	3 x 400 / 3 x 600	2/0 AWG / 4/0 AWG
Батарея	250062	6 x 500 / 7 x 600	350 кр.мил. / 600 кр.мил.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 1000 кВт

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)	Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода ⁶¹
Вход	1600 ⁶³	4 x 600	4/0 AWG / –
Байпас	1600 ⁶⁴	4 x 400	4/0 AWG / –

^{58.} Если необходимо поместить проводники в изоляционные трубы, то в каждой из них должен быть один проводник

^{59.} Настройка защиты (I_г) = 1,0.

^{60.} Настройка защиты $(I_r) = 0.9$.

^{61.} Если необходимо поместить проводники в изоляционные трубы, то в каждой из них должен быть один проводник.

^{62.} Настройка защиты (I_r) = 0,9.

^{63.} Настройка защиты (I_r) = 1,0.

^{64.} Настройка защиты $(I_r) = 0.8$.

	Макс. устройство защиты от перегрузок (A)	Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)	Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода ⁶⁵
Выход	160066	4 x 400	4/0 AWG / –
Батарея	300067	8 x 500 / –	400 круговых милов / —

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников для медных кабелей

Размер кабеля	Диаметр клеммного болта	Тип кабельного наконечника	Обжимной инструмент	Матрица
1/0 AWG	М12 х 35 мм	LCCF1/0-12-X	CT930	CD-920-2/0, черный, P45
2/0 AWG	М12 х 35 мм	LCCF2/0-12-X	CT930	CD-920-3/0, оранжевый, Р50
3/0 AWG	М12 х 35 мм	LCCF3/0-12-X	CT930	CD-920–4/0, фиолетовый, Р54
250 круговых милов	М12 х 35 мм	LCCF250-12-X	CT-940CH/CT-2940	CD-920–300, белый, P66
300 круговых милов	М12 х 35 мм	LCCF300-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920–350, красный, Р71
400 круговых милов	М12 х 35 мм	LCCF400-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500, коричневый, P87
500 круговых милов	М12 х 35 мм	LCCF500-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500A, розовый, P99
600 круговых милов	М12 х 40 мм	LCCF600-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-750, черный, Р106

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников для алюминиевых кабелей

Размер кабеля	Диаметр клеммного болта	Тип кабельного наконечника	Обжимной инструмент	Матрица
2/0 AWG	М12 х 40 мм	LAB2/0-12-5	CT930	Оливковый Р54
3/0 AWG	М12 х 40 мм	LAB3/0-12-5	CT930	Ярко-красный Р60
250 круговых милов	М12 х 40 мм	LAB250-12-5	CT930	Красный Р71
300 круговых милов	М12 х 40 мм	LAB300-12-2	CT930	Синий Р76
400 круговых милов	М12 х 40 мм	LAB400-12-2	CT930	Зеленый Р94
500 круговых милов	М12 х 40 мм	LAB500-12-2	CT930	Розовый Р99
600 круговых милов	М12 х 40 мм	LAB600-12-2	CT930	Черный Р106

^{65.} Если необходимо поместить проводники в изоляционные трубы, то в каждой из них должен быть один проводник.

Настройка защиты (I_r) = 0,8. Настройка защиты (I_r) = 1,0.

Рассеиваемое тепло

Рассеиваемое тепло для ИБП на 300 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка	Нормальный режим работы	Режим ЕСО	Режим ECOnversion	Режим работы от батареи
25 %	12919	5723	5978	12353
50 %	19937	6587	6742	20392
75 %	28412	7719	7766	29227
100 %	38039	9045	9032	39199

Рассеиваемое тепло для ИБП на 400 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка	Нормальный режим работы	Режим ЕСО	Режим ECOnversion	Режим работы от батареи
25 %	98409	90496	93271	101770
50 %	196084	176797	179590	197789
75 %	294126	264155	266255	294870
100 %	401035	352206	353243	393465

Рассеиваемое тепло для ИБП на 500 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка	Нормальный режим работы	Режим ЕСО	Режим ECOnversion	Режим работы от батареи
25 %	18698	6495	7818	18234
50 %	31855	7747	7747	31855
75 %	50542	10319	10319	53313
100 %	69234	13758	13758	78519

Рассеиваемое тепло для ИБП на 625 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка	Нормальный режим работы	Режим ЕСО	Режим ECOnversion	Режим работы от батареи
25 %	23373	6475	9772	22793
50 %	38672	9683	10770	39818
75 %	58008	12898	12898	66641
100 %	81934	15033	17198	98149

Рассеиваемое тепло для ИБП на 750 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка	Нормальный режим работы	Режим ЕСО	Режим ECOnversion	Режим работы от батареи
25 %	27351	9742	11727	27351
50 %	46407	11620	12924	47782
75 %	73741	15478	15478	79969
100 %	106625	20637	20637	117778

Рассеиваемое тепло для ИБП на 1000 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка	Нормальный режим работы	Режим ЕСО	Режим ECOnversion	Режим работы от батареи
25 %	36468	12112	15294	36468
50 %	61876	15493	16657	63710
75 %	95564	20637	20637	106625
100 %	145873	27516	27516	157038

Введение

Обзор конфигураций


Выключатели в системе

UIB	Переключатель входа
SSIB	Входной переключатель модуля статик-свитча
ВВ	Выключатель батареи
МВВ	Выключатель сервисного байпаса
UOB	Переключатель выхода
BF2	Переключатель защиты от обратных токов

Обзор ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт – система с одиночным вводом питания

На иллюстрации показан ИБП на 750 кВт. Эта схема относится и к другим источникам бесперебойного питания со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт.


Galaxy VX 750 кВт ИБП



Обзор ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт – система с двойным вводом питания

На иллюстрации показан ИБП на 750 кВт. Эта схема относится и к другим источникам бесперебойного питания со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт.

Galaxy VX 750 кВт ИБП



Общие сведения о поставляемых комплектах установки

Комплекты установки, поставляемые со шкафом ввода-вывода

Комплект установки 0М-816661

Деталь	Область применения	Количество, шт
Домкрат	Как снять шкаф ввода-вывода с поддона, стр. 42 и Как снять силовой шкаф с поддона, стр. 49	1
Защитная панель для пола		1
Шестиугольное гнездо для шуруповерта		1

Комплект установки 0М-92447

Деталь	Область применения	Количество, шт
Задний анкерный кронштейн 0М-0476	Установка задних кронштейнов для крепления, стр. 55	1
Передний анкерный кронштейн 0М-0475	Установка переднего кронштейна для крепления, стр. 83	1
Винт с шестигранным углублением под ключ М8 x 20 мм с шайбой		9

Комплект установки 0М-99582

Деталь	Область применения	Количество, шт
Крышка ЕМС, вид справа 0М-98993	Размещение шкафов, стр. 56	1
Гайка M6 с шайбой		8
Винт с шестигранным углублением под ключ М10 x 35 с шайбой	Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом, стр. 65	8

Комплект установки 0М-83083

Деталь	Область применения	Количество, шт
Соединительная шина заземления между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом 880–5665	Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом, стр. 65	1
Винт с шестигранным углублением под ключ М8 x 30 с шайбой		6
Шины одиночного ввода питания 880–9642	Установка комплекта для электросети или энергосистемы общего пользования с одним вводом, стр. 77	6
Гайка M10 с шайбой		12
Перемычка шинопровода 880–5518	Подключение силовых кабелей питания, стр. 79	1

Деталь	Область применения	Количество, шт
Гайка M8 с шайбой		2
Винт с шестигранным углублением под ключ М8 x 30 с шайбой		2

Комплект установки 0М-99130

Деталь	Область применения	Количество, шт
Оптоволоконный кабель 0W11378	Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода- вывода и силовых шкафов, стр. 92	1
Оптоволоконный кабель 0W11384		1
Оптоволоконный кабель 0W11385		1
Оптоволоконный кабель 0W12213		1
Оптоволоконный кабель 0W98928		1
Кабельные стяжки для сигнальных кабелей		50
		<u> </u>
Датчик температуры 0M-1160	Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода- вывода и шкафов стандартных батарей, стр. 99	2
	вывова и шкафов станоартных ватареа, стр. ээ	O
Терминатор для modbus	Подключение кабелей Modbus, cmp. 109	2

Комплект установки 0Н-0889

Деталь	Область применения	Количество, шт
Кабель PBUS 1 0W7995	Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП, стр. 106	1
Кабель PBUS 2 0W7996		1

Комплект установки 0М-92449

Деталь	Область применения	Количество, шт
Дисплей	Не устанавливайте. Установка должна выполняться только специалистами Schneider Electric.	1

Деталь	Область применения	Количество, шт
Винт с шестигранным углублением под ключ М4 х 10 с шайбой		4

Комплекты установки, поставляемые с силовым шкафом

Комплект установки 0H-9162 или 0H-9102


Примечание: Детали комплекта установки поставляются в упаковке с силовым шкафом.

Деталь	Область применения	Количество, шт.
Задний анкерный кронштейн для силового шкафа 0М- 818242	Установка задних кронштейнов для крепления, стр. 55	1
Винт с шестигранным углублением под ключ М8 x 20 с шайбой		2
Передний анкерный кронштейн для силового шкафа 0M-816684	Установка переднего кронштейна для крепления, стр. 83	1
Длинный верхний секционный кронштейн 0M-821220	Размещение шкафов, стр. 56	1
Винт с шестигранным углублением под ключ M6 x 16 с шайбой		15
Регулировочные проставки 1 мм		10
Заземляющая соединительная шина 880–5259 или 880–99027 ⁶⁸ от силового шкафа к силовому шкафу	Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом, стр. 65 и Установка шин между силовыми шкафами, стр. 69	1
Винт с шестигранным углублением под ключ M8 x 35 мм с шайбой		4
Гайка M8 с шайбой		4
Соединительная шина 880-10146 или 880–9720 ⁶⁸ от силового шкафа к силовому шкафу (нейтраль)		1
От силового шкафа соединительная шина 0M-140035 к силовому шкафу (батарея +)		1

68. Номер детали зависит от версии силового шкафа

Деталь	Область применения	Количество, шт.
От силового шкафа соединительная шина 0M-97886 к силовому шкафу (выход)		3
От силового шкафа соединительная шина 0M-819336 к силовому шкафу (батарея -)		1
От силового шкафа соединительная шина 0M-97885 к силовому шкафу (вход)		3
Гайка M10 с шайбой		24
Винт с шестигранным углублением под ключ М10 x 35 с шайбой		12

Процедура установки



- 1. Как снять шкаф ввода-вывода с поддона, стр. 42.
- 2. Как снять силовой шкаф с поддона, стр. 49.
- 3. Установка задних кронштейнов для крепления, стр. 55.
- 4. Размещение шкафов, стр. 56.
- 5. Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом, стр. 65.

- 6. Установка шин между силовыми шкафами, стр. 69.
- 7. Подготовьте шкаф ввода-вывода для прокладки кабелей питания. Следуйте одной из процедур:
 - Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки кабелей питания в системах с верхним кабельным вводом, стр. 72.
 - Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки кабелей питания в системах с нижним кабельным вводом, стр. 74.
- 8. Только в системах с одиночным вводом питания: Установка комплекта для электросети или энергосистемы общего пользования с одним вводом, стр. 77
- 9. Подключение силовых кабелей питания, стр. 79.
- 10. Установка переднего кронштейна для крепления, стр. 83.
- 11. Подготовка к прокладке сигнальных кабелей Следуйте одной из процедур:
 - Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом, стр. 84.
 - Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом, стр. 88.
- 12. Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и силовых шкафов, стр. 92.
- 13. Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и распределительного устройства, стр. 97.
- 14. Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений, стр. 99.
- 15. Подключение аварийного выключателя питания (ЕРО), стр. 100.
- 16. Дополнительно: Подключение внешней синхронизации, стр. 101.
- 17. Дополнительно: Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле, стр. 103.
- 18. Дополнительно: Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП, стр. 106.
- 19. Дополнительно: Подключение кабелей Modbus, стр. 109.
- 20. Окончательная механическая сборка, стр. 112.

Механическая установка

Как снять шкаф ввода-вывода с поддона

Уведомление

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Убедитесь, что пол ровный и может выдерживать вес домкрата при перемещении шкафа.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Уведомление

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


Избегайте повреждения шкафов при установке домкрата.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Примечание: Удалите комплекты установки с поддона и сохраните для последующего использования.

- 1. Воспользуйтесь комплектом установки 0М-816661, поставляемым со шкафом ввода-вывода.
- 2. Поднимите и снимите передний кронштейн для крепления. Сохраните его для последующего использования.


Шкаф ввода-вывода: вид сзади



3. Ослабьте болты и снимите задний кронштейн для крепления. Сохраните его для последующего использования.

4. Разместите защитную панель для пола под поддоном с тыльной стороны шкафа.

Шкаф ввода-вывода: вид сзади



5. Вставьте домкрат из комплекта установки в отверстие в транспортном кронштейне в задней части шкафа.

▲ ОСТОРОЖНО


ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Не вставляйте домкрат в передний и задний транспортные кронштейны одновременно.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

6. Ослабьте винты и снимите два указанных кронштейна.

Шкаф ввода-вывода: вид сзади



- 7. Ослабьте винты на заднем транспортном кронштейне и в центральной части поддона. Сохраните две центральных части поддона до шага 11.
- 8. При помощи шуруповерта и предоставленного шестиугольного гнезда активируйте домкрат, установите его в нужное положение в кронштейне, так, чтобы обеспечить необходимый контакт с защитной пластиной для пола.

Примечание: Уменьшите крутящий момент дрели до минимума для предотвращения отдачи.

9. Воспользуйтесь домкратом, чтобы поднять поддон в верхнее положение.

10. Извлеките заднюю и центральную части поддона.


▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

Берегите руки и ноги при удалении частей поддона из-под шкафа.


Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Шкаф ввода-вывода: вид сзади



11. Разместите две центральных части поддона, удаленных в шаге 7, под транспортировочным кронштейном.


Шкаф ввода-вывода: вид сзади



12. Воспользуйтесь шуруповертом, чтобы опустить шкаф на опоры.


13. Переместите защитную панель для пола и домкрат на себя.

Шкаф ввода-вывода: вид сзади



14. Ослабьте и удалите болты с переднего транспортного кронштейна.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



15. При помощи шуруповерта и предоставленного шестиугольного гнезда активируйте домкрат, установите его в нужное положение в кронштейне и поднимите поддон в верхнее положение.

16. Удалите части переднего поддона.


▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

Берегите руки и ноги при удалении деревянного поддона из-под шкафа.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



17. Воспользуйтесь домкратом, чтобы опустить шкаф на пол, пока колеса не коснутся пола. Удалите домкрат и защитную пластину для пола.

18. Откатите шкаф и удалите оставшиеся части поддона.


▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Проявляйте осторожность при перемещении шкафа на его колесах по неровным поверхностям и по ступенькам, чтобы избежать потери равновесия и опрокидывания шкафа.


Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



 Удалите указанные кронштейны с передней и задней сторон шкафа ввода-вывода

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



Шкаф теперь можно перемещать на встроенных колесах на место установки.

Как снять силовой шкаф с поддона

Уведомление

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Убедитесь, что пол ровный и может выдерживать вес домкрата при перемещении шкафа.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Уведомление


ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Избегайте повреждения шкафов при установке домкрата.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

- 1. Воспользуйтесь комплектом установки 0М-816661, поставляемым со шкафом ввода-вывода. Для всех шкафов при выполнении следующей процедуры необходимо использовать домкрат и защитную панель для попа
- 2. Разместите защитную панель для пола под поддоном с тыльной стороны шкафа.

Силовой шкаф, вид сзади



3. Вставьте домкрат из комплекта установки в отверстие в транспортном кронштейне в задней части шкафа.

▲ ОСТОРОЖНО


ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Не вставляйте домкрат в передний и задний транспортные кронштейны одновременно.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

4. Ослабьте и удалите болты на заднем транспортном кронштейне и в центральной части поддона. Сохраните две центральных части поддона до шага 8.

Силовой шкаф, вид сзади



5. При помощи шуруповерта и предоставленного шестиугольного гнезда активируйте домкрат, установите его в нужное положение в кронштейне, так, чтобы обеспечить необходимый контакт с защитной пластиной для пола.

Примечание: Уменьшите крутящий момент дрели до минимума для предотвращения отдачи.

6. Воспользуйтесь домкратом, чтобы поднять поддон в верхнее положение.

7. Извлеките заднюю и центральную части поддона. Сохраните центральную часть поддона до шага 8.


▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

Берегите руки и ноги при удалении частей поддона из-под шкафа.


Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Силовой шкаф, вид сзади



8. Разместите части поддона, удаленные в шагах 4 и 7, под транспортировочным кронштейном.


Силовой шкаф, вид сзади



9. Воспользуйтесь шуруповертом, чтобы опустить шкаф на опоры.


10. Переместите защитную панель для пола и домкрат на себя.

Силовой шкаф, вид сзади



11. Ослабьте и удалите болты с переднего транспортного кронштейна.

Силовой шкаф, вид спереди



12. При помощи шуруповерта и предоставленного шестиугольного гнезда активируйте домкрат, установите его в нужное положение в кронштейне и поднимите поддон в верхнее положение.

13. Удалите части переднего поддона.


▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

Берегите руки и ноги при удалении деревянного поддона из-под шкафа.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Силовой шкаф, вид спереди



14. Воспользуйтесь домкратом, чтобы опустить шкаф на пол, пока колеса не коснутся пола. Удалите домкрат и защитную пластину для пола.

15. Откатите шкаф и удалите оставшиеся части поддона.


▲ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ


Проявляйте осторожность при перемещении шкафа на его колесах по неровным поверхностям и по ступенькам, чтобы избежать потери равновесия и опрокидывания шкафа.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Силовой шкаф, вид спереди



16. Удалите передний и задний транспортировочные кронштейны.



Шкаф теперь можно перемещать на встроенных колесах на место установки.

Установка задних кронштейнов для крепления

№ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Необходимо установить все передние и задние крепежные скобы.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.


Α ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

При создании анкерных отверстий система ИБП должна оставаться закрытой, чтобы предотвратить попадание пыли или других проводящих частиц в систему.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

1. Установите задние кронштейны шкафа ввода-вывода и силовых шкафов в зоне окончательной установки.



- 2. Соедините задние крепежные скобы с помощью входящих в комплект винтов и болтов.
- 3. Отметьте расположение отверстий.
- Просверлите отверстия в соответствии с государственными и местными стандартами.
- 5. Установите задний кронштейн на полу. Болты в комплект не входят.
- 6. Используйте пузырьковый уровнемер, чтобы выровнять кронштейны. При необходимости используйте входящие в комплект регулировочные проставки.

Размещение шкафов

№ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА


Не наступайте на шкафы и не ходите по ним.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.


Примечание: Для некоторых описанных ниже шагов на рисунке показан только силовой шкаф. Эта же процедура применяется ко всем шкафам.

1. Установите соединительную крышку из комплекта установки 0M-99582 с правой стороны (при виде спереди) крайнего правого силового шкафа и закрепите с помощью гаек M6.


Силовой шкаф, вид спереди




2. Переместите боковые панели с правой стороны (вид спереди) шкафа ввода-вывода и установите их с правой стороны крайнего правого силового шкафа.



- 3. Выполните следующие шаги для всех силовых шкафов:
 - а. Снимите 12 винтов и откройте дверцу вентиляторов в силовых шкафах.




b. Разъедините кабель между дверцей вентиляторов и силовым шкафом.



с. Приподнимите дверцу вентиляторов и снимите ее.

d. Разъедините два кабеля от каждого из двух средних силовых блоков.



е. Ослабьте винты и вытяните средние силовые блоки. Избегайте повреждения кабелей.

Уведомление


ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Чтобы избежать попадания пыли в силовые блоки, накройте их после удаления из силового шкафа.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

f. Ослабьте винты и снимите крышку ниже силовых блоков питания.

Силовой шкаф, вид спереди




4. Временно установите дверцы вентиляторов на все силовые шкафы и закрепите их двумя болтами.

Уведомление


ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Необходимо установить дверцу вентиляторов, чтобы избежать повреждения сигнальных кабелей во время перемещения шкафов на место.


Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.




5. Установите шкаф ввода-вывода и силовые шкафы поочередно на место напротив задних крепежных скоб — шкафы соединятся с коническими выходами на скобах.



- 6. Прикрепите шкафы к задним крепежным скобам, затянув болты на передней части шкафа. Крутящий момент до 50 Нм (36,87 фунто-футов)
- 7. Снимите дверцы вентилятора силовых шкафов.




8. Отрегулируйте две передние ножки на всех силовых шкафах, пока они не встанут на пол – используйте пузырьковый уровнемер, чтобы выровнять шкафы. При необходимости используйте входящие в комплект регулировочные проставки.



9. Установите верхний секционный кронштейн сверху шкафов и затяните двумя винтами, входящими в комплект поставки.


Шкаф ввода-вывода и два силовых шкафа



10. Установите винты М6 из комплекта установки справа налево в пяти указанных точках между силовыми шкафами и в четырех указанных точках между силовым шкафом и шкафом ввода-вывода для скрепления шкафов.

От силового шкафа к силовому шкафу


От силового шкафа к шкафу ввода-вывода



Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом

1. Откройте узкую дверцу в правой части шкафа ввода-вывода.


Шкаф ввода-вывода: вид спереди



2. Установите шину заземления 880–5665 из комплекта установки 0М– 83083 между шкафом ввода-вывода и крайним левым силовым шкафом.


Примечание: Если шина заземления 880–5665 несовместима с силовым шкафом, расположенным справа от шкафа ввода-вывода, тогда необходимо использовать комплект шин 0J-0446 с гибкими шинами для соединения заземления. Свяжитесь с Schneider Electric.

Вид спереди шкафа ввода-вывода и силового шкафа




3. Установите соединительные шины из комплекта установки 0H-9162 **или** 0H-9102 (поставляется с силовым шкафом) между шкафом вводавывода и крайним левым силовым шкафом.

Вид спереди шкафа ввода-вывода и силового шкафа



а. Установите соединительную шину 0М-819336 батареи-.


Соединения шин: вид спереди



b. Установите три входные соединительные шины 0M-97885.

с. Установите соединительную шину 0М-140035 батареи+.

Соединения шин: вид спереди




- d. Установите три выходные соединительные шины 0M-97886.
- е. Установка соединительной шины нейтрали 880–10146 или 880– 9720

Установка шин между силовыми шкафами

1. Установите шины заземления 880-99027 из установочного комплекта 0H-9162 или 0H-9102 69 между всеми силовыми шкафами.


Два силовых шкафа – вид спереди



^{69.} Номер детали зависит от версии силового шкафа.

- 2. Установите соединительные шины из установочного комплекта 0H-9162 или 0H-9102⁷⁰ между всеми силовыми шкафами.
 - а. Установите три входные соединительные шины 0М-97885.

Соединения шин: вид спереди




b. Установите соединительную шину 0M-819336 батареи.

^{70.} Номер детали зависит от версии силового шкафа.

с. Установите соединительную шину 0М-140035 батареи +.

Соединения шин: вид спереди



- d. Установите выходные соединительные шины 0M-97886.
- е. Установите соединительную шину нейтрали 880-10146 или 880-9720 71 .


^{71.} Номер детали зависит от версии силового шкафа.

Подключение силовых кабелей питания

Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки кабелей питания в системах с верхним кабельным вводом


- 1. Откройте передние дверцы шкафа ввода-вывода.
- 2. Ослабьте винты и откройте внутреннюю дверцу.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




3. Снимите металлическую панель.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



- 4. Снимите пластиковую панель.
- 5. Ослабьте болты и снимите фланш-панель, расположенную вверху шкафа ввода-вывода.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



6. Просверлите/пробейте отверстия для кабелей/изолирующих трубок в верхней фланш-панели согласно приведенным указаниям.

▲ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Запрещается сверлить/делать отверстия под кабели или изоляционные трубы при установленных фланш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.



Передняя часть

7. Установите кабелепроводы и вставьте на место верхнюю фланш-панель.

▲ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.


Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки кабелей питания в системах с нижним кабельным вводом

1. Откройте передние дверцы шкафа ввода-вывода.


2. Ослабьте винты и откройте внутреннюю дверцу.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




3. Снимите металлическую панель.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




- 4. Снимите пластиковую панель.
- 5. Снимите правый стержень со шкафа ввода-вывода).

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



6. Ослабьте болты и снимите фланш-панель, расположенную внизу шкафа ввода-вывода.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



7. Просверлите/пробейте отверстия для кабелей/изолирующих трубок в нижней фланш-панели согласно приведенным указаниям.

▲ ΟΠΑCΗΟ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Запрещается сверлить/делать отверстия под кабели или изоляционные трубы при установленных фланш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.



Передняя часть

8. Установите кабелепроводы и вставьте на место нижнюю фланш-панель.

▲ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу или серьезным травмам.


Установка комплекта для электросети или энергосистемы общего пользования с одним вводом

Примечание: Эта процедура применима только к системе с одиночным вводом питания.

1. Установите комплект одиночного ввода питания между шинами входа и байпаса. Подключите L1 к L1, L2 к L2 и L3 к L3.

Примечание: Для каждого подключения требуются две шины 880—9642.


Участок подключения к сети питания в шкафу ввода-вывода: спереди сверху



Подключение силовых кабелей питания

1. Подключите проводник заземления оборудования/кабель РЕ к шине защитного заземления (РЕ).


Участок подключения к сети питания в шкафу ввода-вывода: вид сверху



- 2. Подключите кабели батарей к клеммам батарей + и -.
- 3. Подключите выходные кабели.
- 4. Подключите входные кабели.
- 5. Применимо только к энергосистеме с двумя вводами. Подключите кабели байпаса.


- 6. Применимо только к системам TNC:
 - а. Откройте узкую дверцу справа.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



b. Установите перемычку шинопровода 880–5518, чтобы создать соединение между кабелем РЕ и шиной нейтрали.


Шкаф ввода-вывода: вид спереди



7. Применимо только к системам IT: Подключите внешнее сопротивление между клеммой «E» и выходной клеммой заземления.

Примечание: В системе IT должна быть предусмотрена схема обнаружения пробоя на землю.


Шкаф ввода-вывода: вид спереди



Установка переднего кронштейна для крепления

1. Прикрепите передние анкерные кронштейны к передней части шкафов с помощью болтов, входящих в комплект поставки.

Шкаф ввода-вывода и два силовых шкафа - вид спереди



2. Прикрепите передние кронштейны к полу.

Примечание: Анкерные болты для пола не входят в комплект поставки.


990-5809D-028

Подключите сигнальные кабели

Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом


1. Удалите семь указанных панелей.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



2. Удалите указанную панель.


Шкаф ввода-вывода: вид спереди



3. Ослабьте и снимите два винта, откройте дверцу.

4. Удалите заглушки на верхней части шкафа и установите изоляционные трубы для применяемых кабелей класса 2/SELV (БСНН - безопасное сверхнизкое напряжение) и не класса 2/не SELV, как указано в таблице ниже.

Шкаф ввода-вывода – вид спереди



Класс 2/SELV

Плата	Клемма	Описание	См. раздел
0P6548	J5502–J5506, J5508, J5510– J5512	Входные контакты	Подключение оборудования к входным контактам и
0P6548	J5520–J5525, J5528	Выходные реле	выходным реле, стр. 103
0P6548	J5527	Управление ключом Kirk (США)	Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-
0P6548	J5514	Управление лампой UOB	вывода и распределительного
0P6548	J5515	Управление лампой MBB	— устройства, стр. 97 —
0P6548	J5516	Управление лампой SIB	
0P6548	J5517	Управление лампой SSIB	
0P6548	J5509	UOB 2	
0P6547	J4931–J4932	Питание 24 B SELV	
0P6547	J4936–J4938	Авар. откл. пит.	Подключение аварийного выключателя питания (EPO), cmp. 100
0P3643	PBUS 1 и PBUS 2	PBUS	Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП, стр. 106
0P6502		Modbus	Подключение кабелей Modbus, cmp. 109

Не класса 2/He SELV

Плата	Клемма	Описание	См. раздел
0P6548	J4939–J4941 ⁷²	Выходные реле	Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле, стр. 103
0P6549	J5607	МВВ	Соединение сигнальными
0P6549	J5608	SIB	кабелями шкафа ввода- вывода и
0P6549	J5620	SSIB	распределительного устройства, стр. 97
0P6549	J5621	UOB	
0P6549	J5622	UIB	
0P6549	J5611–J5613	Внешняя синхронизация	Подключение внешней синхронизации, стр. 101
0P6548	J5529	Датчик температуры батареи 1	Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений, стр. 99
0P6549	J5609	Выключатель батареи 1	
0P6549	J5610	Выключатель батареи 2	
0P6547	J4942-J4943	Питание 24 В - 1	
0P6547	J4929-J4930	Питание 24 В - 2	
0P6547	J4923	Размыкатель шунта пост. тока 1	
0P6547	J4924	Размыкатель шунта пост. тока 2	
0P6552	J9019	Выключатель батареи 3	
0P6552	J9020	Выключатель батареи 4	1
0P6552	J9021	Датчик температуры батареи 2	
0P6552	J9022–J9023	Питание 24 В - 3	

^{72.} Эти выходные реле могут также быть класса 2/SELV, но для трех выходных реле необходимо указать одинаковое наименование.

Не класса 2/He SELV (продолжение)

Плата	Клемма	Описание	См. раздел
0P6552	J9024-J9025	Питание 24 В - 4	


5. Протяните кабели через верх шкафа ввода-вывода к платам, как показано на иллюстрации.

Примечание: Кабели Modbus и PBUS прокладываются с внешней стороны платы, удаленной в шаге 2.

Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом


1. Удалите девять указанных панелей.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



2. Удалите указанную панель.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




3. Ослабьте и снимите два винта, откройте дверцу.

990-5809D-028

4. Удалите заглушки на верхней части шкафа и установите изоляционные трубы для применяемых кабелей класса 2/SELV (БСНН - безопасное сверхнизкое напряжение) и не класса 2/не SELV, как указано в таблице ниже.

Шкаф ввода-вывода – вид спереди



Класс 2/SELV

Плата	Клемма	Описание	См. раздел
0P6548	J5502–J5506, J5508, J5510– J5512	Входные контакты	Подключение оборудования к входным контактам и
0P6548	J5520–J5525, J5528	Выходные реле	выходным реле, стр. 103
0P6548	J5527	Управление ключом Kirk (США)	Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода- вывода и
0P6548	J5514	Управление лампой UOB	распределительного
0P6548	J5515	Управление лампой МВВ	устройства, стр. 97
0P6548	J5516	Управление лампой SIB	
0P6548	J5517	Управление лампой SSIB	
0P6548	J5509	UOB 2	
0P6547	J4931-J4932	Питание 24 B SELV	
0P6547	J4936–J4938	Авар. откл. пит.	Подключение аварийного выключателя питания (EPO), cmp. 100
0P3643	PBUS 1 и PBUS 2	PBUS	Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП, стр. 106
0P6502		Modbus	Подключение кабелей Modbus, cmp. 109

Не класса 2/He SELV

Плата	Клемма	Описание	См. раздел
0P6548	J4939–J4941 ⁷³	Выходные реле	Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле, стр. 103
0P6549	J5607	МВВ	Соединение сигнальными
0P6549	J5608	SIB	кабелями шкафа ввода- вывода и
0P6549	J5620	SSIB	распределительного устройства, стр. 97
0P6549	J5621	UOB	
0P6549	J5622	UIB	
0P6549	J5611–J5613	Внешняя синхронизация	Подключение внешней синхронизации, стр. 101
0P6548	J5529	Датчик температуры батареи 1	Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений, стр. 99
0P6549	J5609	Выключатель батареи 1	
0P6549	J5610	Выключатель батареи 2	
0P6547	J4942-J4943	Питание 24 В - 1	
0P6547	J4929-J4930	Питание 24 В - 2	
0P6547	J4923	Размыкатель шунта пост. тока 1	
0P6547	J4924	Размыкатель шунта пост. тока 2	
0P6552	J9019	Выключатель батареи 3	
0P6552	J9020	Выключатель батареи 4	
0P6552	J9021	Датчик температуры батареи 2	
0P6552	J9022–J9023	Питание 24 В - 3	

^{73.} Эти выходные реле могут также быть класса 2/SELV, но для трех выходных реле необходимо указать одинаковое наименование.

Не класса 2/He SELV (продолжение)

Плата	Клемма	Описание	См. раздел
0P6552	J9024-J9025	Питание 24 В - 4	


5. Протяните кабели через низ шкафа ввода-вывода к платам, как показано на иллюстрации.

Примечание: Кабели Modbus и PBUS прокладываются с внешней стороны платы, удаленной в шаге 2.

Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и силовых шкафов

1. Откройте узкую дверцу.


Вид спереди шкафа ввода-вывода и крайнего левого силового шкафа



- 2. Снимите указанную панель со шкафа ввода-вывода.
- 3. Снимите три указанных панели с силовых шкафов

4. Проложите и подсоедините два кабеля питания системы 0W11379, поставляемые в силовых шкафах.


Вид спереди шкафа ввода-вывода и крайнего левого силового шкафа



- а. Подключите сигнальный кабель 0W11379 из X0002 в крайнем левом силовом шкафу к X0001 в шкафу ввода-вывода.
- b. Подключите сигнальный кабель 0W11379 из X0002 во втором силовом шкафу к X0001 в крайнем левом силовом шкафу.
- 5. Откройте широкую дверцу шкафа ввода-вывода.

6. Снимите панель кабельного желоба.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




7. Снимите панель платы связи.

8. Подключите сигнальные кабели в силовых шкафах:

Примечание: Минимальный радиус закругления составляет 50 мм.


Шкаф ввода-вывода и два силовых шкафа - вид спереди



- а. Подключите 0W11378 к J1005 на 640-6515 в силовом шкафу 1.
- b. Подключите 0W11384 к J1005 на 640-6515 в силовом шкафу 2.
- с. Подключите 0W11385 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 3 (если доступно).
- d. Подключите 0W12213 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 4 (если доступно).
- e. Подключите 0W98928 к J1005 на 640–6515 в силовом шкафу 5 (если доступно).
- 9. Проложите сигнальные кабели в шкаф ввода-вывода, как показано на иллюстрации.

10. Снимите и утилизируйте пластиковую панель под клеммами.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




11. Проложите сигнальные кабели, как показано на иллюстрациях, и закрепите предоставленными кабельными стяжками.

12. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно, подключите сигнальные кабели в шкафу ввода-вывода и закрепите предоставленными кабельными стяжками:

Примечание: Минимальный радиус закругления составляет 50 мм.

- а. Подключите 0W11378 к J1100 на 640-6502.
- b. Подключите 0W11384 к J1101 на 640-6502.
- с. Подключите 0W11385 к J1102 на 640-6502.
- d. Подключите 0W12213 к J1103 на 640-6502.
- е. Подключите 0W98928 к J1104 на 640-6502.
- 13. Установите на место крышку платы связи.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



14. Установите на место панель кабельного желоба.

Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и распределительного устройства


1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.

- 2. Проложите кабели от распределительного устройства через верх или низ шкафа ввода-вывода к платам, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом, стр. 84 и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом, стр. 88. Цепи класса 2/SELV необходимо изолировать от других кабелей, как показано на иллюстрациях.
- 3. Соедините сигнальными кабелями шкаф ввода-вывода и распределительное устройство.

Примечание: Переключатель выхода UOB должен включать в себя два независимых дополнительных переключателя.

Примечание: Соленоидное запирающее устройство применимо только к системам 480 В.

Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.




Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений

Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и шкафов стандартных батарей

Примечание: На иллюстрации показана система с 4 батарейными массивами, каждый из которых состоит из одного шкафа для стандартной батареи. Соедините элементы сигнальными кабелями, руководствуясь количеством шкафов стандартных батарей в данной установке.

Примечание: Если батарейный массив состоит из двух шкафов стандартных батарей, см. Соединение сигнальными кабелями двух шкафов стандартных батарей в одном батарейном массиве, стр. 99 для получения информации о том, как следует подключать сигнальные кабели между двумя шкафами стандартных батарей в одном батарейном массиве.

- 1. Проложите сигнальные кабели от батарейного массива через верх или низ шкафа ввода-вывода к платам.
- 2. Соедините сигнальными кабелями шкаф ввода-вывода и шкафы для стандартной батареи.




Соединение сигнальными кабелями двух шкафов стандартных батарей в одном батарейном массиве

Примечание: Эта процедура идентична для всех батарейных массивов с двумя шкафами стандартных батарей.


1. Удалите перемычку между контактами 3 и 4 в клемме J3802 шкафа стандартных батарей A.

2. Соедините сигнальными кабелями шкафы стандартных батарей A и B. Батарейный блок



Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и шкафа автоматического выключателя батареи

1. Соедините следующими сигнальными кабелями шкаф ввода-вывода и шкаф батарейного размыкателя.




Подключение аварийного выключателя питания (ЕРО)

Запрещается подключать к клеммной колодке аварийного отключения питания любые цепи, в отношении которых не подтверждено, что они относятся к цепям класса 2/SELV.

Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

- 1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.
- 2. Протяните кабели цепи аварийного отключения питания через верх или низ шкафа ввода-вывода к клеммам аварийного отключения питания J4936—J4938 на 0P647, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом, стр. 84 и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом, стр. 88.

3. Подключите аварийный выключатель питания согласно приведенной ниже схеме.



Подключение внешней синхронизации


Сигнальные кабели должны иметь минимальное расчетное напряжение 600 В.

- 1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сипьно.
- 2. Протяните кабели внешней синхронизации через верх или низ шкафа ввода-вывода к 0Р6549, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом, стр. 84 и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом, стр. 88.
- 3. Подключите три фазы:


Примечание: Фазы от источника синхронизации необходимо защитить предохранителем не выше 0,5 A.

- а. Подключите L1 к J5611 на 0P6549.
- b. Подключите L2 к J5612 на 0P6549.
- с. Подключите L3 к J5613 на 0P6549.


Базовая синхронизация ИБП с фиксированным источником напряжения



Синхронизация двух ИБП с помощью метода плавающей синхронизации



Метод фиксированной параллельной синхронизации



Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле

- 1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.
- 2. Проложите кабели от реле через верх или низ шкафа ввода-вывода к платам, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом, стр. 84 и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом, стр. 88.
- 3. Подключите оборудование к входным контактам или выходным реле.


Обзор входных контактов и выходных реле

Входные контакты

Подключайте к входным контактам только цепи класса 2/SELV (БСНН).

Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

Переключатель SW5500 на 0P6548 используется для выбора между внутренним источником питания безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) для входов и внешней подачей питания⁷⁴. Если выбрано внешнее питание, то подача питания должна быть подсоединена к J5530.




Наименование	Описание	Местонахождение
ВХОД 1 (контакт 1)	Настраиваемые входные контакты	0Р6548 клемма J5502 ⁷⁵
ВХОД 2 (контакт 2)	Настраиваемые входные контакты	0Р6548 клемма J5503 ⁷⁵
ВХОД 3 (контакт 3)	Настраиваемые входные контакты	0Р6548 клемма J5504 ⁷⁵
ВХОД 4 (контакт 4)	Настраиваемые входные контакты	0Р6548 клемма J5505 ⁷⁵
ВХОД 5 (контакт 5)	Настраиваемые входные контакты	0Р6548 клемма J5510 ⁷⁵
вход 6	Резервный вспомогательный контакт UOB	0Р6548 клемма J5509 ⁷⁵
вход 7	Трансформаторный температурный выключатель	0Р6548 клемма J5508 ⁷⁵
вход 8	Внешний соединительный контакт	0Р6548 клемма J5507 ⁷⁵
вход 9	Вход принудительной внешней синхронизации	0Р6548 клемма J5506 ⁷⁵
ВХОД 10	Запрошенная внешняя синхронизация	0Р6548 клемма J5511 ⁷⁵
ВХОД 11	Использование статического байпаса в режиме ожидания	0Р6548 клемма J5512 ⁷⁵
ВХОД 14	MegaTie	0Р6552 клемма J9027 ⁷⁵

Выходные реле

Примечание: В выходных реле подключаемая нагрузка должна быть не более 5A 250 В переменного тока.

Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 5 A).



Подключение выходного реле Max 5 A/250 VAC Max 5 A/24 VDC

Наименование	Описание	Местонахождение
ВЫХОД 1 (реле 1)	Настраиваемые выходные реле	0Р6547 клемма J4939
ВЫХОД 2 (реле 2)	Настраиваемые выходные реле	0Р6547 клемма J4940
ВЫХОД 3 (реле 3)	Настраиваемые выходные реле	0Р6547 клемма J4941

^{74.} Внешняя подача питания необходима в параллельных системах, где входы соединены между различными ИБП. Это сделано для того, чтобы использовать общий потенциал и избежать возникновения перекрестных токов.

^{75.} Кабели класса 2/SELV

Наименование	Описание	Местонахождение
ВЫХОД 4	Выход принудительной внешней синхронизации	0Р6548 клемма J5520 ⁷⁶
выход 5	MegaTie	0Р6548 клемма J5521 ⁷⁶
выход 6	Выход запроса внешней синхронизации	0Р6548 клемма J5522 ⁷⁶
ВЫХОД 7	ИБП в режиме ВКЛ. ИНВЕРТЕР	0Р6548 клемма J5523 ⁷⁶
ВЫХОД 8 (реле 4)	Настраиваемые выходные реле	0Р6548 клемма J5524 ⁷⁶
ВЫХОД 9 (реле 5)	Настраиваемые выходные реле	0Р6548 клемма J5525 ⁷⁶
ВЫХОД 10 (реле 6)	Настраиваемые выходные реле	0Р6548 клемма J5528 ⁷⁶
ВЫХОД 14	Соединительный пускатель	0Р6552 клемма J9029 ⁷⁶


Примечание: Параметры конфигурации см. в руководстве по эксплуатации.

^{76.} Кабели класса 2/SELV

Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП

Шкаф ввода-вывода в системах с верхним вводом кабелей - вид спереди

Шкаф ввода-вывода в системах с нижним вводом кабелей - вид спереди




- 1. Удалите две заглушки на верхней или нижней части шкафа и установите изоляционные трубы.
- 2. Проложите кабели PBUS из комплекта установки 0H–0889 через верх или низ шкафа ввода-вывода.

3. Соедините кабели PBUS между шкафами ввода-вывода параллельный системы согласно приведенной ниже схеме.

Примечание: Кабели PBUS 1 белого цвета, а кабели PBUS 2 — красного.

Примечание: Общая длина кабелей PBUS не должна превышать 60 м.

Пример системы с четырьмя соединенными параллельно ИБП



Внешняя связь


Поддерживаются следующие интерфейсы:

А. Два устройства SmartSlot для карт сетевого управления (AP9630, AP9631, AP9635CH).

Примечание: Если сухой контакт ввода AP9810 подключен к AP9631 или AP9635CH, общая длина кабелей подключенного оборудования не должна превышать 30 м. Используйте панель для защиты.

- B. Modbus и настройки dip-переключателя для modbus
- C. Сеть/Ethernet.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




Подключение кабелей Modbus

Примечание: Терминаторы Modbus поставляются в комплекте установки 0M-99130.

Шкаф ввода-вывода в системах с верхним вводом кабелей - вид спереди

Шкаф ввода-вывода в системах с нижним вводом кабелей - вид спереди




- 1. Удалите заглушки на верхней или нижней части шкафа ввода-вывода и установите изоляционные трубы.
- 2. Проложите кабели, как показано на иллюстрациях.


3. Подключите кабели Modbus. Используйте 2- или 4-проводное подключение. Заэкранируйте кабели, как показано на иллюстрации.

Примечание: Экранированные кабели необходимо использовать для подключений Modbus.


2-проводное подключение с одним ИБП




Пример. 2-проводное подключение с двумя ИБП



Пример. 4-проводное подключение с одним ИБП



Пример. 4-проводное подключение с двумя ИБП



4. Настройте dip-переключатели для modbus в соответствии с параметрами установки.




Окончательная механическая сборка

Окончательная механическая сборка шкафа ввода-вывода


1. Установите панель в верхнем правом углу шкафа ввода-вывода.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди



2. Закройте дверцу с печатными платами и закрепите двумя винтами.


Шкаф ввода-вывода: вид спереди



- 3. В системах только с нижним вводом установите панель в нижней части шкафа ввода-вывода.
- 4. Установите панель в верхней части шкафа ввода-вывода.

5. Установите девять указанных пластин.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди




6. Закройте переднюю дверцу.

Окончательная механическая сборка силовых шкафов


1. Установите на место три крышки в верхней части каждого из силовых шкафов в хронологическом порядке (a-c).

Силовой шкаф, вид спереди




2. Установите на место крышку в каждом из силовых шкафов.

Силовой шкаф, вид спереди



3. Вставьте два силовых блока в каждый силовой шкаф и закрепите их винтами.


Силовой шкаф, вид спереди



4. Повторно соедините два кабеля от каждого из двух средних силовых блоков.


5. Установите на место дверцы вентиляторов и повторно соедините кабели между дверцами вентиляторов и каждым силовым шкафом.

Силовой шкаф, вид спереди



6. Закройте дверцы вентиляторов и закрепите их на каждом силовом шкафу с помощью 12 винтов.

Силовой шкаф, вид спереди



7. Закройте переднюю дверцу.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00



Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.

© 2017 – 2019 Schneider Electric. Все права сохраняются.

990-5809D-028