Galaxy VX

UPS con armadio I/O da 1500 kW

Installazione

380 V, 400 V, 415 V, 440 V, and 480 V

1100 kW/kVA and 1100 kW/kVA N+1 500 kW/kVA, 750 kW/kVA, and 1000 kW/kVA Expandable to 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1 500 kW/kVA, 750 kW/kVA, 1000 kW/kVA, and 1250 kW/kVA Expandable to 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA N+1

Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili sul sito Web di Schneider Electric

4/2025





Informazioni di carattere legale

Le informazioni contenute nel presente documento contengono descrizioni generali, caratteristiche tecniche e/o raccomandazioni relative ai prodotti/soluzioni.

Il presente documento non è inteso come sostituto di uno studio dettagliato o piano schematico o sviluppo specifico del sito e operativo. Non deve essere utilizzato per determinare idoneità o affidabilità dei prodotti/soluzioni per applicazioni specifiche dell'utente. Spetta a ciascun utente eseguire o nominare un esperto professionista di sua scelta (integratore, specialista o simile) per eseguire un'analisi del rischio completa e appropriata, valutazione e test dei prodotti/soluzioni in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nel presente documento sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il presente documento e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere il presente documento o parte di esso, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale del documento e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

Schneider Electric si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti relativi al presente documento o ai suoi contenuti o al formato in qualsiasi momento senza preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per qualsiasi utilizzo non previsto o improprio delle informazioni ivi contenute.

Accesso ai manuali del prodotto online

Manuali, disegni di presentazione e altri documenti relativi all'UPS sono disponibili qui:

Nel browser web, digitare https://www.go2se.com/ref= e il riferimento commerciale per il prodotto.

Esempio: https://www.go2se.com/ref=GVX1250K1250NHS
Esempio: https://www.go2se.com/ref=GVX1500K1500GS

I manuali dell'UPS, i manuali dei prodotti ausiliari e i manuali delle opzioni sono disponibili qui:

Scansionare il codice QR per accedere al portale dei manuali online di Galaxy VX:

IEC (380/400/415/440 V)



https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx_iec/

UL (480 V)



https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx_ul/

Qui è possibile trovare il manuale di installazione dell'UPS, il manuale di funzionamento dell'UPS e le specifiche tecniche dell'UPS, oltre ai manuali di installazione dei prodotti ausiliari e delle opzioni.

Il portale dei manuali online è disponibile su tutti i dispositivi e offre pagine digitali, funzionalità di ricerca tra i vari documenti del portale e la possibilità di scaricare i contenuti in formato PDF per l'uso offline.

Per maggiori informazioni su Galaxy VX:

Visitare https://www.se.com/ww/en/product-range/63732 per ulteriori informazioni su questo prodotto.

Sommario

Istruzioni importanti sulla sicurezza - DA CONSERVARE	7
Dichiarazione FCC	8
Compatibilità elettromagnetica	8
Precauzioni per la sicurezza	9
Sicurezza elettrica	11
Sicurezza delle batterie	13
Specifiche	15
Panoramica delle configurazioni	15
Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Singola rete di	
alimentazione	15
Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Doppia rete di	
alimentazione	16
Sistema in parallelo	16
Specifications for 500 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet	17
Specifications for 750 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet	20
Specifications for 1000 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet	23
Specifications for 1100 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet	26
Specifiche per UPS da 1250 kW con armadio I/O da 1500 kW	
Specifications for 1500 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet	32
Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate IEC	
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC	
Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate – UL	37
Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da	
1500 kW	38
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per cavi in	
rame	38
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per i cavi in	20
alluminio	
Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile) Coppie di serraggio	40 44
Ambiente	
Conformità	
Pesi e dimensioni per UPS con armadio I/O da 1500 kW	
Spazio di manovra per UPS con armadio I/O da 1500 kW	
Guida per l'organizzazione dei cavi delle batterie	
Panoramica dei kit di montaggio in dotazione	
Kit di montaggio in dotazione con l'armadio I/O	
Kit di montaggio in dotazione con l'armadio della sezione di potenza	
Installation Procedure	
Installazione meccanica	
Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori	
Posizionamento degli armadi	
Collegamento dei cavi di alimentazione	71
Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di	
alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto	71
Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di	
alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dal basso	72

Installazione del kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola	
0H-9161	73
Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380 V, 400 V, 415 V	
e 440 V	74
Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 480 V	77
Installazione della staffa di ancoraggio anteriore	79
Cavi di segnale	80
Passaggio dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione	
di potenza	80
Prepare for External Signal Cables	85
Collegamenti dei cavi di segnale al quadro elettrico (schede 0P6547,	
0P6548, 0P6549)	89
Collegamenti dei cavi di segnale agli armadi delle batterie classiche	
(schede 0P6547, 0P6549, 0P6552)	90
Collegamenti dei cavi di segnale all'armadio interruttore delle batterie	
(schede 0P6547, 0P6548, 0P6549)	91
Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off)	91
Collegamento della sincronizzazione esterna	92
Collegamenti dei cavi di segnale per sincronizzazione UPS di base a	
una sorgente di tensione fissa (schede 0P6548, 0P6549)	92
Collegamenti dei cavi di segnale per sincronizzazione tra due UPS	
con sistema di sincronizzazione flottante (schede 0P6548,	
0P6549)	93
Collegamenti dei cavi di segnale per master di sincronizzazione del	
sistema parallelo fisso (schede 0P6548, 0P6549)	94
Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di	
uscita	95
Panoramica dei contatti di ingresso e dei relè di uscita	
Passaggio dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo	
Comunicazione esterna	
Collegamento dei cavi modbus	99
Assemblaggio meccanico finale	. 102
Assemblaggio meccanico finale dell'armadio I/O	. 102
Assemblaggio meccanico finale degli armadi della sezione di	
potenza	. 105
Decommission or Move the UPS to a New Location	. 106

Istruzioni importanti sulla sicurezza - DA CONSERVARE

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura in modo da conoscerla prima di provare a installarla, utilizzarla o sottoporla a manutenzione. I seguenti messaggi relativi alla sicurezza possono ricorrere nel presente manuale o sull'apparecchiatura stessa per avvisare di un rischio potenziale o per richiamare l'attenzione su informazioni di chiarimento o semplificazione di una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un messaggio "Pericolo" o "Avvertenza" relativo alla sicurezza indica la presenza di un rischio elettrico che potrebbe causare lesioni personali qualora non si seguano le istruzioni.



Questo è il simbolo di avviso per la sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente della presenza di rischi potenziali di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi relativi alla sicurezza per evitare possibili lesioni o morte.

APERICOLO

PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **comporta** morte o lesioni gravi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

▲ AVVERTIMENTO

AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe comportare** morte o lesioni gravi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

AATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe comportare** lesioni minori o moderate.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

AVVISO viene utilizzato per indicare delle procedure non correlate a lesioni fisiche. Il simbolo di avviso per la sicurezza non deve essere utilizzato con questo tipo di messaggi relativi alla sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Nota

Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale

qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per conseguenze derivanti dall'utilizzo del presente materiale.

Una persona qualificata è un soggetto che ha capacità e competenze in relazione alla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza per riconoscere ed evitare i rischi derivanti da tali attività.

Secondo la norma IEC 62040-1: "Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza", questa apparecchiatura, compreso l'accesso alla batteria, deve essere controllata, installata e sottoposta a manutenzione da una persona qualificata.

La persona qualificata è una persona con un'istruzione e un'esperienza tali da consentirle di percepire i rischi e di evitare i pericoli che l'apparecchiatura può causare (riferimento a IEC 62040-1, sezione 3.102).

Dichiarazione FCC

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per le apparecchiature digitali di classe A dalla normativa FCC (paragrafo 15). Tali limiti sono previsti per offrire una ragionevole protezione da interferenze dannose nel caso in cui l'apparecchiatura venga utilizzata in ambienti commerciali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata nel rispetto del Manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area abitata può causare interferenze dannose. In questo caso, l'utente è tenuto a correggere tali interferenze a proprie spese.

Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Compatibilità elettromagnetica

AVVISO

PERICOLO DI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

Questo è un prodotto di categoria C3 in base a IEC 62040-2. Questo è un prodotto per applicazioni commerciali e industriali nel secondo ambiente - potrebbero essere necessarie restrizioni d'installazione o misure aggiuntive per evitare anomalie. Per secondo ambiente si intendono tutti i luoghi industriali, commerciali e di industria leggera diversi da quelli residenziali, commerciali e di industria leggera direttamente collegati alla rete pubblica senza l'utilizzo di un trasformatore intermedio a bassa tensione. L'installazione e il cablaggio devono rispondere alle direttive di compatibilità elettromagnetica, quali:

- separazione dei cavi,
- · utilizzo di cavi schermati o speciali quando necessario,
- utilizzo di passerella portacavi e supporti di messa a terra in metallo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Precauzioni per la sicurezza

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Leggere attentamente e attenersi a tutte le istruzioni sulla sicurezza contenute nel presente documento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Leggere tutte le istruzioni nel Manuale di installazione prima di installare o eseguire operazioni sul sistema UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

▲ PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non installare il sistema UPS finché tutti i lavori di costruzione non sono stati completati e la sala di installazione non è stata pulita.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

▲ PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Il prodotto deve essere installato in base alle specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric. Questo riguarda in particolare le protezioni esterne e interne (dispositivi di scollegamento a monte, dispositivi di scollegamento della batteria, cablaggio, ecc.) e i requisiti ambientali. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità derivante dal mancato rispetto di tali requisiti.
- Non avviare il sistema dopo avere collegato l'UPS all'alimentazione.
 L'avviamento deve essere eseguito solo da Schneider Electric.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Installare il sistema UPS in conformità alle normative locali e nazionali. Installare l'UPS in conformità a:

- IEC 60364 (comprese le sezioni 60364–4–41 protezione dalle scosse elettriche, 60364–4–42 protezione dagli effetti del calore e 60364–4–43 protezione dalle sovracorrenti), **oppure**
- NEC NFPA 70, oppure
- Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)

a seconda dello standard in vigore nell'area.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Installare il sistema UPS in un ambiente chiuso, a temperatura controllata e privo di agenti inquinanti conduttivi e umidità.
- Installare il sistema UPS su una superficie solida, piana e realizzata in materiale non infiammabile, ad esempio cemento, che possa sostenere il peso dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

L'UPS non è progettato per i seguenti ambienti operativi non comuni e pertanto non deve essere installato in presenza di:

- Fumi dannosi
- Miscele esplosive di polvere o gas, gas corrosivi oppure calore a conduzione o irraggiamento proveniente da altre fonti
- Umidità, polveri abrasive, vapore o ambienti molto umidi
- Funghi, insetti e parassiti
- Aria salmastra o liquido refrigerante contaminato
- Livello di inquinamento superiore a 2 in base a IEC 60664-1
- Esposizione a vibrazioni anomale, urti e inclinazione
- Esposizione alla luce diretta del sole, a fonti di calore o a campi elettromagnetici di forte intensità

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non apportare modifiche di tipo meccanico al prodotto (inclusa la rimozione di parti dell'armadio o l'esecuzione di fori o tagli) che non siano descritte nel Manuale di installazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVISO

PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO

Rispettare i requisiti di spazio attorno al sistema UPS e non coprire le aperture di ventilazione del prodotto quando il sistema UPS è in funzione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

AVVISO

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare l'uscita UPS a carichi rigenerativi, inclusi sistemi fotovoltaici e variatori di velocità.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Sicurezza elettrica

Il presente manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza che devono essere seguite durante le procedure di installazione e manutenzione del sistema UPS.

AAPERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e seguire le procedure per lavorare in sicurezza con l'elettricità.
- I dispositivi di disconnessione per le correnti CA e CC devono essere forniti da terzi, essere facilmente accessibili e riportare la propria funzione in modo chiaro.
- Spegnere tutte le sorgenti di alimentazione del sistema UPS prima di operare sull'apparecchiatura o al suo interno.
- Prima di lavorare sul sistema UPS, assicurarsi che non sia presente tensione fra i connettori, incluso quello di terra.
- L'UPS contiene una fonte di energia interna. Potrebbero essere presenti tensioni elettriche anche se l'unità è disconnessa dalla rete elettrica. Prima di installare o effettuare interventi di manutenzione sul sistema UPS, accertarsi che le unità siano spente e che l'alimentazione di rete e le batterie siano scollegate. Prima di aprire l'UPS, attendere cinque minuti per consentire la scarica dei condensatori.
- L'UPS deve essere dotato di adeguata messa a terra ed è necessario collegare innanzitutto il conduttore di terra, a causa di un'elevata corrente di dispersione/di contatto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

L'etichetta sottostante deve essere aggiunta se:

- 1. L'ingresso dell'UPS è collegato attraverso isolatori esterni che, una volta aperti, isolano il neutro, OPPURE
- 2. L'ingresso dell'UPS è collegato tramite un sistema di alimentazione IT.

L'etichetta deve essere posta accanto a tutti i dispositivi di disconnessione dell'alimentazione a monte che isolano il neutro.

L'etichetta sottostante deve essere aggiunta anche se la protezione dell'alimentazione di ritorno è esterna all'apparecchiatura. Vedere per maggiori dettagli. L'etichetta deve essere posta accanto a tutti i dispositivi di disconnessione dell'alimentazione a monte.

AAPERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Rischio di ritorno di tensione. Prima di eseguire operazioni su questo circuito, isolare l'UPS e assicurarsi che non sia presente tensione pericolosa fra i connettori, incluso quello di terra.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Eseguire sempre il lockout/tagout corretto prima di lavorare sull'UPS.
- Un UPS con avvio automatico abilitato si riavvierà automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete.
- Se l'avvio automatico è abilitato sull'UPS, è necessario aggiungere un'etichetta sull'UPS che avverta che questa funzionalità è abilitata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Aggiungi l'etichetta sottostante sull'UPS se l'avvio automatico è stato abilitato:

▲ PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

L'avvio automatico è abilitato. L'UPS verrà riavviato automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVISO

RISCHIO DI AZIONAMENTO INVOLONTARIO DEL DISPOSITIVO

Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) come protezione contro i guasti a terra, l'RCD-B deve essere dimensionato in modo da non intervenire sulla corrente di dispersione di questo prodotto. La corrente di dispersione all'avvio può raggiungere i 3 A. La corrente di dispersione massima continua è 350 mA.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Sicurezza delle batterie

AAPERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- I dispositivi di scollegamento della batteria devono essere installati in base alle specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric.
- La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Evitare l'accesso alle batterie al personale non qualificato.
- Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
- Non aprire, modificare o danneggiare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Le batterie possono comportare il rischio di scosse elettriche e di correnti di cortocircuito elevate. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni

- Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
- Utilizzare attrezzi con manici isolati.
- Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
- Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
- Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
- Verificare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AAPERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Sostituire sempre le batterie con batterie o gruppi batterie dello stesso tipo e numero.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AATTENZIONE

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

- Montare le batterie nel sistema UPS, ma non collegarle fino a quando il sistema non è pronto per l'accensione. L'intervallo di tempo che intercorre tra il collegamento delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non deve superare le 72 ore (3 giorni).
- Non immagazzinare le batterie per più di sei mesi senza ricaricarle. Se il sistema UPS rimane disattivato per un lungo periodo, si consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore almeno una volta al mese. In questo modo si caricano le batterie evitando danni irreversibili.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Specifiche

Panoramica delle configurazioni

Dispositivi di disconnessione nel sistema


UIB	Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB	Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
ВВ	Dispositivo di disconnessione delle batterie
МВВ	Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
UOB	Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
BF2	Dispositivo di disconnessione per protezione dall'alimentazione di ritorno

NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Singola rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 1500 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1500 kW.


UPS Galaxy VX da 1500 kW



Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Doppia rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 1500 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1500 kW.

UPS Galaxy VX da 1500 kW



Sistema in parallelo

Galaxy VX può supportare fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità e fino a 4 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.

NOTA: Si noti che per i sistemi superiori a 4 MW può essere difficile trovare dispositivi di disconnessione delle dimensioni corrette per il quadro elettrico.

Specifications for 500 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet

	Tensione (V)	380	400	415	440	480		
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, PE ⁽¹⁾ UL: L1, L2, L3 + G ⁽²⁾						
	Intervallo tensione in ingresso (V) ⁽³⁾	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
	Frequenza (Hz)	40-70						
	Corrente in ingresso nominale (A)	816	775	746	699	646		
	Corrente massima in ingresso (A) ⁽⁴⁾	921	885	852	798	757		
Ingresso	Limitazione corrente in ingresso (A)	890			832	760		
Ingr	Minimo valore nominale cortocircuito		Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.					
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS						
	Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%						
	Fattore di potenza in ingresso	0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%						
	Protezione	Contattori						
	Rampa in ingresso	Adattiva 1 - 300 secondi						
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE ⁽⁵⁾ UL ⁽⁶⁾ : L1, L2, L3, G						
	Intervallo tensione di bypass (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528		
	Frequenza (Hz)	50 o 60						
	Intervallo frequenza (Hz)	Programmabil	e: ± 0,1, ± 3, ± 1	0. Il valore pred	efinito è ± 3			
SS	Corrente bypass nominale (A)	813	773	745	703	642		
Bypass	Minimo valore nominale cortocircuito	Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.						
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sganciatore magnetico con picco di 90 kA)						
	Tiristore I²t (kA*s²)	16245 16245						
	Sganciatore magnetico BF2	39 kA						
	Protezione	Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno						

Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT.
Sorgente WYE: sono supportate sorgenti con messa a terra solida e messa a terra ad alta resistenza. La messa a terra dell'angolo (linea) non è consentita.
Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.

A tensione in ingresso nominale e carica completa.

Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT senza conduttori di messa a terra.

⁽⁶⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.

	Tensione (V)	380	400	415	440	480			
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE UL ⁽⁷⁾ : L1, L2, L3, G, GEC ⁽⁸⁾							
	Capacità di sovraccarico	Funzionament	Funzionamento normale: 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110% (9) continua, 1000% per 100 millisecondi						
	Tolleranza tensione di uscita	Carico bilancia	Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3%						
	Risposta con carico dinamico	± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms							
	Fattore di potenza in uscita	1							
	Corrente in uscita nominale (A)	760	722	696	656	601			
Uscita	Minimo valore nominale cortocircuito ⁽¹⁰⁾		protezione a mo dei cavi consig			ne 'Protezione a monte			
Usc	Massimo valore nominale cortocircuito ⁽¹¹⁾	100 kA RMS							
	Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito		Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile), pagina 40.						
	Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con cario	co lineare al 100º	%, < 3% con ca	rico non lineare	al 100%			
	Frequenza di uscita (Hz)	50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)							
	Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6							
	Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)	Doppia conversione: VFI-SS-111							
	Fattore di cresta del carico	Fino a 3 (THDU < 5%)							
	Fattore di potenza di carico	Da 0,7 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento							
	Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita	35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100% 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100%							
	Massima potenza di carica (kW)	60 at 100% load, 175 at <80% load 75 at 100% load, 20 at 80% load							
	Tensione nominale batteria (VCC)	480							
	Tensione nominale di mantenimento (VCC)	546							
	Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	384							
4	Tensione minima batteria senza carico (VCC)	420							
Batteria (VRLA)	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	1090							
Batte	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	1362							
	Massimo valore nominale cortocircuito	50 kA							
	Tempo di autonomia della batteria massimo	Unlimited							
	Compensazione temperatura (per cella)	-3,3 mV per °C	per T ≥ 25 °C, (0 mV per °C per	T < 25 °C				
	Corrente ondulata	< 5% C20 (5 m	ninuti di tempo di	i autonomia)					
	Test della batteria	Manuale/autor	matico (seleziona	abile)					
	Protezione dal rischio di scarica profonda	Sì							
	Ricarica in base alla temperatura della batteria	Sì							

 ⁽⁷⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.
 (8) conformemente a NEC 250.30.
 (9) 125% per 480 V.
 (10) Il minimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallele. in parallelo.

Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

Specifications for 750 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet

	Tensione (V)	380	400	415	440	480		
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, PE ⁽¹²⁾ UL: L1, L2, L3 + G ⁽¹³⁾						
	Intervallo tensione in ingresso (V) ⁽¹⁴⁾	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
	Frequenza (Hz)	40-70	40-70					
	Corrente in ingresso nominale (A)	1225	1162	1119	1050	969		
	Corrente massima in ingresso (A) ⁽¹⁵⁾	1381	1327	1278	1199	1136		
Ingresso	Limitazione corrente in ingresso (A)	1335			1248	1140		
Ingr	Minimo valore nominale cortocircuito		Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.					
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS	100 kA RMS					
	Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%						
	Fattore di potenza in ingresso	0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%						
	Protezione	Contattori						
	Rampa in ingresso	Adattiva 1 - 300 secondi						
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE (16) UL(17): L1, L2, L3, G						
	Intervallo tensione di bypass (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528		
	Frequenza (Hz)	50 o 60						
	Intervallo frequenza (Hz)	Programmabil	e: ± 0,1, ± 3, ± 1	0. Il valore pred	efinito è ± 3			
SS	Corrente bypass nominale (A)	1220	1159	1117	1054	964		
Bypass	Minimo valore nominale cortocircuito	Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.						
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sganciatore magnetico con picco di 90 kA)						
	Tiristore I²t (kA*s²)	16245 16245						
	Sganciatore magnetico BF2	39 kA						
	Protezione	Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno						

⁽¹²⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TTe IT.
(13) Sorgente WYE: sono supportate sorgenti con messa a terra solida e messa a terra ad alta resistenza. La messa a terra dell'angolo (linea) non è consentita.
(14) Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.
(15) A tensione in ingresso nominale e carica completa.
(16) Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN. TTe IT conza conduttori di messa a terra.

⁽¹⁶⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT senza conduttori di messa a terra.

⁽¹⁷⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.

	Tensione (V)	380	400	415	440	480		
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3 UL ⁽¹⁸⁾ : L1, L2,	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE UL ⁽¹⁸⁾ : L1, L2, L3, G, GEC ⁽¹⁹⁾					
	Capacità di sovraccarico	Funzionamento normale: 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110% ⁽²⁰⁾ continua, 1000% per 100 millisecondi						
	Tolleranza tensione di uscita	Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3%						
	Risposta con carico dinamico	± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms						
	Fattore di potenza in uscita	1						
	Corrente in uscita nominale (A)	1140	1083	1043	984	902		
Uscita	Minimo valore nominale cortocircuito ⁽²¹⁾		protezione a mo dei cavi consig			ne 'Protezione a monte		
NS	Massimo valore nominale cortocircuito ⁽²²⁾	100 kA RMS						
	Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito		Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile), pagina 40.					
	Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con cario	co lineare al 100	%, < 3% con ca	rico non lineare	al 100%		
	Frequenza di uscita (Hz)	50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)						
	Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6						
	Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)	Doppia conversione: VFI-SS-111						
	Fattore di cresta del carico	Fino a 3 (THDU < 5%)						
	Fattore di potenza di carico	Da 0,7 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento						
	Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita	35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100% 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100%						
	Massima potenza di carica (kW)	90 at 100% load, 262 at <80% load 112.5 at 100% load, 300 at 80% load						
	Tensione nominale batteria (VCC)	480						
	Tensione nominale di mantenimento (VCC)	546						
	Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	384						
₹	Tensione minima batteria senza carico (VCC)	420						
Batteria (VRLA)	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	1634						
Batte	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	2043						
	Massimo valore nominale cortocircuito	50 kA						
	Tempo di autonomia della batteria massimo	Unlimited						
	Compensazione temperatura (per cella)	-3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C						
	Corrente ondulata	< 5% C20 (5 minuti di tempo di autonomia)						
	Test della batteria	Manuale/autor	natico (selezion	abile)				
	Protezione dal rischio di scarica profonda	Sì						
	Ricarica in base alla temperatura della batteria	Sì						

⁽¹⁸⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.
(19) conformemente a NEC 250.30.
(20) 125% per 480 V.
(21) Il minimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in percelle. in parallelo.

⁽²²⁾ Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

Specifications for 1000 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet

	Tensione (V)	380	400	415	440	480		
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, PE ⁽²³⁾ UL: L1, L2, L3 + G ⁽²⁴⁾						
	Intervallo tensione in ingresso (V) ⁽²⁵⁾	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
	Frequenza (Hz)	40-70						
	Corrente in ingresso nominale (A)	1633	1549	1492	1397	1291		
	Corrente massima in ingresso (A) ⁽²⁶⁾	1842	1770	1704	1595	1514		
Ingresso	Limitazione corrente in ingresso (A)	1780			1664	1520		
Ingr	Minimo valore nominale cortocircuito		protezione a mo dei cavi consiç			ne 'Protezione a monte		
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS	100 kA RMS					
	Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%						
	Fattore di potenza in ingresso	0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%						
	Protezione	Contattori						
	Rampa in ingresso	Adattiva 1 - 300 secondi						
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE (27) UL(28): L1, L2, L3, G						
	Intervallo tensione di bypass (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528		
	Frequenza (Hz)	50 o 60						
	Intervallo frequenza (Hz)	Programmabil	e: ± 0,1, ± 3, ± 1	0. Il valore pred	efinito è ± 3			
SS	Corrente bypass nominale (A)	1627	1545	1489	1405	1284		
Bypass	Minimo valore nominale cortocircuito	Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.						
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sganciatore magnetico con picco di 90 kA)						
	Tiristore I²t (kA*s²)	16245 16245						
	Sganciatore magnetico BF2	39 kA						
	Protezione	Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno						

⁽²³⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TTe IT.
(24) Sorgente WYE: sono supportate sorgenti con messa a terra solida e messa a terra ad alta resistenza. La messa a terra dell'angolo (linea) non è consentita.
(25) Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.

⁽²⁶⁾ A tensione in ingresso nominale e carica completa.

⁽²⁷⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT senza conduttori di messa a terra.

⁽²⁸⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.

	Tensione (V)	380	400	415	440	480		
	Collegamenti		IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE UL ⁽²⁹⁾ : L1, L2, L3, G, GEC ⁽³⁰⁾					
	Capacità di sovraccarico	Funzionamento normale: 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110% ⁽³¹⁾ continua, 1000% per 100 millisecondi						
	Tolleranza tensione di uscita	Carico bilancia	Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3%					
	Risposta con carico dinamico	± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms						
	Fattore di potenza in uscita	1						
	Corrente in uscita nominale (A)	1519	1443	1391	1312	1203		
Uscita	Minimo valore nominale cortocircuito ⁽³²⁾		protezione a mo dei cavi consig			ne ' Protezione a monte		
osn	Massimo valore nominale cortocircuito ⁽³³⁾	100 kA RMS						
	Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito		npo. Vedere i va verter (bypass r			Funzionalità		
	Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con cario	co lineare al 100	%, < 3% con ca	rico non lineare	al 100%		
	Frequenza di uscita (Hz)	50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)						
	Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6						
	Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)	Doppia conversione: VFI-SS-111						
	Fattore di cresta del carico	Fino a 3 (THDU < 5%)						
	Fattore di potenza di carico	Da 0,7 capacit	ivo a 0,5 induttiv	o senza declas	samento			
	Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita	35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% 40% con carico ≤ 80%, 15% con ca al 100%						
	Massima potenza di carica (kW)	120 at 100% lo	150 at 100% load, 400 at <80% load					
	Tensione nominale batteria (VCC)	480						
	Tensione nominale di mantenimento (VCC)	546						
	Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	384						
₹	Tensione minima batteria senza carico (VCC)	420						
Batteria (VRLA)	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	2179						
Batte	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	2724						
	Massimo valore nominale cortocircuito	50 kA						
	Tempo di autonomia della batteria massimo	Unlimited						
	Compensazione temperatura (per cella)	-3,3 mV per °C	per T ≥ 25 °C, (0 mV per °C per	T < 25 °C			
	Corrente ondulata	< 5% C20 (5 m	ninuti di tempo d	i autonomia)				
	Test della batteria	Manuale/autor	matico (seleziona	abile)				
	Protezione dal rischio di scarica profonda	Sì						
	Ricarica in base alla temperatura della batteria	Sì						

⁽²⁹⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.
(30) conformemente a NEC 250.30.
(31) 125% per 480 V.
(32) Il minimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in perrelle. in parallelo.

⁽³³⁾ Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

Specifications for 1100 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet

	Tensione (V)	380	400	415	440	480		
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, PE ⁽³⁴⁾ UL: L1, L2, L3 + G ⁽³⁵⁾						
	Intervallo tensione in ingresso (V) ⁽³⁶⁾	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576		
	Frequenza (Hz)	40-70		•				
	Corrente in ingresso nominale (A)	1796	1704	1641	1540	1421		
	Corrente massima in ingresso (A) ⁽³⁷⁾	2026	1947	1874	1759	1666		
Ingresso	Limitazione corrente in ingresso (A)	1958			1830	1672		
Ingr	Minimo valore nominale cortocircuito		protezione a mo dei cavi consiç			ne 'Protezione a monte		
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS						
	Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%						
	Fattore di potenza in ingresso	0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%						
	Protezione	Contattori						
	Rampa in ingresso	Adattiva 1 - 300 secondi						
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE ⁽³⁸⁾ UL ⁽³⁹⁾ : L1, L2, L3, G						
	Intervallo tensione di bypass (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528		
	Frequenza (Hz)	50 o 60						
	Intervallo frequenza (Hz)	Programmabil	e: ± 0,1, ± 3, ± 1	0. Il valore pred	lefinito è ± 3			
SS	Corrente bypass nominale (A)	1789	1700	1639	1545	1412		
Bypass	Minimo valore nominale cortocircuito		protezione a mo			ne 'Protezione a monte		
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sganciatore magnetico con picco di 90 kA)						
	Tiristore I²t (kA*s²)	16245	16245					
	Sganciatore magnetico BF2	39 kA						
	Protezione	Interruttore sc	atolato con scat	to per protezion	e dell'alimentazi	one di ritorno		

⁽³⁴⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT.
(35) Sorgente WYE: sono supportate sorgenti con messa a terra solida e messa a terra ad alta resistenza. La messa a terra dell'angolo (linea) non è consentita.
(36) Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.
(37) A tensione in ingresso nominale e carica completa.

⁽³⁸⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT senza conduttori di messa a terra.

⁽³⁹⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.

	Tensione (V)	380	400	415	440	480			
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3 UL ⁽⁴⁰⁾ : L1, L2,	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE UL ⁽⁴⁰⁾ : L1, L2, L3, G, GEC ⁽⁴¹⁾						
	Capacità di sovraccarico	Funzionament	Funzionamento normale: 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110% ⁽⁴²⁾ continua, 1000% per 100 millisecondi						
	Tolleranza tensione di uscita	Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3%							
	Risposta con carico dinamico	± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms							
	Fattore di potenza in uscita	1							
	Corrente in uscita nominale (A)	1671	1588	1530	1443	1323			
Uscita	Minimo valore nominale cortocircuito ⁽⁴³⁾		protezione a mo dei cavi consig			ne 'Protezione a monte			
Usc	Massimo valore nominale cortocircuito ⁽⁴⁴⁾	100 kA RMS							
	Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito		Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile), pagina 40.						
	Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con cario	o lineare al 100	%, < 3% con ca	rico non lineare	al 100%			
	Frequenza di uscita (Hz)	50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)							
	Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6							
	Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)	Doppia conversione: VFI-SS-111							
	Fattore di cresta del carico	Fino a 3 (THDU < 5%)							
	Fattore di potenza di carico	Da 0,7 capacit	ivo a 0,5 induttiv	o senza declas	samento				
	Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita	35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% 40% con carico el 80%, 15% con carico el 100% 410 con carico el 100%							
	Massima potenza di carica (kW)	132 at 100% load, 385 at <80% load 165 at 100% load at <80% load							
	Tensione nominale batteria (VCC)	480							
	Tensione nominale di mantenimento (VCC)	546							
	Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	384							
₹	Tensione minima batteria senza carico (VCC)	420							
Batteria (VRLA)	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	2397							
Batte	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	2996							
	Massimo valore nominale cortocircuito	50 kA							
	Tempo di autonomia della batteria massimo	Unlimited							
	Compensazione temperatura (per cella)	-3,3 mV per °C	per T ≥ 25 °C, (0 mV per °C per	T < 25 °C				
	Corrente ondulata	< 5% C20 (5 m	inuti di tempo di	i autonomia)					
	Test della batteria	Manuale/autor	natico (seleziona	abile)					
	Protezione dal rischio di scarica profonda	Sì							
	Ricarica in base alla temperatura della batteria	Sì							

⁽⁴⁰⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.
(41) conformemente a NEC 250.30.
(42) 125% per 480 V.
(43) Il minimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in perselle. in parallelo.

⁽⁴⁴⁾ Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

Specifiche per UPS da 1250 kW con armadio I/O da 1500

	Tensione (V)	380	400	415	440	480			
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, PE ⁽⁴⁵⁾ UL: L1, L2, L3 + G ⁽⁴⁶⁾							
	Intervallo tensione in ingresso (V) ⁽⁴⁷⁾	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576			
	Frequenza (Hz)	40-70							
	Corrente in ingresso nominale (A)	2041	1937	1865	1750	1615			
	Corrente massima in ingresso (A) ⁽⁴⁸⁾	2303	2212	2130	1999	1893			
Ingresso	Limitazione corrente in ingresso (A)	2225			2080	1900			
Ingr	Minimo valore nominale cortocircuito		protezione a mo dei cavi consiç			ne 'Protezione a monte			
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS							
	Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%							
	Fattore di potenza in ingresso	0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%							
	Protezione	Contattori							
	Rampa in ingresso	Adattiva 1 - 300 secondi							
	Collegamenti	nti IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE ⁽⁴⁹⁾ UL ⁽⁵⁰⁾ : L1, L2, L3, G							
	Intervallo tensione di bypass (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528			
	Frequenza (Hz)	50 o 60	50 o 60						
	Intervallo frequenza (Hz)	Programmabile: ± 0,1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3							
SS	Corrente bypass nominale (A)	2033	1931	1862	1756	1605			
Bypass	Minimo valore nominale cortocircuito	Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a m e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.							
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS (magnetico co	con uno sganciatore						
	Tiristore I²t (kA*s²)	16245		16245					
	Sganciatore magnetico BF2	39 kA							
	Protezione	Interruttore so	atolato con scat	scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno					

⁽⁴⁵⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TTe IT.
(46) Sorgente WYE: sono supportate sorgenti con messa a terra solida e messa a terra ad alta resistenza. La messa a terra dell'angolo (linea) non è consentita.
(47) Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.

⁽⁴⁸⁾ A tensione in ingresso nominale e carica completa.

⁽⁴⁹⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT senza conduttori di messa a terra.

⁽⁵⁰⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.

	Tensione (V)	380	400	415	440	480			
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE UL ⁽⁵¹⁾ : L1, L2, L3, G, GEC ⁽⁵²⁾							
	Capacità di sovraccarico	Funzionamento normale: 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110% ⁽⁵³⁾ continua, 1000% per 100 millisecondi							
	Tolleranza tensione di uscita	Carico bilancia	ito: ± 1%; carico	non bilanciato:	± 3%				
	Risposta con carico dinamico	± 5% dopo 2 m	ns, ± 1% dopo 50) ms					
	Fattore di potenza in uscita	1							
	Corrente in uscita nominale (A)	1899	1899 1804 1739 1640						
Uscita	Minimo valore nominale cortocircuito ⁽⁵⁴⁾		protezione a mo dei cavi consig			e 'Protezione a monte			
Uso	Massimo valore nominale cortocircuito ⁽⁵⁵⁾	100 kA RMS							
	Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito		npo. Vedere i val verter (bypass n			Funzionalità			
	Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con cario	co lineare al 100º	%, < 3% con ca	rico non lineare	al 100%			
	Frequenza di uscita (Hz)	50/60 (sincron	izzata con bypas	ss), 50/60 Hz ±0),1% (funzionam	ento libero)			
	Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabil	e: 0,25, 0,5, 1, 2	, 4, 6					
	Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)	Doppia conversione: VFI-SS-111							
	Fattore di cresta del carico	Fino a 3 (THDU < 5%)							
	Fattore di potenza di carico	Da 0,7 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento							
	Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita	35% con caric	%	40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100%					
	Massima potenza di carica (kW)	150 con carico		187,5 con carico al 100%, 500 con carico < 80%					
	Tensione nominale batteria (VCC)	480							
	Tensione nominale di mantenimento (VCC)	546							
	Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	384							
(LA)	Tensione minima batteria senza carico (VCC)	420							
Batteria (VRLA)	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	2724							
Batt	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	3405							
	Massimo valore nominale cortocircuito	50 kA							
	Tempo di autonomia della batteria massimo	1 ora							
	Compensazione temperatura (per cella)	-3,3 mV per °C	3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C						
	Corrente ondulata	< 5% C20 (5 minuti di tempo di autonomia)							
	Test della batteria	Manuale/automatico (selezionabile)							
	Protezione dal rischio di scarica profonda	Sì							
	Ricarica in base alla temperatura della batteria	Sì							

⁽⁵¹⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.
(52) conformemente a NEC 250.30.
(53) 125% per 480 V.
(54) Il minimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in percelle in parallelo.

⁽⁵⁵⁾ Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

Specifications for 1500 kW UPS with 1500 kW I/O Cabinet

	Tensione (V)	380	400	415	440	480			
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3, PE ⁽⁵⁶⁾ UL: L1, L2, L3 + G ⁽⁵⁷⁾							
	Intervallo tensione in ingresso (V) ⁽⁵⁸⁾	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576			
	Frequenza (Hz)	40-70	•	•	•				
	Corrente in ingresso nominale (A)	2449	2325	2238	2100	1937			
	Corrente massima in ingresso (A) ⁽⁵⁹⁾	2763	2654	2555	2398	2271			
Ingresso	Limitazione corrente in ingresso (A)	2670			2496	2280			
Ingr	Minimo valore nominale cortocircuito	Dipende dalla e dimensioni	protezione a mo dei cavi consig	onte. Fare riferin gliate- IEC' per	nento alla sezior dettagli.	ne 'Protezione a monte			
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS							
	Distorsione armonica totale (THDI)	< 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25%							
	Fattore di potenza in ingresso	0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10%							
	Protezione	Contattori							
	Rampa in ingresso	Adattiva 1 - 30	a 1 - 300 secondi						
	Collegamenti	IEC: L1, L2, L3 UL ⁽⁶¹⁾ : L1, L2	3, N, PE o L1, L2 , L3, G	2, L3, PE ⁽⁶⁰⁾					
	Intervallo tensione di bypass (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528			
	Frequenza (Hz)	50 o 60							
	Intervallo frequenza (Hz)	Programmabile: ± 0,1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3							
SS	Corrente bypass nominale (A)	2440	2318	2234	2107	1926			
Bypass	Minimo valore nominale cortocircuito	Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.							
	Massimo valore nominale cortocircuito	100 kA RMS (condizionato da un interruttore scatolato interno con uno sgar magnetico con picco di 90 kA)							
	Tiristore I²t (kA*s²)	16245 (1500 k	16245 (1500 kW I/O)						
	Sganciatore magnetico BF2	39 kA							
	Protezione	Interruttore sc	Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno						

⁽⁵⁶⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TTe IT.
(57) Sorgente WYE: sono supportate sorgenti con messa a terra solida e messa a terra ad alta resistenza. La messa a terra dell'angolo (linea) non è consentita.
(58) Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.

⁽⁵⁹⁾ A tensione in ingresso nominale e carica completa.

⁽⁶⁰⁾ Sono supportati i sistemi di distribuzione dell'alimentazione TN, TT e IT senza conduttori di messa a terra.

⁽⁶¹⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.

	Tensione (V)	380	400	415	440	480				
	Collegamenti		3, N, PE o L1, L2, L3, PE , L3, G, GEC ⁽⁶³⁾							
	Capacità di sovraccarico	115% for 1 mir	50% for 1 minute, 125% for 10 minutes (normal operation) 15% for 1 minute (battery operation) 10% continuous,1000% for 100 milliseconds (bypass operation)							
	Tolleranza tensione di uscita	Carico bilancia	ato: ± 1%; carico	non bilanciato:	± 3%					
	Risposta con carico dinamico	± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms								
	Fattore di potenza in uscita	1								
	Corrente in uscita nominale (A)	2279	2165	2087	1968	1804				
ita	Minimo valore nominale cortocircuito ⁽⁶⁴⁾	Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione 'Protezione a e dimensioni dei cavi consigliate– IEC' per dettagli.								
Uscita	Massimo valore nominale cortocircuito ⁽⁶⁵⁾	100 kA RMS								
	Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito		npo. Vedere i va verter (bypass r		e della tabella in , pagina 40.	Funzionalità				
	Distorsione armonica totale (THDU)	< 2% con cario	co lineare al 100	%, < 3% con ca	rico non lineare	al 100%				
	Frequenza di uscita (Hz)	50/60 (sincron	izzata con bypa	ss), 50/60 Hz ±0	0,1% (funzionan	nento libero)				
	Velocità di risposta (Hz/s)	Programmabil	mabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6							
	Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3)	Doppia convei	rsione: VFI-SS-1	ione: VFI-SS-111						
	Fattore di cresta del carico	Fino a 3 (THDU < 5%)								
	Fattore di potenza di carico	Da 0,7 capacit	ivo a 0,5 induttiv	o senza declas	samento					
	Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita	35% con caric	%	40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100%						
	Massima potenza di carica (kW)	525 at < 80% l	oad, 180 at 100	% load,		600 at <80% load, 225 at 100% load				
	Tensione nominale batteria (VCC)	480								
	Tensione nominale di mantenimento (VCC)	546	546							
	Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)	384								
a	End of discharge voltage (no load) (VDC)	420								
Batteria (VRLA)	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)	3269								
Batteri	Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)	4086								
	Massimo valore nominale cortocircuito	50 kA	50 kA							
	Tempo di autonomia della batteria massimo	1 hour								
	Compensazione temperatura (per cella)	-3,3 mV per °C								
	Corrente ondulata	< 5% C20 (5 n	< 5% C20 (5 minuti di tempo di autonomia)							
	Test della batteria	Manuale/autor	Manuale/automatico (selezionabile)							
	Protezione dal rischio di scarica profonda	Sì								
	Ricarica in base alla temperatura della batteria									

⁽⁶²⁾ Il collegamento a 4 cavi con neutro non è conforme in base al regolamento FCC per l'armadio I/O da 1500 kW.
(63) conformemente a NEC 250.30.
(64) Il minimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

⁽⁶⁵⁾ Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'uscita tiene conto dell'energia dell'alimentazione di ritorno attraverso il bypass degli UPS in parallelo.

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate-IEC

AAPERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

È necessario un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile per la protezione a monte. Tempo massimo di disconnessione guasto in corrente: 46 secondi a ingresso 200%.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella B.52.12 e B.52.13 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

- Conduttori 90 °C
- Temperatura ambiente di 30 °C
- Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
- Metodo di installazione F4 per cavi CC e metodo di installazione F5 per cavi CA, corretto per strato singolo in passerella per cavi perforata.

Le dimensioni dei cavi PE rispettano la norma IEC 60364-5-54 tabella 54.2 Area minima della sezione trasversale dei conduttori di protezione.

NOTA: Considerare sempre la dimensione PE in base all'installazione elettrica completa. Le dimensioni minime del conduttore PE devono essere conformi alle norme di sicurezza locali per le apparecchiature con tensione del conduttore PE elevata.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: L'uso di conduttori in alluminio può limitare il numero di armadi delle batterie agli ioni di litio paralleli. Contattare Schneider Electric per ulteriori informazioni.

AVVISO

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:

- Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
- Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
- I cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS di un sistema con singola rete di alimentazione.
- È necessario seguire le raccomandazioni per la configurazione dei cavi.
- La reattanza della configurazione delle sbarre nel quadro elettrico di bypass/ ingresso e uscita deve essere la stessa per tutti gli UPS.

La mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra potrebbe causare una condivisione irregolare del carico in modalità bypass e un sovraccarico dei singoli UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

AVVISO

RISCHIO DI AZIONAMENTO INVOLONTARIO DEL DISPOSITIVO

Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) per la protezione contro i guasti a terra, tale dispositivo deve essere dimensionato in modo che non scatti a causa della corrente di dispersione del prodotto. La corrente di dispersione all'avvio può arrivare a 3 A. La corrente di dispersione massima continua è di 350 mA.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte per IEC e corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta in corrispondenza dei connettori di ingresso/ bypass dell'UPS

AAPERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a monte (e le relative impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione non superiore a 0,2 secondi per una corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta calcolata o misurata in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Se il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a monte è un interruttore con protezione di breve durata regolabile, è possibile regolare la corrente di protezione di breve durata e il ritardo di breve durata (se presente) per soddisfare il requisito di 0,2 secondi relativo alla corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta calcolata o misurata in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS.

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1250 kW

NOTA: Per un armadio I/O da 1250, è preferibile utilizzare cavi di alimentazione in rame flessibili con un diametro il più piccolo possibile. A causa del numero di cavi di alimentazione richiesti per questa potenza in kW, cavi di alimentazione grandi e poco flessibili saranno più difficili da installare.

	OCPD massimo (A)				Dimensioni dei cavi per fase (mm²) Rame/Alluminio				Dimensioni cavo PE (mm²) Rame/Alluminio			
Tensio- ne (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Ingres-	2500	2500	2500	2500	5x240/	5x240/	5x240/	5x240/	3x240/	3x240/	3x240/	3x240/
so	I _r =0,9	I _r =0,9	I _r =0,9	I _r =0,9	6x300	6x300	6x300	6x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Bypass	2000	2000	2000	2000	4x300/	4x300/	4x240/	4x240/	2x300/	2x300/	2x240/	2x240/
	I _r =0,98	I _r =0,95	I _r =0,9	I _r =0,9	5x300	5x300	5x300	5x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Uscita	2000	2000	2000	2000	4x300/	4x300/	4x240/	4x240/	2x300/	2x300/	2x240/	2x240/
	I _r =0,98	I _r =0,95	I _r =0,9	I _r =0,9	5x300	5x300	5x300	5x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Batteria	4000	4000	4000	4000	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1500 kW

	OCPD m	assimo (A	N)		Dimensioni dei cavi per fase (mm²) Rame/Alluminio				Dimensioni cavo PE (mm²) Rame/Alluminio			
Tensio- ne (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Ingres-	3200	3200	3200	2500	7x240/	7x240/	7x240/	6x240/	4x240/	4x240/	4x240/	3x240/
so	(66)	(66)	(66)	(67)	9x240	9x240	9x240	8x240	5x240	5x240	5x240	4x240
Bypass	2500	2500	2500	2000	6x240/	5x240/	5x240/	5x240/	3x240/	3x240/	3x240/	3x240/
	(68)	(66)	(66)	(67)	7x240	7x240	7x240	6x240	4x240	4x240	4x240	3x240
Uscita	2500	2500	2500	2000	6x240/	5x240/	5x240/	5x240/	3x240/	3x240/	3x240/	3x240/
	(68)	(66)	(66)	(67)	7x240	7x240	7x240	6x240	4x240	4x240	4x240	3x240
Batteria	4000	4000	4000	4000	8x240/ 10x240	8x240/ 10x240	8x240/ 10x240	8x240/ 10x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC

Dimensioni cavi mm²	Dimensioni dei bulloni	Tipo di capocorda cavo
16	M10 x 40 mm	TLK 16-10
25	M10 x 40 mm	TLK 25-10
35	M10 x 40 mm	TLK 35-10
50	M10 x 40 mm	TLK 50-10
70	M10 x 40 mm	TLK 70-10
95	M10 x 40 mm	TLK 95-10
120	M10 x 40 mm	TLK 120-10
150	M10 x 40 mm	TLK 150-10
185	M10 x 40 mm	TLK 185-10
240	M10 x 40 mm	TLK 240-10

⁽⁶⁶⁾ Impostazioni lungo ritardo (I_r) = 0,9.
(67) Impostazioni lungo ritardo (I_r) = 1,0.
(68) Impostazioni lungo ritardo (I_r) = 0,95.

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate - UL

AATTENZIONE

PERICOLO DI INCENDIO

- Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
- Collegare esclusivamente a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato massimo, come specificato nelle tabelle di classificazione UPS, in conformità con il National Electrical Code, ANSI/ NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

NOTA: Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 del National Electrical Code 2014 (NEC) con le seguenti affermazioni:

- Conduttori 90 °C (THHN) per terminazioni da 75 °C
- Non collegare più di 3 conduttori portatori di corrente per ogni condotto
- Temperatura ambiente di massimo 30 °C
- Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
- Interruttori a valore nominale 100%
- Condizioni operative nominali

Se la temperatura ambiente del locale è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi o aggiuntivi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC. La dimensione massima consentita dei conduttori è 600 kcmil.

I conduttori di messa a terra apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 Conduttore di attrezzatura di dimensioni minime per attrezzatura di messa a terra.

NOTA: Considerare sempre le dimensioni del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura in base all'installazione elettrica completa.

NOTA: L'uso di conduttori in alluminio può limitare il numero di armadi delle batterie agli ioni di litio paralleli. Contattare Schneider Electric per ulteriori informazioni.

AVVISO

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:

- Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
- Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
- I cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS di un sistema con singola rete di alimentazione.
- È necessario seguire le raccomandazioni per la configurazione dei cavi.
- La reattanza della configurazione delle sbarre nel quadro elettrico di bypass/ ingresso e uscita deve essere la stessa per tutti gli UPS.

La mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra potrebbe causare una condivisione irregolare del carico in modalità bypass e un sovraccarico dei singoli UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1500 kW

	OCPD massimo (A)	Dimensioni dei cavi per fase (AWG/ kcmil) Rame/Alluminio	Dimensioni cavo ECG (AWG/kcmil) (69) Rame/Alluminio
Ingresso	2500 ⁽⁷⁰⁾	6x600/ 8x600	1x350/1x400
Bypass	2000 ⁽⁷¹⁾	5x600/ 6x600	1x250/1x350
Uscita	2000 ⁽⁷¹⁾	5x600/ 6x600	1x250/1x350
Batteria	5000 ⁽⁷²⁾	11x600/ 14x600	1x700 kcmil/ –

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per cavi in rame

Dimensione dei cavi	Diametro bulloni connettori	Tipo di capocorda cavo	Utensile per crimpatura	Matrice di crimpatura
1/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF1/0-12-X	CT930	CD-920–2/0 Nero P45
2/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF2/0-12-X	CT930	CD-920–3/0 Arancione P50
3/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF3/0-12-X	CT930	CD-920-4/0 Viola P54
250 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF250-12-X	CT-940CH/CT-2940	CD-920-300 Bianco P66
300 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF300-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-350 Rosso P71
400 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF400-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920–500 Marrone P87

⁽⁶⁹⁾ Se i conduttori passano per condotti, è necessario che vi sia un solo conduttore per condotto.

⁽⁷⁰⁾ Impostazioni lungo ritardo (I_r) = 1,0.

⁽⁷¹⁾ Impostazioni lungo ritardo (I_r) = 1,0

⁽⁷²⁾ Impostazioni lungo ritardo $(I_r) = 0.9$.


Dimensione dei cavi	Diametro bulloni connettori	Tipo di capocorda cavo	Utensile per crimpatura	Matrice di crimpatura	
500 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF500-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500A Rosa P99	
600 kcmil	M12 x 40 mm	LCCF600-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-750 Nero P106	

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per i cavi in alluminio

Dimensione dei cavi	Diametro bulloni connettori	Tipo di capocorda cavo	Utensile per crimpatura	Matrice di crimpatura
2/0 AWG	M12 x 40 mm	LAB2/0-12-5	CT930	Verde oliva P54
3/0 AWG	M12 x 40 mm	LAB3/0-12-5	CT930	Rosso rubino P60
250 kcmil	M12 x 40 mm	LAB250-12-5	CT930	Rosso P71
300 kcmil	M12 x 40 mm	LAB300-12-2	CT930	Blu P76
400 kcmil	M12 x 40 mm	LAB400-12-2	CT930	Verde P94
500 kcmil	M12 x 40 mm	LAB500-12-2	CT930	Rosa P99
600 kcmil	M12 x 40 mm	LAB600-12-2	CT930	Nero P106

Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile)

IK1 - Cortocircuito tra fase e neutro



400 V IK1

S [kVA]	lk 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	I ² t totale [A ² s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
250	840	820	610	550	550	550	1539100/ 874180
	/840	/840	/640	/550	/550	/360	
500	1680/1680	1640/1680	1220/1280	1100/1100	1100/1100	1100 /720	6156400/ 3496720
750	2520/2520	2460/2520	1830/1920	1650/1650	1650/1650	1650/1080	13851900/ 7867620
1000	3360/3360	3280/3360	2440/2560	2200/2200	2200/2200	2200/1440	24625600/ 13986880
1250	4200/4200	4100/4200	3050/3200	2750/2750	2750/2750	2750/1800	38477500/ 21854500
1500	5040/5040	4920/5040	3660/3840	3300/3300	3300/3300	3300/2160	55407600/ 31470480


480 V IK1

S [kVA]	lk 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	I ² t totale [A ² s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
250	-	-	_	-	_	-	-
	/810	/810	/570	/290	/290	/290	/493600
500	-	_	_	-	_	_	-
	/1620	/1620	/1140	/580	/580	/580	/1974400
750	-	-	-	_	-	-	-
	/2430	/2430	/1710	/870	/870	/870	/4442400
1000	-	_	_	_	_	_	-

480 V IK1 (Continuare)

S [kVA]	Ik 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	I ² t totale [A ² s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
	/3240	/3240	/2280	/1160	/1160	/1160	/7897600
1250	-	-	-	-	-	_	-
	/4050	/4050	/2850	/1450	/1450	/1450	/12340000
1500	_	-	-	_	-	_	-
	/4860	/4860	/3420	/1740	/1740	/1740	/17769600

IK2 - Cortocircuito tra due fasi




400 V IK2

S [kVA]	Ik 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	I ² t totale [A ² s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
250	780	780	600	510	510	510	1312100/ 740520
	/780	/780	/600	/510	/510	/330	
500	1560/1560	1560/1560	1200/1200	1020/1020	1020/1020	1020 /660	5248400/ 2962080
750	2340/2340	2340/2340	1800/1800	1530/1530	1530/1530	1530 /990	11808900/ 6664680
1000	3120/3120	3120/3120	2400/2400	2040/2040	2040/2040	2040/1320	20993600/ 11848320
1250	3900/3900	3900/3900	3000/3000	2550/2550	2550/2550	2550/1650	32802500/ 18513000
1500	4680/4680	4680/4680	3600/3600	3060/3060	3060/3060	3060/1980	47235600/ 26658720

480 V IK2

S [kVA]	Ik 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	I ² t totale [A ² s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
250	790	770	550	430	430	280	606450/ 460820
	/790	/770	/550	/280	/280	/280	
500	1580/1580	1540/1540	1100/1100	860	860	560	2425800/ 1843280
				/560	/560	/560	
750	2370/2370	2310/2310	1650/1650	1290	1290	840	5458050/
				/840	/840	/840	4147380
1000	3160/3160	3080/3080	2200/2200	1720/1120	1720/1120	1120/1120	9703200/ 7373120
1250	3950/3950	3850/3850	2750/2750	2150/1400	2150/1400	1400/1400	15161250/ 11520500
1500	4740/4740	4620/4620	3300/3300	2580/1680	2580/1680	1680/1680	21832200/ 16589520

IK3 - Cortocircuito tra tutte e tre le fasi



400 V IK3

S [kVA]	lk 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	I² t totale [A²s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
250	720	720	670	540	540	540	1507600/ 711360
	/720	/720	/640	/360	/360	/360	711300
500	1440/1440	1440/1440	1340/1280	1080	1080	1080	6030400/ 2845440
				/720	/720	/720	2040440
750	2160 /2160	2160 /2160	2010/1920	1620/1080	1620/1080	1620/1080	13568400/ 6402240
1000	2880/2880	2880/2880	2680/2560	2160/1440	2160/1440	2160/1440	24121600/ 11381760

400 V IK3 (Continuare)

S [kVA]	lk 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	l² t totale [A²s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
1250	3600/3600	3600/3600	3350/3200	2700/1800	2700/1800	2700/1800	37690000/ 17784000
1500	4320/4320	4320/4320	4020/3840	3240/2160	3240/2160	3240/2160	54273600/ 25608960

480 V IK3

S [kVA]	Ik 10 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 30 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 100 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 500 ms [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	Ik 1 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	lk 5 s [A] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria	l² t totale [A²s] Funziona- mento normale/ funzionamen- to a batteria
250	670	670	610	440	360	300	580600/ 589380
	/660	/660	/610	/440	/440	/300	
500	1340/1320	1340/1320 1340/1320	1220/1220	880	720	600	2322400/
				/880	/880	/600	2357520
650	1742/1716	1742/1716	1586/1586	1144/1144	936	780	3924856
					/1144	/780	/3984209
1000	2680/2640	2680/2640	2440/2440	1760/1760	1440/1760	1200/1200	9289600/ 9430080
1250	3350/3300	3350/3300	3050/3050	2200/2200	1800/2200	1500/1500	14515000/ 14734500
1500	4020/3960	4020/3960	3660/3660	2640/2640	2160/2640	1800/1800	20901600/ 21217680

Coppie di serraggio

AAAVVERTIMENTO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

Tutti i collegamenti elettrici devono essere serrati conformemente a questa tabella.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni dei bulloni	Serraggio
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm

Ambiente

	Di esercizio	Immagazzinamento
Temperatura	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) quando viene effettuato un declassamento della potenza d'uscita del 75%(73)	Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) per sistemi senza batterie
Umidità relativa	5-95% senza condensa	10-80% senza condensa
Declassamento per altitudine in conformità alla norma ANSI C57.96–1999 ⁽⁷⁴⁾	1000 m (3300 piedi): 1.000 1500 m (5000 piedi): 0.975 2000 m (6600 piedi): 0.950 2500 m (8300 piedi): 0.925 3000 m (10000 piedi): 0,900	0-15000 m (0-50000 piedi)
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità	62 dB con carico del 70% 69,5 dB a 100% di carico per sistemi da 400 V 68 dB a 100% di carico per sistemi da 480 V	
Classe di protezione	IP20	
Colore	Bianco RAL 9003	

⁽⁷³⁾ Per temperature tra 40 °C (104 °F) e 50 °C (122 °F), la potenza nominale del carico deve essere ridotta del 2,5% per °C della potenza di uscita nominale. Sopra i 40 °C (104 °F) la tensione in ingresso minima è di 340 V, e da 380 V a 340 V l'alimentazione di carica deve essere ridotta in modo lineare dal 12% all'1%.

⁽⁷⁴⁾ L'altitudine di funzionamento massima è 3000 m (10000 piedi).

Conformità

Sicurezza	IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
	UL 1778 quinta edizione
CEM/EMI/RFI	IEC 62040-2: 2016, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2
	FCC Parte 15 Sottoparte B, Classe A
Prestazioni	IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali	IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi	CE, C-Tick
	Certificazione UL1778 e CSA C22.2 NO.107.3
Trasporto	ISTA 2B
	IEC 60721-4-2 livello 2M2
Standard sismici	OSHPD, IBC2012 e CBC2013 con S _{DS} = 1,83 g
Categoria di sovratensione	III
Sistema di messa a terra	TN, TT, IT
Classe di protezione	
Livello di inquinamento	2

Pesi e dimensioni per UPS con armadio I/O da 1500 kW


Riferimento commerc.		Peso (kg)	Altezza mm	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
GVX500K1500HS GVX500K1500GS	Totale - Armadi della sezione di potenza - Armadio I/O	1956 (4312) 2 x 540 (2 x 1190) 876 (1931)	1970 (77,6)	3200 (126.0) 2 x 600 (2 x 23.6) 2000 (78,7)	900 (35,4)
• GVX750K1500HS • GVX750K1500GS	Totale - Armadi della sezione di potenza - Armadio I/O	2496 (5503) 3 x 540 (3 x 1190) 876 (1931)	1970 (77,6)	3800 (149.6) 3 x 600 (3 x 23.6) 2000 (78,7)	900 (35,4)
• GVX1000K1500HS • GVX1000K1500GS	Totale - Armadi della sezione di potenza - Armadio I/O	3036 (6693) 4 x 540 (4 x 1190) 876 (1931)	1970 (77,6)	4400 (173.2) 4 x 600 (4 x 23.6) 2000 (78,7)	900 (35,4)
• GVX1250K1500HS • GVX1250K1500GS	Totale - Armadi della sezione di potenza - Armadio I/O	3576 (7884) 5 x 540 (5 x 1190) 876 (1931)	1970 (77,6)	5000 (196.9) 5 x 600 (5 x 23.6) 2000 (78,7)	900 (35,4)
• GVX1500K1500HS • GVX1500K1500GS	Totale - Armadi della sezione di potenza - Armadio I/O	4116 (9074) 6 x 540 (6 x 1190) 876 (1931)	1970 (77,6)	5600 (220.5) 6 x 600 (6 x 23.6) 2000 (78,7)	900 (35,4)
 GVX1750K1500HS GVX1750K1500GS	Totale - Armadi della sezione di potenza - Armadio I/O	4656 (10265) 7 x 540 (7 x 1190) 876 (1931)	1970 (77,6)	6200 (244.1) 7 x 600 (7 x 23.6) 2000 (78,7)	900 (35,4)

Spazio di manovra per UPS con armadio I/O da 1500 kW

NOTA: Le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

NOTA: Il sistema UPS può essere collocato contro una parete in quanto non è necessario l'accesso posteriore o laterale.

Vista anteriore



Guida per l'organizzazione dei cavi delle batterie

NOTA: se si adoperano batterie di terze parti, utilizzare esclusivamente batterie a elevata capacità progettate per applicazioni UPS.

NOTA: quando il parco batterie viene installato in posizione remota, è importante organizzare correttamente i cavi per ridurre eventuali cali di tensione e induttanza. La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri (656 piedi). Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.

NOTA: Per minimizzare il rischio di radiazioni elettromagnetiche, si consiglia vivamente di seguire le indicazioni riportate di seguito e di utilizzare supporti a vassoio metallici con messa a terra.

Lunghezza cavo	(±++) (-)	(H)	1	
< 30 m	Non consigliato	Accettabile	Consigliato	Consigliato
31 – 75 m	Non consigliato	Non consigliato	Accettabile	Consigliato
76 – 150 m	Non consigliato	Non consigliato	Accettabile	Consigliato
151 – 200 m	Non consigliato	Non consigliato	Non consigliato	Consigliato

Panoramica dei kit di montaggio in dotazione

Kit di montaggio in dotazione con l'armadio I/O

Kit di montaggio 0M-816661

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Carrello	Seguire la procedura indicata nel manuale di ricezione e disimballaggio per rimuovere gli armadi dal pallet tramite questo kit di installazione.	1
Piastra di protezione del pavimento		1
Brugola esagonale per trapano		1

Kit di montaggio 0M-821667

NOTA: la staffa di ancoraggio posteriore è fornita sul pallet.

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Staffa di ancoraggio posteriore	Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori, pagina 56	1

Kit di montaggio 0H-9101

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Componente angolare per il lato sinistro della staffa di ancoraggio posteriore 870-30411	Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori, pagina 56	1
ancoraggio posteriore 070-304 11		
Componente angolare per il lato destro della staffa di ancoraggio posteriore 870-30412		1
anotaggio posteriore or o octate		0 0
Vite Torx a testa esagonale M8 x 20 mm con rondella		8
Tasselli di livellamento da 1 mm		30

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Copertura CEM sinistra 0M-82316	Posizionamento degli armadi, pagina 58	1
Copertura CEM destra 0M-98993		1
Dado M6 con rondella		22
Fascette per cavi di segnale	Cavi di segnale, pagina 80	50
		()
Sensore di temperatura 0M-1160	Collegamenti dei cavi di segnale agli armadi delle batterie	2
	classiche (schede 0P6547, 0P6549, 0P6552), pagina 90	
Terminatore per modbus	Collegamento dei cavi modbus, pagina 99	2

Kit di montaggio 0H-9161 per singola rete di alimentazione

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Sbarra verticale per alimentazione di rete singola 880–99058 per L1	Installazione del kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola 0H-9161, pagina 73	1
Sbarra verticale per singola rete di alimentazione 880–99059 per L2		1
Sbarra verticale per singola rete di alimentazione 880–99057 per L3		1
Sbarre orizzontali per singola rete di alimentazione 880–99060		3
Dado M10 con rondella		24
Vite Torx a testa esagonale M10 x 60 mm con rondella		36

Kit di montaggio 0H-1102

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Sbarra neutro 880-5501	Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380 V, 400 V, 415 V e 440 V, pagina 74	1
Vite Torx a testa esagonale M8 x 35 mm con rondella		4
Bullone di ancoraggio 0M-98831	Posizionamento degli armadi, pagina 58	2

Kit di montaggio 0M-99259

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Staffa di ancoraggio anteriore per armadio I/O	Installazione della staffa di ancoraggio anteriore, pagina 79	1

Kit di montaggio 0H-1074

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Cavo a fibra ottica 0W7819	Passaggio dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza, pagina 80	1
Cavo a fibra ottica 0W7822		1
Cavo a fibra ottica 0W7827		1
Cavo display 0W7853	Non installare. L'installazione deve essere eseguita da Schneider Electric.	1
Cavo display 0W7858		1
Cavo display 0W7859		1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kit di montaggio 0H-0889

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
1 cavo 0W7995 PBUS	Passaggio dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo, pagina 97	1
Cavo PBUS 2 0W7996		1

Kit di montaggio 0H-9097

NOTA: Conservare questo kit di installazione per il tecnico specializzato. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Kit di montaggio 0H-9128

NOTA: Conservare questo kit di installazione per il tecnico specializzato. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Kit di montaggio 0H-9096

NOTA: Conservare questo kit di installazione per il tecnico specializzato. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Kit di montaggio 0H-9129

NOTA: Conservare questo kit di installazione per il tecnico specializzato. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Kit di montaggio 0M-92449

NOTA: Conservare questo kit di installazione per il tecnico specializzato. Il display verrà installato da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Kit di montaggio in dotazione con l'armadio della sezione di potenza


Kit di montaggio 0H-9102

NOTA: le parti di questo kit di montaggio vengono fornite nello stesso imballaggio dell'armadio della sezione di potenza.

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Staffa di ancoraggio posteriore per armadio della sezione di potenza 0M-818242	Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori, pagina 56	1
Vite Torx a testa esagonale M8 x 20 mm con rondella		2
Staffa di ancoraggio anteriore per armadio della sezione di potenza 0M-816684	Installazione della staffa di ancoraggio anteriore, pagina 79	1
Staffa di alloggiamento superiore lunga 0M-821220	Posizionamento degli armadi, pagina 58	1
Vite Torx M6 x 16 mm con rondella		15
Dado M10 con rondella		24
Vite Torx a testa esagonale M10 x 35 mm con rondella		12
Tasselli di livellamento da 1 mm		10
Sbarra di interconnessione messa a terra 880-99027	Conservarla per il tecnico specializzato. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.	1
Dado M8 con rondella		4
Vite Torx a testa esagonale M8 x 35 mm con rondella		4
Sbarra di interconnessione 880-10146 e 880-9720 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (neutro)		1

Componente	Utilizzato in	Numero di unità
Sbarra di interconnessione 0M-140035 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (batteria +)		1
Sbarra di interconnessione 0M-97886 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (uscita)		3
Sbarra di interconnessione 0M-819336 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (batteria -)		1
Sbarra di interconnessione 0M-97885 dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza (ingresso)		3

Installation Procedure



- Follow the receiving and unpacking manual to remove the cabinets from the pallet.
- 2.
- 3. Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori, pagina 56.
- 4. Posizionamento degli armadi, pagina 58.
- 5. Prepare the I/O cabinet for power cables. Follow one of the procedures:
 - Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto, pagina 71, OR
 - Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dal basso, pagina 72.
- 6. For single mains systems only: Installazione del kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola 0H-9161, pagina 73.
- 7. Connect the power cables. Follow one of the procedures:
 - Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380 V, 400 V, 415 V e 440 V, pagina 74, OR
 - Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 480 V, pagina 77.
- 8. Installazione della staffa di ancoraggio anteriore, pagina 79.
- 9. Passaggio dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza, pagina 80.
- 10. Prepare for External Signal Cables, pagina 85.
- 11. Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off), pagina 91.
- 12. Only for external synchronization: Collegamento della sincronizzazione esterna, pagina 92.
- 13. Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita, pagina 95.
- 14. Only for parallel system: Passaggio dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo, pagina 97.
- 15. Collegamento dei cavi modbus, pagina 99.
- 16. Assemblaggio meccanico finale, pagina 102.

For moving or decommissioning the UPS after installation has been completed, see Decommission or Move the UPS to a New Location, pagina 106.

Installazione meccanica

Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori

APERICOLO

PERICOLO DI RIBALTAMENTO

Installare tutte le staffe di ancoraggio posteriori e anteriori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO


Tenere coperto il sistema UPS mentre si praticano i fori di ancoraggio per impedire che polvere e altre particelle conduttrici penetrino nel sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

 Utilizzare la staffa di ancoraggio posteriore fissata sulla parte posteriore del pallet dell'armadio I/O. Fissare le due piastre fornite con il kit di imballaggio 0H-9101 alla staffa di ancoraggio posteriore dell'armadio I/O con i bulloni M8. Fare attenzione al verso delle piastre.



2. Posizionare le staffe di ancoraggio posteriori per l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza nell'area di montaggio finale.



- Collegare fra loro le staffe di ancoraggio posteriori utilizzando le viti e i bulloni in dotazione.
- 4. Contrassegnare la posizione dei fori.
- 5. Praticare i fori di ancoraggio in base alle normative nazionali e locali.
- Fissare le staffe di ancoraggio posteriori al pavimento. I bulloni non vengono forniti.
- 7. Per garantire la messa in piano delle staffe di ancoraggio, utilizzare una livella a bolla. Se necessario, utilizzare i tasselli di livellamento forniti in dotazione.

Posizionamento degli armadi

APERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non mettere i piedi/camminare sul lato superiore degli armadi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

NOTA: spostare singolarmente gli armadi nella loro posizione finale di installazione e non spostarli dopo averli collegati fra loro.


▲ PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO


Su ciascun lato dell'armadio I/O della sezione di potenza devono essere posizionati un minimo di un armadio della sezione di potenza e un massimo di quattro armadi della sezione di potenza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

1. Installare la copertura in dotazione con kit di montaggio 0M-98993 sull'armadio della sezione di potenza collocato più a destra.



2. Installare la copertura di interconnessione 0M-82316 dal kit di montaggio sul lato sinistro dell'armadio della sezione di potenza.




3. Rimuovere i pannelli laterali dell'armadio I/O e installarli sul lato sinistro dell'armadio della sezione di potenza più a sinistra e sul lato destro dell'armadio della sezione di potenza più a destra.

AAAVVERTIMENTO


PERICOLO DI ARCO ELETTRICO

- Non apportare modifiche di tipo meccanico al prodotto (inclusa la rimozione di parti dell'armadio o l'esecuzione di fori o tagli) che non siano descritte nel Manuale di installazione.
- Spostare e installare i pannelli laterali indicati in tutti i tipi di installazione (comprese le installazioni parallele senza intercapedine tra i telai o le installazioni in cui l'armadio della sezione di potenza più a destra e/o l'armadio della sezione di potenza più a sinistra è appoggiato a una parete).


Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.




4. Rimuovere e smaltire la staffa di trasporto indicata dal lato sinistro dell'armadio I/O.




5. Rimuovere e smaltire la staffa di trasporto indicata dal lato destro dell'armadio I/O.




6. Rimuovere e smaltire la staffa di trasporto indicata dal lato destro dell'armadio I/O.



7. Rimuovere le due piastre metalliche dall'armadio I/O.



8. Spingere in posizione l'armadio I/O contro la staffa di ancoraggio posteriore; l'armadio I/O si fisserà sulla superficie conica della staffa di ancoraggio.



9. Fissare l'armadio alla staffa di ancoraggio posteriore con i due bulloni del kit di installazione. Serrare a una coppia di 50 Nm (36,87 lb-ft).


10. Spingere in posizione gli armadi delle sezioni di potenza uno ad uno contro le staffe di ancoraggio posteriore; gli armadi si fisseranno sulla superficie conica delle staffe.

AATTENZIONE

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Quando si spinge l'armadio della sezione di potenza in posizione, spingere sul telaio per evitare di danneggiare i cavi di segnale.


Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.




- 11. Fissare gli armadi alle staffe di ancoraggio posteriore serrando i bulloni nella parte anteriore degli armadi. Serrare a una coppia di 50 Nm (36,87 lb-ft).
- 12. Abbassare i due piedini anteriori di tutti gli armadi finché non sono in contatto con il pavimento. Per garantire la messa in piano degli armadi, utilizzare una livella a bolla. Se necessario, utilizzare i tasselli di livellamento forniti in dotazione.

13. Installare le staffe d'alloggiamento superiori nella parte superiore degli armadi e fissarle con le viti fornite.


Vista anteriore dell'armadio I/O e di due armadi della sezione di potenza



14. Rimuovere le tre piastre indicate dal lato sinistro dell'armadio I/O.




15. Rimuovere le due piastre indicate dal lato sinistro dell'armadio I/O.




16. Montare le viti M6 in dotazione con il kit di montaggio da destra a sinistra nelle quattro posizioni contrassegnate che si trovano tra l'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza a sinistra dell'armadio I/O.

Vista dall'armadio della sezione di potenza, lato sinistro dell'armadio $\mbox{I/O}$ all'armadio $\mbox{I/O}$




- 17. Montare le viti M6 in dotazione con il kit di montaggio da destra a sinistra per fissare i due armadi tra loro:
 - nelle cinque posizioni contrassegnate che si trovano tra gli armadi della sezione di potenza;
 - nelle quattro posizioni contrassegnate che si trovano tra l'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza sul lato destro dell'armadio I/O.

Vista dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza




Vista dall'armadio della sezione di potenza sul lato destro dell'armadio I/O all'armadio I/O



18. Verificare che l'armadio della sezione di potenza più a destra e più a sinistra per l'armadio I/O abbiano le coperture (0M-98993 e 0M-82316) e i pannelli installati prima di continuare.

I/O da 1500 kW con numero massimo di armadi della sezione di potenza



Collegamento dei cavi di alimentazione

Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto

APERICOLO


PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

 Svitare i bulloni e rimuovere le piastre isolanti dalla parte superiore dell'armadio I/O.

Vista anteriore dell'armadio I/O



- 2. Trapanare o praticare fori per cavi o condotti nella piastra isolante superiore.
- 3. Installare i condotti e rimontare la piastra isolante superiore.

A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Smussare eventuali bordi taglienti, che potrebbero danneggiare i cavi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dal basso

APERICOLO


PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

 Allentare i quattro bulloni e rimuovere le piastre isolanti nella parte inferiore dell'armadio I/O.

Vista anteriore dell'armadio I/O



- 2. Trapanare o praticare fori per cavi o condotti nella piastra isolante inferiore.
- 3. Installare i condotti e rimontare la piastra isolante inferiore.

▲ PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Smussare eventuali bordi taglienti, che potrebbero danneggiare i cavi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


Installazione del kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola 0H-9161

NOTA: questa procedura è applicabile solamente ai sistemi con alimentazione di servizio/di rete singola.

1. Montare il kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola 0H-9161 tra le sbarre di ingresso e di bypass. Collegare L1 a L1, L2 a L2 e L3 a L3.

NOTA: per ogni connessione sono necessarie due sbarre.


Vista anteriore dell'armadio I/O




Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380 V, 400 V, 415 V e 440 V

1. Installare la sbarra N 880-5501 in dotazione con il kit di montaggio 0H-1102.


Vista anteriore dell'armadio I/O




2. Nelle installazioni che prevedono solo un collegamento neutro, rimuovere la piastra in lexan dalla sbarra N.



3. Collegare il conduttore di messa a terra/PE dell'apparecchiatura alla sbarra PE




- 4. Collegare i cavi di ingresso.
- Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
- 6. Collegare i cavi di uscita.
- 7. Applicabile solo ai sistemi TNC: Installare i cavi del ponticello (non forniti) tra la sbarra N e il connettore di messa a terra.



8. Applicabile solo ai sistemi a 4 fili: in un sistema IT, collegare un'impedenza esterna tra la sbarra N e il connettore di messa a terra.

NOTA: per i sistemi IT, l'impianto deve includere un controllore d'isolamento per il rilevamento del guasto a terra.




9. Collegare i cavi delle batterie ai connettori + e - della batteria.

Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 480 V

Il conduttore dell'elettrodo di messa a terra deve essere installato secondo NEC 250.30 e avere le dimensioni definite in NEC 250.66.


1. Collegare il conduttore di messa a terra apparecchiature/PE alla sbarra PE.




- Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
- 3. Collegare i cavi di uscita.
- 4. Collegare i cavi di ingresso.

5. Solo per i sistemi di messa a terra ad alta impedenza:

NOTA: per i sistemi di messa a terra ad alta impedenza, l'impianto deve includere un circuito di rilevamento del mancato funzionamento della messa a terra.






- a. Ruotare la sbarra ponticello in modo da non creare una connessione.
- Collegare un'impedenza esterna tra il connettore "E" e il conduttore di messa a terra apparecchiature in conformità al NEC 2014 articolo 250.36.
- 6. Collegare i cavi delle batterie ai connettori + e della batteria.

Installazione della staffa di ancoraggio anteriore

1. Fissare le staffe di ancoraggio anteriori alla parte anteriore degli armadi servendosi dei bulloni in dotazione.



2. Fissare le staffe di ancoraggio anteriori al pavimento.

NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.

Cavi di segnale

AATTENZIONE

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA


- Tutti i cavi di segnale Class 2/SELV devono essere a doppio isolamento/ disporre di guaina protettiva e devono avere una tensione nominale minima di 30 VCC. Tutti i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV devono essere a doppio isolamento/disporre di guaina protettiva e devono avere una tensione nominale minima di 600 VCA.
- Il cavo che alimenta lo sgancio dello shunt deve disporre di guaina protettiva e avere una tensione nominale di 600 VCA. I cavi devono essere dimensionati tenendo conto dei cali di tensione e delle raccomandazioni del produttore dello sgancio dello shunt.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.


Passaggio dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza

NOTA: Non collegare i cavi di segnale I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.


Panoramica dei cavi di segnale tra gli armadi della sezione di potenza e l'armadio I/O




1. Rimuovere la piastra nell'angolo superiore destro dell'armadio I/O.




- 2. Rimuovere le tre piastre (a-c) da tutti gli armadi della sezione di potenza.
- 3. Rimuovere e smaltire tutti i cavi di segnale 0W11379 collegati ai connettori X0002 di tutti gli armadi della sezione di potenza.
- 4. Fare passare il cavo di segnale collegato sul lato sinistro dell'armadio I/O al connettore X0002 nell'armadio della sezione di potenza a sinistra dell'armadio I/O.




 Fare passare il cavo di segnale collegato sul lato sinistro dell'armadio I/O al connettore X0002 nell'armadio della sezione di potenza a sinistra dell'armadio I/O.



6. Fare passare il cavo di segnale 0W7819 dal connettore 0P6516 J1005 negli armadi della sezione di potenza 1-3 (sul lato sinistro dell'armadio I/O) e nell'armadio I/O come mostrato nell'immagine e fissare il cavo.



7. Fare passare il cavo di segnale 0W7822 dal connettore 0P6516 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 4 e negli armadi della sezione di potenza 5–6, se disponibili (sul lato destro dell'armadio I / O), e nell'armadio I/ O come mostrato nell'illustrazione e fissare il cavo.



8. Solo nei sistemi ridondanti, fare passare il cavo di segnale 0W7827 dal connettore 0P6516 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 7 e nell'armadio I/O e fissare il cavo.

Prepare for External Signal Cables

Class 2/SELV

Board	Terminal	Description	See	
0P6548	J5502-J5506, J5508, J5510– J5512	Input contacts	Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita, pagina 95	
0P6548	J5520-J5525, J5528	Output relays		
0P6548	J5527	Kirk key control	Collegamenti dei cavi di segnale	
0P6548	J5514	UOB lamp control	al quadro elettrico (schede 0P6547, 0P6548, 0P6549),	
0P6548	J5515	MBB lamp control	pagina 89	
0P6548	J5516	SIB lamp control		
0P6548	J5517	SSIB lamp control		
0P6548	J5509	UOB 2		
0P6547	J4931-J4932	24 V SELV supply		
0P6547	J4936-J4938	EPO	Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off), pagina 91	
0P3643	PBUS 1 and PBUS 2	PBUS	Passaggio dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo, pagina 97	
0P6502		Modbus	Collegamento dei cavi modbus, pagina 99	

Non-Class 2/Non-SELV


Board	Terminal	Description	See	
0P6547	J4939-J4941 ⁽⁷⁵⁾	Output relays	Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita, pagina 95	
0P6549	J5607	MBB	Collegamenti dei cavi di segnale	
0P6549	J5608	SIB	al quadro elettrico (schede 0P6547, 0P6548, 0P6549),	
0P6549	J5620	SSIB	pagina 89	
0P6549	J5621	UOB		
0P6549	J5622	UIB		
0P6549	J5611-J5613	External synchronization	Collegamento della sincronizzazione esterna, pagina 92	
0P6548	J5529	Battery temperature sensor 1	Collegamenti dei cavi di segnale agli armadi delle batterie classiche (schede 0P6547, 0P6549, 0P6552), pagina 90	
0P6549	J5609	Battery disconnect device 1		
0P6549	J5610	Battery disconnect device 2		
0P6547	J4942-J4943	24 V supply 1		
0P6547	J4929-J4930	24 V supply 2		
0P6547	J4923	DC shunt trip 1		
0P6547	J4924	DC shunt trip 2		
0P6552	J9019	Battery disconnect device 3		
0P6552	J9020	Battery disconnect device 4		
0P6552	J9021	Battery temperature sensor 2		
0P6552	J9022-J9023	24 V supply 3		

⁽⁷⁵⁾ These output relays can also be Class 2/SELV but the three output relays must have identical reference.


Non-Class 2/Non-SELV (Continuare)

Board	Terminal	Description	See
0P6552	J9024-J9025	24 V supply 4	


1. Remove the four indicated plates.




2. Remove the indicated plate for routing of non-Class 2/non-SELV cables.




3. **For bottom cable entry only**: remove the plate in front of the cable channel for non-Class 2/non-SELV cables.



- 4. **For bottom cable entry only**: loosen the two screws on the right side of the box and remove the box.
- 5. **For bottom cable entry only**: loosen the two screws behind the box and lift out the box.



6. Remove the two gland plates from either the top or the bottom of the I/O cabinet and drill holes for the applicable Class 2/SELV and non-Class 2/non-SELV cables in the table below. Install conduits and reinstall the plates.



- 7. In installations with three or four battery banks, remove the top gland plate in the left corner of the I/O cabinet and drill holes for the applicable non-Class 2/ non-SELV cables below. Install conduits and reinstall the plates.
- Route the cables through the top or bottom and to the boards as shown on the illustration.


NOTA: Do not connect the signal cables. Signal cables will be connected by Schneider Electric during the assembly service.

Collegamenti dei cavi di segnale al quadro elettrico (schede 0P6547, 0P6548, 0P6549)

NOTA: Il dispositivo di disconnessione di uscita unità (UOB) deve includere due interruttori ausiliari separati.


NOTA: l'unità di sblocco con solenoide (SKRU) è applicabile solo ai sistemi da 480 V.

Tutti i circuiti connessi devono avere la stesso riferimento 0 V.




Collegamenti dei cavi di segnale agli armadi delle batterie classiche (schede 0P6547, 0P6549, 0P6552)

NOTA: La seguente illustrazione mostra un sistema con quattro parchi batterie, ciascuno dei quali è costituito da un armadio delle batterie classiche. Collegare i cavi di segnale in base al numero di armadi delle batterie classiche presenti nell'installazione in uso.




Se il parco batterie è composto da due armadi delle batterie classiche, collegare i cavi di segnale tra i due armadi delle batterie classiche in un unico parco batterie, come mostrato.

Parco batterie



Collegamenti dei cavi di segnale all'armadio interruttore delle batterie (schede 0P6547, 0P6548, 0P6549)




Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off)

Evitare di collegare qualsiasi circuito alla morsettiera EPO, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo classe 2/SELV.

Tutti i circuiti connessi devono avere la stessa connessione 0 V.

L'ingresso EPO supporta 24 VCC.

- Far passare i cavi dall'EPO in uso dall'alto o dal basso dell'armadio I/O e fino ai connettori EPO J4936–J4938 su 0P6547 come mostrato in Prepare for External Signal Cables, pagina 85.
- 2. Collegare l'EPO alla morsettiera in base a una delle seguenti opzioni.



NOTA: Non collegare la morsettiera alla scheda. I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Collegamento della sincronizzazione esterna

La tensione massima per la sincronizzazione esterna è pari all'intervallo della tensione di ingresso indicato nelle specifiche. I cavi non-Class 2/non-SELV per la sincronizzazione esterna devono essere muniti di guaina e devono avere una tensione nominale di 600 VCA.


- Far passare i cavi di sincronizzazione esterna dall'alto o dal basso dell'armadio I/O a 0P6549 come mostrato in Prepare for External Signal Cables, pagina 85.
- 2. Collegare le tre fasi alla morsettiera:

NOTA: Proteggere le fasi dell'origine della sincronizzazione mediante un fusibile da massimo 0,5 A.


NOTA: Non collegare la morsettiera alla scheda. I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

- a. Collegare L1 a J5611 in 0P6549.
- b. Collegare L2 a J5612 in 0P6549.
- c. Collegare L3 a J5613 in 0P6549.


Collegamenti dei cavi di segnale per sincronizzazione UPS di base a una sorgente di tensione fissa (schede 0P6548, 0P6549)



Collegamenti dei cavi di segnale per sincronizzazione tra due UPS con sistema di sincronizzazione flottante (schede 0P6548, 0P6549)



Collegamenti dei cavi di segnale per master di sincronizzazione del sistema parallelo fisso (schede 0P6548, 0P6549)



Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita

- Far passare i cavi di segnale dai contatti/relè in uso dalla parte superiore o inferiore dell'armadio I/O e fino alle schede sul lato destro dell'armadio I/O come mostrato in Prepare for External Signal Cables, pagina 85.
- 2. Collegare l'apparecchiatura alla morsettiera dei contatti di ingresso e/o ai relè di uscita. Effettuare una chiara identificazione dei cavi di segnale collegati.

NOTA: Non collegare la morsettiera alla scheda. I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Panoramica dei contatti di ingresso e dei relè di uscita


Contatti di ingresso

Evitare di collegare qualsiasi circuito ai contatti di ingresso, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di Classe 2/SELV.

Tutti i circuiti connessi devono avere la stessa connessione 0 V.

I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA.

L'interruttore SW5500 su 0P6548 è utilizzato per passare da alimentazione SELV interna per ingressi (impostazione standard) a alimentazione esterna⁽⁷⁶⁾. Se viene selezionata l'alimentazione esterna, questa deve essere collegata a J5530.



Nome	Descrizione	Posizione
IN 1 (contatto 1)	Contatto di ingresso configurabile	0P6548 connettore J5502 ⁽⁷⁷⁾
IN 2 (contatto 2)	Contatto di ingresso configurabile	0P6548 connettore J5503 ⁽⁷⁷⁾
IN 3 (contatto 3)	Contatto di ingresso configurabile	0P6548 connettore J5504 ⁽⁷⁷⁾
IN 4 (contatto 4)	Contatto di ingresso configurabile	0P6548 connettore J5505 ⁽⁷⁷⁾
IN 5 (contatto 5)	Contatto di ingresso configurabile	0P6548 connettore J5510 ⁽⁷⁷⁾
IN 6	Contatto AUX ridondante UOB	0P6548 connettore J5509 ⁽⁷⁷⁾
IN 7	Interruttore temperatura trasformatore	0P6548 connettore J5508 ⁽⁷⁷⁾
IN 8	Contatto di collegamento esterno	0P6548 connettore J5507 ⁽⁷⁷⁾
IN 9	Ingresso sincronizzazione esterna forzata	0P6548 connettore J5506 ⁽⁷⁷⁾
IN 10	Richiesta sincronizzazione esterna	0P6548 connettore J5511 ⁽⁷⁷⁾
IN 11	Utilizzo standby bypass statico	0P6548 connettore J5512 ⁽⁷⁷⁾
IN 14	MegaTie	0P6552 connettore J9027 ⁽⁷⁷⁾


Relè d'uscita

NOTA: è necessario collegare un massimo di 250 V CA 5 A ai relè d'uscita.

⁽⁷⁶⁾ Un'alimentazione esterna è utile nei sistemi in parallelo in cui gli ingressi sono connessi tra diversi UPS. Questa configurazione viene realizzata per consentire di disporre di un riferimento comune ed evitare correnti trasversali.

⁽⁷⁷⁾ Cablaggio classe 2/SELV

Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 5 A.



Nome	Descrizione	Posizione
OUT 1 (relè 1)	Relè di uscita configurabile	0P6547 connettore J4939
OUT 2 (relè 2)	Relè di uscita configurabile	0P6547 connettore J4940
OUT 3 (relè 3)	Relè di uscita configurabile	0P6547 connettore J4941
OUT 4	Uscita sincronizzazione esterna forzata	0P6548 connettore J5520 ⁽⁷⁸⁾
OUT 5	MegaTie	0P6548 connettore J5521 ⁽⁷⁸⁾
OUT 6	Uscita richiesta sincronizzazione esterna	0P6548 connettore J5522 ⁽⁷⁸⁾
OUT 7	UPS in inverter acceso	0P6548 connettore J5523 ⁽⁷⁸⁾
OUT 8 (relè 4)	Relè di uscita configurabile	0P6548 connettore J5524 ⁽⁷⁸⁾
OUT 9 (relè 5)	Relè di uscita configurabile	0P6548 connettore J5525 ⁽⁷⁸⁾
OUT 10 (relè 6)	Relè di uscita configurabile	0P6548 connettore J5528 ⁽⁷⁸⁾
OUT 14	Contattore di collegamento	0P6552 connettore J9029 ⁽⁷⁸⁾

NOTA: Fare riferimento al manuale di funzionamento per le opzioni di configurazione.


⁽⁷⁸⁾ Cablaggio classe 2/SELV


Passaggio dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo

NOTA: Non collegare i cavi PBUS. I cavi PBUS saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Sistema con ingresso dei cavi dall'alto

Sistemi con ingresso dei cavi dal basso






1. Fare passare i cavi PBUS dal kit di montaggio 0H–0889 nella parte superiore o inferiore dell'armadio I/O, secondo il principio sotto indicato.

NOTA: i cavi PBUS 1 sono bianchi e i cavi PBUS 2 sono rossi.

NOTA: la lunghezza totale dei cavi PBUS non deve superare 60 m (197 piedi).

Esempio di sistema con tre UPS in parallelo



990-5783K-017 97

Comunicazione esterna


I sistemi supportano le seguenti interfacce:

A. Due Smart Slot per schede di gestione della rete opzionali (AP9630, AP9631, AP9635CH).

NOTA: se si collega il contatto pulito di ingresso AP9810 ad AP9631 o AP9635CH, la lunghezza totale dei cavi per l'apparecchiatura collegata non deve superare i 30 m (98 piedi). Utilizzare la piastra per la schermatura.

- B. Impostazioni modbus e del DIP switch modbus.
- C. Rete/ethernet.


Vista anteriore dell'armadio I/O




Collegamento dei cavi modbus

NOTA: i terminatori del collegamento modbus vengono forniti insieme al kit di montaggio 0H-9101.

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto



Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso cavi dal basso




1. Far passare i cavi come mostrato nelle immagini.


2. Collegare i cavi modbus Usare la connessione a 2 o a 4 fili. Schermare i cavi come mostrato.

NOTA: Per le connessioni modbus utilizzare esclusivamente i cavi schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). Tutti i cavi di segnale modbus devono essere a doppio isolamento/disporre di guaina protettiva e devono avere una tensione nominale minima di 30 VCC.


Collegamento a 2 cavi per 1 UPS




Esempio: collegamento a 2 cavi per 2 UPS



Esempio: collegamento a 4 cavi per 1 UPS



Esempio: collegamento a 4 cavi per 2 UPS



3. Impostare i DIP switch modbus in base al tipo di impianto.



Assemblaggio meccanico finale

Assemblaggio meccanico finale dell'armadio I/O

AAPERICOLO


PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Tutti i pannelli e le coperture devono essere reinstallati correttamente prima di dare tensione all'UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


1. Sollevare i cavi classe 2/SELV.

Vista anteriore dell'armadio I/O



- 2. Rimontare la scatola indicata sui cavi non classe 2/non SELV.
- 3. Rimontare la scatola indicata sui cavi classe 2/SELV.


Vista anteriore dell'armadio I/O



4. Rimontare la piastra sul canale cavo per cavi non classe 2/non SELV.


5. Rimontare le due piastre sul lato sinistro.

Vista anteriore dell'armadio I/O




6. Rimontare la piastra sul lato destro.

Vista anteriore dell'armadio I/O




7. Rimontare le sei piastre laterali a destra e sinistra dell'armadio I/O.

Vista anteriore dell'armadio I/O



8. Rimontare le due piastre metalliche.

Vista anteriore dell'armadio I/O



9. Chiudere gli sportelli anteriori.

Assemblaggio meccanico finale degli armadi della sezione di potenza


A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Tutti i pannelli e le coperture devono essere reinstallati correttamente prima di dare tensione all'UPS.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


1. Reinstallare le tre piastre nell'ordine indicato (a-c) su ciascun armadio della sezione di potenza.



Decommission or Move the UPS to a New Location

NOTA: Contact Schneider Electric for removal of the interconnection busbars between the cabinets.

- Shut down the UPS completely follow the instructions in the UPS operation manual.
- Lockout/Tagout all disconnect devices in the switchgear in the OFF (open) position.
- 3. Lockout/Tagout all battery disconnect devices in the switchgear/battery solution in the OFF (open) position.
- 4. Open the front door of the UPS.
- 5. If present, Lockout/Tagout the backfeed disconnect device BF2 in the OFF (open) position.
- 6. Open the front door of the I/O cabinet and the power cabinets.
- 7. Remove the two metal plates from the I/O cabinet.



8. Measure for and verify ABSENCE of voltage on each input/bypass/output/DC busbar before continuing.


AAPERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Measure for and verify ABSENCE of voltage on each input/bypass/output/ DC busbar before proceeding.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Front View of the I/O Cabinet



- Disconnect and remove all power cables from the I/O cabinet. See
 Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380 V, 400 V, 415 V e
 440 V, pagina 74 or Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 480
 V, pagina 77 for details.
- Disconnect and remove all signal cables from the I/O cabinet. See Cavi di segnale, pagina 80 for details.
- 11. Contact Schneider Electric for removal of the interconnection busbars between the cabinets. The interconnections busbars must only be removed by a Schneider Electric-certified field service representative or service partner.
- 12. Remove the seismic front anchoring brackets from the cabinets. Save for reinstallation. See Installazione della staffa di ancoraggio anteriore, pagina 79 for details.
- 13. Remove the top baying brackets and interconnection screws from the cabinets. Release the cabinets from the rear anchoring brackets by loosening the bolts on the front of the cabinets. SeePosizionamento degli armadi, pagina 58 for details.
- 14. Reinstall all removed plates and covers in the cabinets. See Assemblaggio meccanico finale dell'armadio I/O, pagina 102 and Assemblaggio meccanico finale degli armadi della sezione di potenza, pagina 105 for details.

- 15. Close and lock the front door of the cabinets.
- 16. Raise the feet of the cabinets until the casters have full contact with the floor.
- 17. You can now move each cabinet individually by rolling it over the floor on the casters.

AAVVERTIMENTO

TIPPING HAZARD

- The casters of the cabinet are exclusively for transport on flat, even, hard, and horizontal surfaces.
- The casters of the cabinet are intended for transport over short distances (i.e. inside the same building).
- Move at a slow pace and pay close attention on the floor conditions and the balance of the cabinet.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

18. Remove the rear anchoring brackets from the floor. Save for reinstallation. See Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori, pagina 56 for details.

19. For transport over longer distances or in conditions that are not suitable for the casters of the cabinet:

AAVVERTIMENTO

TIPPING HAZARD

For transport over longer distances or in conditions that are not suitable for the casters of the UPS, ensure:

- that personnel performing the transport have necessary skills and have received adequate training;
- to use appropriate tools to safely lift and transport the cabinet;
- to protect the product against damage by using appropriate protection (like wrapping or packaging).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

▲ AVVERTIMENTO

TOP-HEAVY CABINET

The power cabinet is top-heavy. Take appropriate precautions during handling and preparation for transport/shipment.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Transportation requirements:

- Mount the cabinet in a vertical position in the center of a suitable pallet.
 The pallet must be suitable for the weight of the cabinet. The I/O cabinet weighs 876 kg (1931 lbs). The power cabinet weighs 540 kg (1190 lbs).
- Use appropriate means of fixation to mount the cabinet to the pallet.

APERICOLO

TIPPING HAZARD

- The cabinet must be appropriately fixed to the pallet immediately after being placed on the pallet.
- The fixation hardware must be strong enough to withstand vibrations and shocks during loading, transport, and unloading.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AAVVERTIMENTO

UNEXPECTED EQUIPMENT BEHAVIOR

Do not lift the cabinet with a forklift/pallet truck directly on the frame as it may bend or damage the frame.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

- 20. Perform one of the following:
 - Decommission the cabinets, OR
 - Move the the I/O cabinet/power cabinet to a new location to install it.

21. **Only for installing the UPS in a new location**: Follow the installation manual to install the I/O cabinet and power cabinets in the new location. See Installation Procedure, pagina 55 for installation overview. Startup must only be performed by Schneider Electric.

AAPERICOLO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Startup must only be performed by Schneider Electric.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00



Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2016 – 2025 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.