适用于两台 UPS 的壁挂式并联维修旁路面板

适用于 Galaxy VS、Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 安装手册

GVSBPAR10K30H、GVSBPAR40K50H、GVSBPAR60K120H

最新内容可查阅施耐德电气网站 2023/10







法律声明

本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面,对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家(集成师、规格指定者等)对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。

本文档及其内容受适用版权法保护,并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可,不得出于任何目的,以任何形式或方式(电子、机械、影印、录制或其他方式)复制或传播本文档的任何部分。

对于将本文档 或其内容用作商业用途的行为,施耐德电气未授予任何权利或许可,但以"原样"为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

对于本文档或其内容或其格式,施耐德电气有权随时修改或更新,恕不另行通知。

在适用法律允许的范围内,对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏,以及对本文档内容的任何非预期使用或误用,施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。

目录

重要安全说明 - 请妥善保管	5
电磁兼容性	6
安全注意事项	
安装后的其他安全注意事项	
电气安全	
规格	
建议的线缆规格 - Galaxy VS	
建议的上游保护 - Galaxy VS	
建议的线缆规格 - Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M	
建议的上游保护 - Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M	
扭矩规格	
并联维修旁路面板的运输重量和尺寸并联维修旁路面板的重量和尺寸	
开 妖 年 10 芳 昭 画 収 的 量 重 和 パ り	
合规性	
环境	
单线图	
Galaxy VS 安装步骤	23
Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 安装步骤	24
将并联维修旁路面板固定到墙上	25
线缆安装准备	28
拆下零线跳线	29
GVSBPAR10K30H 电源线连接	31
连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线	32
连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线	35
连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线	36
连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线	39
连接 Galaxy VS UPS 的信号线	40
连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线	42
在产品上添加翻译的安全标签	45
拆除并联维修旁路面板戓将其移至新位置	46

重要安全说明 - 请妥善保管

安装、操作、维修或维护设备前,请先仔细阅读这些说明,查看并熟悉相关设备。 以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上,旨在对潜在危险发出警告或 对澄清或简化操作的信息引起关注。



在"危险"或"警告"安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险,若不遵守可能会导致人身伤害。



此为安全警报符号,用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息,以免造成人身伤亡事故。

▲危险

危险表示危险状况,如不避免,**将导致**人员死亡或严重伤害。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

▲警告

警告表示危险状况,如不避免,可能会导致人员死亡或严重伤害。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

▲小心

小心表示危险状况,如不避免,**可能会导致**轻度或中度人身伤害。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意:

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作引起的任何后果,施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

根据 IEC 62040-1: "不间断电源系统 (UPS) -- 第 1 部分:安全要求",此设备(包括电池)必须由熟练人员检查、安装和维护。

熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员(请参阅 IEC 62040-1 第 3.102 节)。

电磁兼容性

注意

存在电磁干扰的风险

该产品为 C2 类别的 UPS 产品。在居住环境中,此产品可能会造成无线电波干扰,在这种情况下,可能需要用户采取额外的措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安全注意事项

A A 危险

小心触电、爆炸或电弧

请先阅读安装手册中的所有说明,再安装或使用本产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

A A 危险

小心触电、爆炸或电弧

请先完成安装室的施工工程并打扫清理后,再安装本产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

△△危险

小心触电、爆炸或电弧

安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护 (上游断路器、电池断路器、线缆等)和环境要求。对于因未遵守上述要求所造 成的后果,施耐德电气概不承担任何责任。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

A A 危险

小心触电、爆炸或电弧

UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。按照以下要求安装 UPS 系统:

- IEC 60364 (包括 60364-4-41- 防触电保护、60364-4-42 防热效应保护以及 60364-4-43 防过电流保护) ,**或**
- NEC NFPA 70,或
- 加拿大电气标准 (第1部分 C22.1)

取决于当地适用标准。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

4.16险

小心触电、爆炸或电弧

- 本产品应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中。
- 请在不可燃、水平和坚固(例如混凝土)等能承受系统重量的表面上安装本产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

A A 危险

小心触电、爆炸或电弧

本产品不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境:

- 危害性烟气
- 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
- 湿气、灰尘、粉尘、蒸汽或极度潮湿的环境
- 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
- 含盐空气或冷却水含烟雾、酸等杂质
- 根据 IEC 60664-1 规定, 污染等级高于 2 的场所
- 受异常振动、冲击、摇摆或地震的场所
- 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

AA危险

小心触电、爆炸或电弧

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔(用于布线或导线管接入),请勿在UPS 系统附近钻孔/打孔。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

▲▲警告

小心电弧

请勿对本产品进行机械改造(包括拆除机柜组件或钻孔/切割),《安装手册》 另有说明的除外。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

注意

小心过热

遵守本产品周围的空间要求,并且勿在产品运行时覆盖产品的通风口。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安装后的其他安全注意事项

AA危险

小心触电、爆炸或电弧

切勿在完成设备间所有施工并彻底清洁之前安装 UPS 系统。在安装此产品后,如需在设备间内进行其他施工,请切断本产品电源并使用原始的保护包装袋严密遮盖。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

电气安全

本手册包含在 UPS 系统安装、操作和维护期间必须遵守的重要安全说明。

△▲危险

小心触电、爆炸或电弧

- 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。
- 请穿戴适当的个人防护装备,并遵守电气安全操作规范。
- 交直流隔离设备由其他厂家提供,应安装在触手可及之处,且明确标注其功能。
- 操作设备或进入设备内部前,请关闭 UPS 系统的所有电源。
- 操作 UPS 系统前,请检查所有端子之间(包括保护性接地)是否存在危险电压。
- UPS 包含有内部电源。即便与市电断开,也可能存在危险电压。安装或维修 UPS 系统前,请确保设备处于 OFF(断开)状态,并且断开市电和电池连 接。在打开 UPS 前请等待五分钟以使电容器放电。
- UPS 必须妥善接地,并且由于存在大的漏电流,必须首先连接接地导线。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当 UPS 输入端经外部隔离器(断开时隔离零线)连接时,或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时,UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签,而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上粘贴标签。标签上应标注以下文字(或相同意思的当地文字):

▲▲危险

小心触电、爆炸或电弧

小心反馈电压。操作此电路前,请隔离 UPS,并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

规格

注: 最大短路额定值: 10 kA RMS 对称波形。

对于 1+1 冗余并机系统,并联维修旁路面板最大可支持 120 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 250 A:

- 380 V 时, 95 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
- 400 V 时,100 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

对于 2+0 容量并机系统,并联维修旁路面板最大可支持 240 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 500 A:

- 380 V 时,190 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
- 400 V 时, 200 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

建议的线缆规格 - Galaxy VS

▲危险

小心触电、爆炸或电弧

所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。

- 对于 GVSBPAR10K30H:允许的最大输入线缆和负载线缆规格为 35 mm²; 允许的最大 UPS 输入/输出线缆规格为 16 mm²。
- 对于 GVSBPAR40K50H:允许的最大输入线缆和负载线缆规格为 70 mm²;允许的最大 UPS 输入/输出线缆规格为 25 mm²。
- 对于 GVSBPAR60K120H:允许的最大输入线缆和负载线缆规格为 185 mm²;允许的最大 UPS 输入/输出线缆规格为 50 mm²。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

- · 90°C 导线
- 环境温度为 30°C
- 使用铜导线或铝导线
- 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。环境温度超过 30°C 时不推荐使用铝线缆。

注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可与相线相同。

铜

商业代码	GVSBPA	R10K30H					GVSBPA	R40K50H		
并机系统类型	容量 (2+6	0)		冗余 (1+1)		容量 (2+0)	冗余 (1+1)	
并机系统额定值	20 kW	40 kW	60 kW	10 kW	20 kW	30 kW	80 kW	100 kW	40 kW	50 kW
输入 (mm²)	6	16	35	6	6	10	50	70	16	25
输入 PE (mm²)	6	16	16	6	6	10	25	35	16	16
输入 N (mm²)	10	35	2 x 16	6	10	16	2 x 50	2 x 70	35	50
UPS 输入 (mm²)	6	6	10	6	6	10	16	25	16	25
UPS 输出 (mm²)	6	6	10	6	6	10	16	16	16	16
UPS PE (mm²)	6	6	10	6	6	10	16	16	16	16
UPS N (mm²)	6	10	16	6	10	16	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
负载 (mm²)	6	16	25	6	6	10	50	70	16	16
负载 PE (mm²)	6	16	16	6	6	10	25	35	16	16
负载 N (mm²)	10	35	2 x 16	6	10	16	2x50	2x70	35	50

铜

商业代码	GVSBPAR	60K120H						
并机系统类型	容量 (2+0)				冗余 (1+1)			
并机系统额定值	120 kW	160 kW	200 kW	240 kW	60 kW	80 kW	100 kW	120 kW
输入 (mm²)	95	120	185	2 x 120	35	50	70	95
输入 PE (mm²)	50	70	95	120	25	25	35	50
输入 N (mm²)	120	2 x 120	2 x 150	3 x 150	50	95	120	120
UPS 输入 (mm²)	35	50	2 x 25	2 x 50	35	50	2 x 25	2 x 50
UPS 输出 (mm²)	25	50	2 x 25	2 x 35	25	50	2 x 25	2 x 35
UPS PE (mm²)	25	25	35	50	25	25	35	50
UPS N (mm ²)	50	95	3 x 35	3 x 35	50	2 x 50	3 x 35	3 x 35
负载 (mm²)	95	120	185	2 x 95	25	50	70	95
负载 PE (mm²)	50	70	95	95	16	25	35	50
负载 N (mm²)	120	2 x 120	2 x 150	3 x 150	50	95	120	120

铝

商业代码	GVSBPAI	R10K30H					GVSBPA	R40K50H		
并机系统类型	容量 (2+0))		冗余 (1+1))		容量 (2+0))	冗余 (1+1)	
并机系统额定值	20 kW	40 kW	60 kW	10 kW	20 kW	30 kW	80 kW	100 kW	40 kW	50 kW
输入 (mm²)	6	25	NA	6	6	NA	70	NA	25	NA
输入 PE (mm²)	6	16	NA	6	6	NA	35	NA	16	NA
输入 N (mm²)	2 x 16	2 x 16	NA	6	16	NA	2 x 70	NA	50	NA
UPS 输入 (mm²)	6	6	NA	6	6	NA	25	NA	25	NA
UPS 输出 (mm²)	6	6	NA	6	6	NA	16	NA	16	NA
UPS PE (mm²)	6	6	NA	6	6	NA	16	NA	16	NA
UPS N (mm ²)	6	16	NA	6	16	NA	2 x 16	NA	2 x 16	NA
负载 (mm²)	6	16	NA	6	6	NA	70	NA	16	NA
负载 PE (mm²)	6	16	NA	6	6	NA	35	NA	16	NA
负载 N (mm²)	16	2 x 16	NA	6	2 x 16	NA	2 x 70	NA	50	NA

铝

商业代码	GVSBPAR6	60K120H						
并机系统类型	容量 (2+0)				冗余 (1+1)			
并机系统额定值	120 kW	120 kW 160 kW 200 kW 240 kW				80 kW	100 kW	120 kW
输入 (mm²)	150	185	2 x 120	NA	50	70	95	NA
输入 PE (mm²)	95	95	150	NA	25	70	50	NA
输入 N (mm²)	185	2 x 120	3 x 150	NA	70	150	185	NA
UPS 输入 (mm²)	50	2 x 35	2 x 50	NA	50	2 x 35	2 x 50	NA
UPS 输出 (mm²)	50	2 x 35	2 x 35	NA	50	2 x 35	2 x 35	NA
UPS PE (mm ²)	25	35	50	NA	25	35	50	NA
UPS N (mm²)	2 x 35	3 x 35	3 x 50	NA	2 x 35	3 x 35	3 x 50	NA
负载 (mm²)	120	185	2 x 120	NA	50	70	95	NA

铝 (持续)

商业代码	GVSBPAR60	GVSBPAR60K120H										
并机系统类型	容量 (2+0)	量 (2+0) 冗余 (1+1)										
并机系统额定值	120 kW	160 kW	80 kW	100 kW	120 kW							
负载 PE (mm²)	70	95	120	NA	25	35	50	NA				
负载 N (mm²)	185	2 x 120	4 x 95	NA	70	150	185	NA				

建议的上游保护 - Galaxy VS

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。

输入

商业代码	GVSBPAR10K30	VSBPAR10K30H										
并机系统类型	容量 (2+0)	量 (2+0) 冗余 (1+1)										
并机系统额定值	20 kW	0 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW										
断路器类型	LV429674	LV429671	LV430671	LV429676 LV429674 LV42967								
In (A)	40	80	125	25	40	63						
Ir (A)	40	80	125	20	40	63						
Im (A)	500 (固定)	640 (固定)	1250 (固定)	300 (固定)	500 (固定)							

输入

商业代码	GVSBPAR40K50H			
并机系统类型	容量 (2+0)		冗余 (1+1)	
并机系统额定值	80 kW	100 kW	40 kW	50 kW
断路器类型	LV430670	LV431671	LV429671	LV429670
In (A)	160	200	80	100
Ir (A)	160	200	80	100
Im (A)	1250 (固定)	5-10 x ln	640 (固定)	800 (固定)

输入

商业代码	GVSBPAR60	GVSBPAR60K120H										
并机系统类型	容量 (2+0)				冗余 (1+1)							
并机系统额定值	120 kW	160 kW	200 kW	240 kW	60 kW	80 kW	100 kW	120 kW				
断路器类型	LV431670	LV432695	LV432695	LV432895	LV430671	LV430670 LV431671 LV4316						
In (A)	250	320	400	500	125	160	200	250				
Ir (A)	250	1	0.94		125	160	200	250				
Im (A)/Isd (A)	5-10 x In	1.5-10			1250 (固定)		5-10 x ln					

建议的线缆规格 - Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M

▲危险

小心触电、爆炸或电弧

所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。

- 对于 GVSBPAR40K50H:允许的最大输入/旁路线缆和负载线缆规格为 70 mm²;允许的最大 UPS 输入/旁路/输出线缆规格为 25 mm²。
- 对于 GVSBPAR60K120H:允许的最大输入/旁路线缆和负载线缆规格为 185 mm²;允许的最大 UPS 输入/旁路/输出线缆规格为 50 mm²。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

- 90°C 导线
- 环境温度为 30°C
- 使用铜导线或铝导线
- ・ 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。环境温度超过 30°C 时不推荐使用铝线缆。

注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可与相线相同。

Easy UPS 3S - 3:1 UPS 系统

商业代码		GVSBP	AR40K50	Н		GVSBP	AR60K12	0H			
并机系统类型		容量 (2-	-0)	冗余 (1+	·1)	容量 (2+0)				冗余 (1+1)	
并机系统额定	值	20 kVA	30 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	20 kVA	30 kVA
单市电系统	输入 (mm²)	35	50	16	25	35	50	2 x 35	2 x 70	35	50
	输入 N (mm²)	35	50	16	25	35	50	2 x 35	2 x 70	35	50
	输入 PE (mm²)	16	25	16	16	16	25	35	70	16	25
双市电系统	旁路 (mm²)	35	50	16	25	35	50	2 x 35	2 x 70	35	50
	旁路 N (mm²)	35	50	16	25	35	50	2 x 35	2 x 70	35	50
	旁路 PE (mm²)	16	25	16	16	16	25	35	70	16	25
负载 (mm²)		35	50	16	25	35	50	2 x 35	2 x 70	35	50
负载 N (mm²)		35	50	16	25	35	50	2 x 35	2 x 70	35	50
负载 PE (mm	2)	16	25	16	16	16	25	35	70	16	25
UPS 输入 (mi /UPS 旁路 (m	m²) m²)	16	25	16	25	16	25	35	50	35	50
UPS 输出 (mr	m²)	16	25	16	25	16	25	35	50	35	50
UPS N (mm ²)	1	16	25	16	25	16	25	35	50	35	50
UPS PE (mm	2)	16	16	16	16	16	16	16	25	16	25

Easy UPS 3S - 3:3 UPS 系统

商业代码		GVSBP	AR40K50I	Н							
并机系统类型		容量 (2+	容量 (2+0)					1)			
并机系统额定	值	20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	80 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
单市电系统	输入 (mm²)	10	16	25	35	50	6	6	10	16	25
	输入 N (mm²)	2 x 10	2 x 16	2 x 25	2 x 25	2 x 50	6	6	10	16	25
	输入 PE (mm²)	10	16	16	16	25	6	6	10	16	16
双市电系统	旁路 (mm²)	10	16	25	25	50	6	6	10	16	25
	旁路 N (mm²)	2 x 10	2 x 16	2 x 25	2 x 25	2 x 50	6	6	10	16	25
	旁路 PE (mm²)	10	16	16	16	25	6	6	10	16	16
负载 (mm²)		10	16	25	25	50	6	6	10	16	25
负载 N (mm²)		2 x 10	2 x 16	2 x 25	2 x 25	2 x 50	6	6	10	16	25
负载 PE (mm	²)	10	16	16	16	25	6	6	10	16	16
UPS 输入 (mr /UPS 旁路 (m	m²) m²)	6	6	10	16	25	6	6	10	16	25
UPS 输出 (mr	m²)	6	6	10	16	25	6	6	10	16	25
UPS N (mm ²)	1	6	6	10	16	25	6	6	10	16	25
UPS PE (mm	2)	6	6	10	16	16	6	6	10	16	16

Easy UPS 3M - 3:3 UPS 系统

商业代码		GVSBPAR60K1	GVSBPAR60K120H						
并机系统类型		容量 (2+0)		冗余 (1+1)					
并机系统额定	值	120 kVA	160 kVA	60 kVA	80 kVA				
单市电系统	输入 (mm²)	95	120	35	50				
	输入 N (mm²)	2 x 95	2 x 120	2 x 25	2 x 50				
	输入 PE (mm²)	50	70	16	25				
双市电系统	旁路 (mm²)	95	120	35	50				
	旁路 N (mm²)	2 x 95	2 x 120	2 x 25	2 x 50				
	旁路 PE (mm²)	50	70	16	25				
负载 (mm²)		95	120	25	50				
负载 N (mm²))	2 x 95	2 x 120	2 x 25	2 x 50				
负载 PE (mm	2)	50	70	16	25				
UPS 输入 (mi /UPS 旁路 (m	m²) ım²)	35	50	35	50				
UPS 输出 (mm²)		25	50	25	50				
UPS N (mm²)		2 x 25	2 x 50	2 x 25	2 x 50				
UPS PE (mm	2)	16	25	16	25				

建议的上游保护 - Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M

Easy UPS 3S - 3:1 UPS 系统

输入/旁路(仅适用于双市电系统)

商业代码	GVSBPA	GVSBPAR40K50H			GVSBPAR60K120H					
并机系统类型	容量 (2+0))	冗余 (1+1))	容量 (2+0))			冗余 (1+1))
并机系统额定值	20 kVA	30 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	20 kVA	30 kVA
断路器类型	C120H- C-100A/ NS- X100F 100A TM100D C10F3T- M100	Compa- ctNS- X160F 160A TM160D C16F3T- M160	iC65H- C-50A/ C60H- C-50A	C120H- C-80A/ NS- X100F 80A TM80D C10F3T- M080	C120H- C-100A/ NS- X100F 100A TM100D C10F3T- M100	Compa- ctNS- X160F 160A TM160D C16F3T- M160	Compa- ctNS- X250F TM200D C25F3T- M200	NS- X400N mic2.3 (C40- N32- D400	C120H- C-100A/ NS- X100F 100A TM100D C10F3T- M100	Compa- ctNS- X160F 160A TM160D C16F3T- M160
In (A)	固定	160	固定	固定	固定	160	250	400	固定/ 100	160
Ir (A)	固定/ 100	144	固定	固定/80	固定/ 100	144	200	280	固定/ 100	144
Im (A)	固定	固定	固定	固定	固定	固定	5~10*In	lo= 1.5~10	固定	固定

Easy UPS 3S - 3:3 UPS 系统

输入

商业代码	GVSBPAF	GVSBPAR40K50H								
并机系统类型	容量 (2+0)	容量 (2+0)				冗余 (1+1)				
并机系统额定值	20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	80 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
断路器类型	iC65H- C-40A/ C60H- C-40A	iC65H- C-63A/ C60H- C-63A/ C120H- C-63A	C120H- C-80A/ NS- X100F 80A TM80D C10F3T- M080	Compact NS- X160F TM125D (C16F3- TM125)	Compa- ct NS- X160F TM160D (C16F3- TM160)	iC65H- C-20A/ C60H- C-20A	iC65H- C-32A/ C60H- C-32A	iC65H- C-40A/ C60H- C-40A	iC65H- C-63A/ C60H- C-63A/ C120H- C-63A	C120H- C-80A/ NS- X100F 80A TM80D C10F3T- M080
In (A)	固定	固定	固定/80	125	160	固定	固定	固定	固定	固定/80
Ir (A)	固定	固定	固定/80	125	160	固定	固定	固定	固定	固定/80
Im (A)	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定

旁路(仅适用于双市电系统)

商业代码	GVSBPAI	GVSBPAR40K50H								
并机系统类型	容量 (2+0)	容量 (2+0)				冗余 (1+1)			
并机系统额定值	20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	80 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
断路器类型	iC65H- C-40A/ C60H- C-40A	iC65H- C-63A/ C60H- C-63A/ C120H- C-63A	C120H- C-80A/ NS- X100F 80A TM80D C10F3T- M080	Compa- ct NS- X100F TM100D (C10F3- TM100)	Compact NS- X160F TM160D (C16F3- TM160)	iC65H- C-20A/ C60H- C-20A	iC65H- C-32A/ C60H- C-32A	iC65H- C-40A/ C60H- C-40A	iC65H- C-63A/ C60H- C-63A/ C120H- C-63A	C120H- C-80A/ NS- X100F 80A TM80D C10F3T- M080
In (A)	固定	固定	固定/80	100	160	固定	固定	固定	固定	固定/80
Ir (A)	固定	固定	固定/80	100	144	固定	固定	固定	固定	固定/80
Im (A)	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定

Easy UPS 3M - 3:3 UPS 系统

输入/旁路(仅适用于双市电系统)

商业代码	GVSBPAR60K120H					
并机系统类型	容量 (2+0)		冗余 (1+1)			
并机系统额定值	120 kVA	160 kVA	60 kVA	80 kVA		
断路器类型	NSX250N mic2.2 (C25N32D250)	NSX400N mic2.3 (C40N32D400)	Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)	Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)		
lo (A)	250	400	125	160		
Ir (A)	200	280	125	160		
Isd (A)	1.5-10	1.5-10	800 (固定)	1250 (固定)		

扭矩规格

螺栓规格	扭矩
M4	1.7 Nm
M5	2.2 Nm
M6	5 Nm
M8	17.5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm

并联维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码	重量 kg	高度 mm ¹	宽度 mm	深度 mm¹
GVSBPAR10K30H	56	500	800	1200
GVSBPAR40K50H	96	580	800	1200
GVSBPAR60K120H	120	500	1000	1200


并联维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码	重量 kg	高度 mm	宽度 mm	深度 mm
GVSBPAR10K30H	35	700	650	210
GVSBPAR40K50H	86	850	750	250
GVSBPAR60K120H	110	1000	900	280

^{1.} 本产品采用水平位置包装,因此其高度和深度尺寸与产品本身不符。

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。



合规性

安全	IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
性能	IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求
环境	IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告
标志	CE
接地系统	TN-C, TN-S, TT
过压类别	OVCIII
保护级别	
污染等级	2

环境

	运行	贮存	
温度	0 °C ~ 40 °C	-25 °C ~ 55 °C	
相对湿度	5-95%,无冷凝	10-80%,无冷凝	
海拔高度	0-3000 m		
保护级别	IP20		
颜色	RAL 9003,光泽度 85%		

单线图


Galaxy VS 单线图

UIB1	UPS 1 的设备输入断路器
UIB2	UPS 2 的设备输入断路器
MBB	维修旁路断路器
IMB	内部维修断路器
UOB1	UPS 1 的设备输出断路器
UOB2	UPS 2 的设备输出断路器
ВВ	电池断路器

并联维修旁路面板用于在单市电系统中将任意容量或冗余的两台 UPS 并联起来。

注: UPS 的内部维修断路器 (IMB)* 不得用于含并联维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。

Galaxy VS - 并机系统 - 单市电




Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 单线图

注: Easy UPS 3S/3M 的内部 MBB 不得用于含并联维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。并联维修旁路面板中的外部 MBB 仅限用于维修旁路运行模式。


UIB	设备输入断路器
SSIB	静态开关输入断路器
MBB	内部维修旁路断路器
UOB	设备输出断路器
外部 UIB1/外部 SSIB1	UPS 1 的外部设备输入断路器/静态开关输入断路器
外部 UIB2/外部 SSIB2	UPS 2 的外部设备输入断路器/静态开关输入断路器
外部 MBB	外部维修旁路断路器
外部 UOB1	UPS 1 的外部设备输出断路器
外部 UOB2	UPS 2 的外部设备输出断路器
ВВ	电池断路器

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M - 并机系统 - 单市电




990-91216D-037

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M - 并机系统 - 双市电



Galaxy VS 安装步骤




______ 信号线 ______ 电源线

- 1. 将并联维修旁路面板固定到墙上, 25 页。
- 2. 线缆安装准备, 28 页。
- 3. 所在地区有此要求时: 拆下零线跳线, 29 页。
- 4. 执行以下操作之一:
 - GVSBPAR10K30H 电源线连接, 31 页, 或
 - 连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线, 35 页,或
 - 连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线, 39 页。
- 5. 连接 Galaxy VS UPS 的信号线, 40 页。
- 6. 在产品上添加翻译的安全标签, 45 页。

有关安装完成后如何移动或拆除维修旁路面板,请参阅拆除并联维修旁路面板或将 其移至新位置,46页。

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 安装步骤



- **----** 信号线 ----- 电源线
- 1. 将并联维修旁路面板固定到墙上, 25 页。
- 2. 线缆安装准备, 28 页。
- 3. 拆下零线跳线, 29 页。
- 4. 执行以下操作之一:
 - 连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线, 32 页,或
 - 连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线, 35 页,或
 - 连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线, 36 页,或
 - 连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线, 39 页。
- 5. 连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线, 42 页。
- 6. 在产品上添加翻译的安全标签, 45 页。

有关安装完成后如何移动或拆除维修旁路面板,请参阅拆除并联维修旁路面板或将 其移至新位置,46页。

将并联维修旁路面板固定到墙上

▲小心


小心人身伤害和设备损坏

- 安装并联维修旁路面板的墙壁或机架应结构稳固且足以支持设备的重量。
- 使用适合墙壁/机架类型的五金件。


不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

1. 在墙面上测量并标记四个固定孔。


GVSBPAR10K30H



GVSBPAR40K50H




GVSBPAR60K120H



2. 在四个标记处钻孔并安装固定螺栓。

3. 拧下螺钉并打开并联维修旁路面板的内门。



4. 将并联维修旁路面板固定到墙上。

线缆安装准备


▲危险

小心触电、爆炸或电弧

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

1. 拆下底部密封盖板。



- 2. 在密封盖板上钻孔或打孔以穿入电源线和信号线或护套。UPS 输入 (A)、输入 (B)、负载 (C)、UPS 输出 (D)。
- 3. 安装护套(如适用)并重新装回密封盖板。

▲危险

小心触电、爆炸或电弧

妥善处理钻孔的锐边,以免损坏线缆。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

拆下零线跳线


注: 零线跳线就是对零线进行螺栓连接,确保在 4 极断路器断开时零线不会断开。

注: 如果当地法规有要求,安装 Galaxy VS 时,只需拆下零线跳线即可。安装 Galaxy VS 时,可选择拆下零线跳线。


注: 每次安装 Easy UPS 3S 或 Easy UPS 3M 时都要拆下零线跳线。安装 Easy UPS 3S 或 Easy UPS 3M 时,必须拆下零线跳线。

- 1. 拆下 UOB1 和 UOB2 之间的零线跳线(线缆和/或铜排)。重新将螺钉装回原位。
- 2. 拆下 MBB 上的零线跳线 (线缆或铜排)。


GVSBPAR10K30H



GVSBPAR40K50H




GVSBPAR60K120H




GVSBPAR10K30H 电源线连接

1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。




2. 从市电连接输入线缆。



- 3. 从 UPS 1 连接 UPS 输入线缆。
- 4. 从 UPS 2 连接 UPS 输入线缆。
- 5. 从 UPS 1 连接 UPS 输出线缆。
- 6. 从 UPS 2 连接 UPS 输出线缆。
- 7. 连接负载线缆。
- 8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。


连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线

1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。




2. 连接来自市电的输入线缆/旁路线缆。

单市电




双市电




- 3. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 4. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 5. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输出线缆。
- 6. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输出线缆。
- 7. 连接负载线缆。
- 8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。

连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线

1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。




2. 连接来自市电的输入线缆/旁路线缆。



- 3. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 4. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 5. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输出线缆。
- 6. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输出线缆。
- 7. 连接负载线缆。
- 8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。


连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线

1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。




2. 连接来自市电的输入线缆/旁路线缆。

单市电




双市电




- 3. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 4. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 5. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输出线缆。
- 6. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输出线缆。
- 7. 连接负载线缆。
- 8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。

连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线

1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。



2. 连接来自市电的输入线缆/旁路线缆。



- 3. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 4. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
- 5. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输出线缆。
- 6. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输出线缆。
- 7. 连接负载线缆。
- 8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。

连接 Galaxy VS UPS 的信号线


注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。


1. 将断路器指示灯的 Class 2/SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS 1 和 UPS 2。

注: 断路器指示灯属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到断路器指示灯接线端子,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV。

2. 将 non-Class 2/non-SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS 1 和 UPS 2。

3. 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。







连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。

1. 从维修旁路面板上拆下三个断路器指示灯及其标签。Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 均不支持断路器指示灯。



- 2. 在内门上的孔中安装三个圆形堵头(须另购)。
- 3. 在控制接线盒上,拆下断路器指示灯的内部连接(引脚 1-6)。




4. 在控制接线盒上,将 MBB 辅助开关的内部连接(引脚 11-14)从常闭 (NC)改为常开 (NO)。

- 5. 将non-Class 2/non-SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS 1 和 UPS 2。按照以下任一选项操作:
 - Easy UPS 3S: 连接到 UPS 中的 J5 或 J6 和 J7。
 - Easy UPS 3M:连接到 UPS 中的 J8。


Easy UPS 3S

开联维修芳路面板 - 控制接线盒




Easy UPS 3S

开联维修旁路面板 - 控制接线盒




Easy UPS 3M

开联维修旁路面板-控制接线盒



6. 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。



在产品上添加翻译的安全标签

产品上的安全标签原是英文和法文。现随产品提供翻译的安全标签。

- 1. 找到随产品所提供翻译的安全标签。
- 2. 在翻译的安全标签上查看 885-XXX 编号。
- 3. 在产品上找到与翻译的安全标签上相匹配的安全标签 查找 885-XXX 编号。
- 4. 将自己语言的替换用安全标签覆盖到产品现有的法语安全标签上。

拆除并联维修旁路面板或将其移至新位置

- 1. UPS 完全关机 遵循 UPS 操作手册说明。
- 2. 将开关设备中的所有断路器锁定在 OFF (断开)位置。
- 3. 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF (断开)位置。
- 4. 确认所有上游断路器是否均处于 OFF (断开)位置。


▲▲危险

小心触电、爆炸或电弧

确认所有上游断路器是否均处于 OFF(断开)位置。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

- 5. 打开并联维修旁路面板前门。
- 6. 将并联维修旁路面板中的 UIB1、UIB2、UOB1、UOB2 和 MBB 锁定在 OFF (断开)位置。
- 7. 拧下螺钉并打开并联维修旁路面板的内门。



8. 在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路铜排、UPS 输入/UPS 旁路铜排、UPS 输出铜排和负载铜排上没有电压。


A A 危险

小心触电、爆炸或电弧


在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路铜排、UPS 输入/UPS 旁路铜排、UPS 输出铜排和负载铜排上没有电压。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。


GVSBPAR10K30H



GVSBPAR40K50H



GVSBPAR60K120H



- 9. 断开并拆下并联维修旁路面板的所有电源线。详见GVSBPAR10K30H 电源线连接,31页、连接3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线,32页、连接3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线,35页、连接3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线,36页或连接3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线,39页。
- 10. 断开并拆下并联维修旁路面板的所有信号线。详见连接 Galaxy VS UPS 的信号线, 40 页或连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线, 42 页。
- 11. 先后从墙上拆下四个螺钉和并联维修旁路面板。

▲小心

超重负荷!

GVSBPAR10K30H 重 35 kg,GVSBPAR40K50H 重 86 kg, GVSBPAR60K120H 重 110 kg。使用适当工具安全提起并联维修旁路面 板。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

- 12. 关闭内门并用螺钉紧固。
- 13. 关闭并锁定并联维修旁路面板前门。

14. 运输:

▲警告

当心倾倒

运输并联维修旁路面板时,确保:

- 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
- 使用适当工具安全抬起和运输产品;
- 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

运输要求:

- 将并联维修旁路面板直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸: 1000 mm x 1200 mm。托盘必须能够承受并联维修旁路面板的重量 (35-110 kg)。
- 采用适当方法将并联维修旁路面板固定到托盘上,托盘应能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
- 原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。

▲警告

避免异常操作

切勿使用叉车/托盘车直接吊起/托起并联维修旁路面板,以免造成并联维修旁路面板弯曲或损坏。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

- 15. 执行以下操作之一:
 - 拆除并联维修旁路面板,或
 - 将并联维修旁路面板移至新位置进行安装。
- 16. **仅适用于在新位置安装并联维修旁路面板**:按照安装手册在新位置安装并联维修旁路面板。有关安装概述,请参阅Galaxy VS 安装步骤, 23 页或Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 安装步骤, 24 页。重新安装和启动操作必须由有资质的人员来完成。

施耐德电气 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France



由于各种标准、规范和设计不时变更,请索取对本出版物中给出的信息的确认。

©2019 - 2023 施耐德电气. 版权所有

990-91216D-037